

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

LEGENDA:

- Závora (PS01)
- Výstražník na výložníku (PS01)
- Zušený výstražník bez závory (PS01)
- Nové zab.zařízení a kabely (PS01)
- Nové zařízení a konstrukce - terénní úpravy, chodník (SO01)
- Nové nn kabely a uzemnění (SO03)
- Rušené zařízení a konstrukce (PS01)
- Demolice (SO02)
- Hranice drážních pozemků
- Hranice pozemkových parcel
- Zaměření terénu
- Zařízení staveniště
- Přístupové cesty na stavbu

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- CETIN - nadzemní vedení
- ČEZ nadzemní vedení nn do 1kV
- RWE STL
- SmVaK - vodovod
- ČD Telematika
- SEE kabel nn
- SSZT
- SBBH vodovodní přípojka

PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Souprava č.:

Generální projektant:
signal PROJEKT
Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno

Hlavní inženýr projektu:	*Odpovědný projektant:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
Mgr. Radek Böhm	Mgr. Radek Böhm	Mgr. Radek Böhm	Ing. Milan Ptáček

SOUBOR STAVEB:
Modernizace přejezdů na trati Frýdek Místek - Český Těšín

Stupeň dok.:
Projekt stavby / DSP

DÍLČÍ STAVBA:
Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P8330 v km 129,017
trati Frýdek Místek - Český Těšín

Zak. číslo: 16-076-30-513

Datum: 09/2016

ČÁST:
Situace stavby

Číslo části: C.2

Příloha č.: C2-1

PŘÍLOHA:
Koordinační situace stavby - km 129,0

Měřítko: 1:250