PŮDORYS - VÝJEZDOVÝ PORTÁL
1:100



POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE ZŘÍZENA OCHRANA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ. PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE TATO OCHRANA ODSTRANĚNA.
- EVENTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST ODVODŇOVAČŮ V PORTÁLOVÝCH ZDECH; TYTO ODVODŇOVAČE PROČISTIT
- VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO PŘÍKOPU VE SVAHU NAD VÝJEZDOVÝM PORTÁLEM
- VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ PODÉL TRATĚ
- KAMENNÁ KLENBA PORTÁLOVÉHO PASU P2, KTERÁ JE NYNÍ PORUŠENA TRHLINAMI, BUDE STATICKY ZAJIŠTĚNA POMOCÍ CELOZÁVITOVÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ O ø 25 mm. VZDÁLENOST TRHLIN OD PORTÁLOVÉHO LÍMCE BYLA URČENA PŘIBLIŽNĚ. JE NUTNÉ OVĚŘIT SPRÁVNOU DÉLKU TYČE I VRTU PŘED ZAPOČETÍM VRTNÝCH PRACÍ.
- JEDNOTLIVÉ VRTY BUDOU PROVÁDĚNY Z PŘEDPORTÁLÍ P2 A TO DO KAMENNÉHO LÍMCE PORTÁLOVÉHO PASU. VRT MUSÍ BÝT UMÍSTĚN UPROSTŘED KAMENE A NE DO SPÁRY. VZDÁLENOST VRTŮ – VIZ POHLED NA PORTÁL P2. ROZTEČ VRTŮ SE MŮŽE PŘIZPŮSOBIT V NÁVAZNOSTI NA POLOHU SPÁRY MEZI KAMENY LÍMCE.
- PO OTRYSKÁNÍ OSTĚNÍ A ZJIŠTĚNÍ POČTU A ROZSAHU TRHLIN V KAMENNÉM ZDIVU BUDE DÁLE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉM SEŠITÍ TRHLIN NAVÍC POMOCÍ DODATEČNĚ VLEPOVANÉ VÝZTUŽE – VIZ TZ.
- ZPOMALENÍ TOKU VOD V REKONSTRUOVANÉM ZÁCHYTNÉM PŘÍKOPU POMOCÍ ZPOMALOVACÍCH STUPŇŮ

ZÁCHYTNÝ PŘÍKOP VE SVAHU NAD P2
1:25



LEGENDA:

VÝKOP/BOURACÍ PRÁCE

Vypracoval: Ing. Alice Wetterová	Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Lacina	Kontroloval: Ing. Vlastimil Horák
Kraj: Jihomoravský	Traťový úsek/Obec: Žďár nad Sázavou - Tišnov	
Investor: SŽDC s.o.; Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1		
Akce: OCHRANA TRATI PŘED PÁDEM HORNINY - LOKALITA PRUDKÁ		
Stavební objekt: SO.04-SANACE PORTÁLŮ TUNELU č.216 DOUBREVNICKÉHO		
Obsah výkresu: PŮDORYS - VÝJEZDOVÝ PORTÁL		

TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Formát	8A4
Datum	03/2017
Účel	P
Č. zakázky	E617-S-182/2017
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:100
Část dokumentace	E.1.5.22