Legenda koordinační situace

- stávající hranice pozemku SŽDC
- stávající hranice pozemku ČD
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- pozemní objekty
- silnoproudá zařízení
- sdělovací zařízení
- vodovod
- kanalizace
- rozvody plynu
- oplocení
- demolice
- související investiční akce okružní křižovatky-II/150 PŘEROV-JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT,PŘELOŽKA
- kácené dřeviny
- silniční komunikace
- komunikace pro pěší
- pozemní stavební objekty
- nástupiště a zpevněné plochy
- zeleň

Legenda stávajících sítí:

- sdělovací vedení
- zabezpečovací vedení (multitrasa)
- kanalizace
- plynovod NTL
- plynovod STL
- plynovod VTL
- silnoproud NN
- silnoproud VN
- silnoproud VVN
- vodovod
- teplovod

STÁVAJÍCÍ OBJEKT CDP

SO 01

OLK1

T8

„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“

SO 01 Nová budova CDP

1. Architektonicko - stavební řešení

Situace koordinační

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

ČÍSLO SOUPRAVY:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JOSEF BOHUSLAV
VEDOUCÍ TÝMU:	ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL
KONTROLOVAL	
ING. JOSEF BOHUSLAV	ING. PATRIK PLUSKAL
ING. ARCH. PETR SKOUMAL	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV
OBEC: PŘEROV	
ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
ÚČEL	DUR
DATUM	10/2021
FORMÁT	8 A4
MĚŘÍTKO	M 1:500
ČÁST	D.2.2.1
POŘ.Č.	02

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁSNA JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb, KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.