ROZVADĚČ R–DK

L1, L2, L3

3NPE AC 50Hz, 400V / TN-S

In = 50A

Idyn = 10kA

FU2
125A,690V
PV22
63AgG

FV2
POm I 3
LCF 90
T1+T2

FA1
50B-3
50A

CYA16

	L1	L2	L3	L1	L2	L3						
	FIA1	FIA2	FIA3	FIA4	FIA5	FIA6						
	10B-1N-30AC 10A 30mA	10B-1N-30AC 10A 30mA	10B-1N-30AC 10A 30mA	10B-1N-30AC 10A 30mA	16C-1N-30AC 16A 30mA	16C-1N-30AC 16A 30mA						
					SŽE							
	X1	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
	3x RSA35	1xRSA4	1xRSA4	1xRSA4	1xRSA4	1xRSA4	1xRSA4					
N												
PE												
CYY 1x16 do HOP spodem	KS1a NOVÝ WL105	SVĚTLO 0.01-0.06	SVĚTLO 1.03,1.04	SVĚTLO 1.06,1.07, 1.08,1.09	SVĚTLO 1.10,1.11	ZÁSUVKY KOTEL ČERP.	ZÁSUVKA OV2					
	CYKY-J 5x16	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5					
	spodem	vrchem	vrchem	vrchem	vrchem	vrchem	vrchem					

	Název výkresu Rozvaděč R-DK - přehledové schéma výstroje	Výkres : R-DK	List : 2 Listů : 4