



TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV	
ÚSEK	SNÍMAČE
T1 PŘ-OŘ	PB11, PŘ PB12
T2 PŘ-OŘ	PŘ PB12, PŘ PB14
T3 PŘ-OŘ	PŘ PB13, PŘ PB15
T4 PŘ-OŘ	PŘ PB15, PŘ PB17

Napájeno z RD PZS v km 11,629

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV	
ÚSEK	SNÍMAČE
T5 PŘ-OŘ	PŘ PB16, PŘ PB18, PŘ PB19, PŘ PB20, PŘ PB21
T6 PŘ-OŘ	PŘ PB20, PŘ PB23
T7 PŘ-OŘ	PŘ PB22, PŘ PB24

Napájeno z RD PZS "B" v km 8,674

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV	
ÚSEK	SNÍMAČE
T8 PŘ-OŘ	PB1, PB3
T9 PŘ-OŘ	PB2, PB4

Napájeno z RD PZS "A" v km 7,482

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:	Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 3, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Marian Kiss	Zhotovitel projektové dokumentace:	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Tomáš Brhel	SB projekt s.r.o. Čechovická 405/4 695 01 Hodonín	
VYPRACOVAL:	Tomáš Brhel		
KONTROLOVAL:	Ing. Marian Kiss		
Stavba:	"Oprava kabelizace a náhrada KO počítačů náprav Příkazy - Řepčín"	Archivní číslo: 2022/SS-01	
Část:	PS 02 Náhrada KO za PN v traťovém úseku Příkazy - Řepčín	Formát: 7x4	Datum: 07/2021
Název přílohy:	Situační schéma - nový stav	Stupeň PD: DSP	Část: D.1.3.
			Příloha: 0201