

ŘEZ B-B'





ŘEZ A-A'

PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY

ZHOTOVITEL DÍLA JE POVINEN AKCEPTOVAT TY TO PODMÍNKY PŘIPOMÍNKOVATELŮ PD

CENTRUM TELEMATIKY A DIAGNOSTIKY (BRNO), ČD - TELEMATIKA, BRNO

V budově se nachází tato zařízení ve správě Správy železnic CTD Praha. U technologických místností 1P110 a 15099 se nachází venkovní klimatizační jednotky Správy železnic CTD Praha které je nutno ochránit nebo přeložit. U místnosti 25013 ve venkovním prostoru je umístěn agregát pro napájení serveromy Správy železnic CDT Praha. Toto zařízení je nutno ochránit. Technologické místnosti se zařízením 0P034, 0P035, 1P110, 15099, 15098. Místní optické kabely a datové racky, sdělovací rozvody. Dálkové optické a metalické kabely vedoucí přes 25 vo přilozené situace. Tato zařízení Správy železnic CTD Praha nesmí být poškozena. V projektové dokumentaci je nutné uvést popis dotčení tohoto zařízení. Zařízení musí být ochráněno proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby vyčištěno. Anténa radiového zařízení TRS na střeše budovy je mimo provoz a je možné ji demontovat. V budově je umístěn optický kabel ČD-Telematika ukončený v místnosti 0P034. Optický kabel prochází přes 25. V projektové dokumentaci je nutné uvést popis dotčení tohoto zařízení

Před zahájením prací je nutno požádat o vytýčení sítí ČD-Telematika a Správy železnic CTD Praha

Kounicova ADM - v budově se nachází zařízení ve správě CTD: metal. + optické kabely, v případě dotčení je nutné jejich přeložení. Další připomínky se vztahují k místnostem č. 1P110 a 15099 - existence venkovních klimatizací, které je nutno ochránit nebo přeložit. U místnosti 25013 ve venkovním prostoru je umístěn agregát pro napájení serveromy CDT, toto zařízení je nutno ochránit.

Veškeré změny na zařízení musí být konzultovány s pracovníky servis. org. ČD-Telematika.

U místnosti 1P110 a 15099 se nachází venkovní klimatizační jednotky Správy železnic CTD Praha které je nutno ochránit nebo přeložit. U místnosti 25013 ve venkovním prostoru je umístěn agregát pro napájení serveromy Správy železnic CDT Praha. Toto zařízení je nutno ochránit. V budově se nachází metalické a optické rozvody v majetku Správy železnic CTD Praha. V případě dotčení je nutno tyto stě přeložit.

PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY

ZHOTOVITEL DÍLA JE POVINEN AKCEPTOVAT TY TO PODMÍNKY PŘIPOMÍNKOVATELŮ PD

ODBOR OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ (ODČ) - OBCHODNÍ VYUŽITÍ MAJETKU

V místě 2.dvora evidujeme nájemní smlouvy se společností Mediclinic, TECO (lékárna), ČD-RSM a OŘDO, ÚZHPSH, Olga Krátká, Telematika, ČD-Informační systémy a Sudop, v místě 3. dvora pronájem ČD-OŘDO část garáže, vše za účelem parkování. Opravnými pracemi zřejmě dojde k omezení v užívání parkovacích míst. Je nutné s dostatečným předstihem projednat toto omezení se všemi nájemci a informovat ODČ o termínu zahájení prací, pokud by bylo nutné smluvně sjednat přerušení nájmu po dobu realizace.

V místech 2. a 3. dvora evidujeme nájemní smlouvy na pronájem parkovacích míst (3.dvůr-pronájem části garáže). Pokud dojde opravnými pracemi k omezení pronájmů, musí být o této skutečnosti s dostatečným předstihem nájemci informování.

ÚSEK TECHNIKY - ODBOR ENERGETIKY A SLUŽEB (OES)

V případě odběru vody si musí zhotovitel uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Pokud by se opravami zasahovalo do vodovodní instalace, požaduji osadit podružné měření pro jednotlivé subjekty.

Požadujeme měření elektřiny pro stavbu, stačí i v přenosném rozvaděči zhotovitele.

ÚSEK TECHNIKY - POŽÁRNÍ OCHRANA

Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky, požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem.

Štítek musí obsahovat:

požární odolnost, výrobce systému, druh, typ požární ucpávky, požární přepážky, pořadové číslo, datum provedení, údaje o zhotoviteli.

Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se provádí 1 x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou krytinou.

Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě...

LEGENDA SKLADEB

SKLADBA S1

MECHANICKY ODOLNÁ PODLAHOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 PUR MEMBRÁNOU (1,5 KG/M2/1 MM) ..... 3 MM
DRÁTKOBETONOVÁ DESKA (SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) ..... 180 MM
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (200 G/M2) ..... 4 MM
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU (SPOTŘEBA 0,30 L/M2)
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C 12/15 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ OB MM 5 OKY 150 x 150 M (ŠLE D.2.2.3.2) ..... 100 MM
ŠTĚRKOPISKOVÝ NÁSYP FRAKCE 16-32 M, Edef,2 = 20 MPa (Edef,2/Edef,1=2,5) ..... 150 MM

SKLADBA S2

MECHANICKY ODOLNÁ PODLAHOVÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 PUR MEMBRÁNOU (1,5 KG/M2/1 MM) ..... 3 MM
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) ..... 120 MM
EPOXIDOVÁ STĚRKA - VAZNÁ A PENETRAČNÍ HMOTA - KONTAKTNÍ MOSTÍK (SPOTŘEBA 0,45 KG/M2) ..... 3 MM
STAVÁJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU ..... DLE ŘEZŮ

SKLADBA S3

KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU ..... 10 MM
LEPICÍ, HYDROIZOLAČNÍ A SPÁROVACÍ HMOTA ..... 10 MM
PLOŠNĚ VYSPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ ROZNÁŠECÍ VRSTVA PODLAHY ..... 100 MM
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY

POZNÁMKA

PŘED PROVÁDĚNÍM DOLDE NA STAVIŠTĚ K OVĚŘENÍ VŠECH RELEVANCÍCH ROZMĚRŮ.

PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PŘILEHLÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ PODEPŘENY.

VŠECHNY DRÁŽKY A NOVÁ OSTĚNĚ BUDOU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VYŘEZÁNY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU BOURÁNY PNEUMATICKÝMI KLADIVY ATD.

HORNÍ HRANA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU JE ODHADNUTÁ NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÉHO STP PRŮZKUMU, PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ I PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE V RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH OBDOBNÉ JAKO V JIŽ PROVEDENÝCH PŘÍLEHLÝCH GARÁŽÍCH !

STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH NA STROPĚ NAD 2.PP (RESP. 3PP) BUDOU OPATRNĚ VYBOURÁNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEBYLA PORUŠENA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PP (RESP. 3PP). HORNÍ HRANA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU (TLAK VODNÍHO PAPRSKU MUSÍ BÝT NA STAVBĚ UPRAVEN DLE KVALITY BETONU V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ) A DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU HORNÍ HRANY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE NAVRŽEN V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI PŘÍPADNÝ SYSTÉM SANACE HORNÍHO POVRCHU POD ACHÉZNÍ MOSTÉK, KTERÝ BUDE PROVEDEN MEZI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ DESKOU A NOVOU ŽB DESKOU TL. 120 MM. PŘÍPADNÝ ZPŮSOB SANACE BUDE ŘEŠEN SE SPECIALISTOU DODAVATELE SANAČNÍCH SYSTÉMŮ !

U POMOCNÝCH PILÍŘŮ A OSTĚNĚ BUDE VYŠKRÁBNUTA STÁVAJÍCÍ MALTA A SPÁRY BUDOU NA HLOUBKU MIN. 50 MM VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU MC 10.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V RÁMCI STĚN SE PŘEDPOKLÁDÁ V ROZSAHU 100 %, V RÁMCI STROPŮ 50 %.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

OCELOVÉ RÁMY JSOU PODROBNĚ ZPRACOVÁNY V PD ČÁSTI STATIKA VČETNĚ PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY Z VÝROBY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDĚNÉ SUTERÉNNÍ STĚNY BUDOU PONECHÁNY V NEOMÍTNUTÉM, TZV. REŽNÉM STAVU. DOJDE K ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ MALTY A PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR. VNITŘNÍ STĚNY A OBVODOVÉ STĚNY, KTERÉ JSOU NAD ÚROVNÍ TERÉNU A NEVYKAZUJÍ ZNÁMKY VLHKOSTI BUDOU OMÍTNUTÉ VÁPENNO OMÍTKOU NA JÁDRO MVC 2,5. V DOBĚ PROVÁDĚNÍ SE DOPORUČUJE PROVÉST AKTUÁLNÍ PRŮZKUM VLHKOSTI KONSTRUKCÍ - VŠECHNY STĚNY, KTERÉ BUDOU VYKAZOVAT STOPY VLHKOSTI SE DOPORUČUJE NEOMÍTAT A NECHAT JE V TZV. REŽNÉM STAVU.

- DRÁTKOBETONOVÁ DESKA BUDE PO OBVODU DILATOVÁNA IZOLACÍ MIRELON TL. 10 MM A UKONČENA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.

- VEŠKERÉ ROHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI LIŠTAMI GARÁŽOVÉHO PROFILU - OCHRANNÝ PROFIL L, SAMOLEPICÍ LIŠTA PRO GARÁŽE A SKLADY 750/308, ŽLUTO - ČERNÝ NBR.

POZNÁMKY 2.PP:

POZN. 1 - REALIZACE NOVÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ PODKLADOVÝCH A IZOLAČNÍCH VRSTEV DLE SKLADBY S1
POZN. 2 - REALIZACE NOVÉ SKLADBY PODLAHY VČETNĚ PODKLADOVÝCH VRSTEV DLE SKLADBY S2
POZN. 3 - NOVÁ NOSNÁ VÝZTUHA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH U CPP - P20 NA MALTU M10
POZN. 4 - NOVÁ DVEŘNÍ VÝPLŇ VČETNĚ NOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHU (DLE VÝPISU PRVKŮ).
POZN. 5 - ZAKRYTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH OMÍTKOU NATAŽENOU NA PLETIVO (TLOUŠŤKA PRUTŮ MIN. 4 MM, KRYTÍ 20 MM), OPATŘENÍ PROTI PRASKÁNÍ V MÍSTĚ ZÁBUDOVANÝCH OCELOVÝCH SLOUPKŮ OK KONSTRUKCE - DVOJITÁ PERLINKA S PŘESAHEM NA ZDIVO)
POZN. 6 - OCELOVÉ RÁMY (PRŮVLAKY, SLOUPY) BUDOU OPLÁŠTĚNY 1 X SDK TL. 15 MM S DEKLAROVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN R45. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STUPEŇ JAKOSTI Q3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2 X OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR - RAL BÍLÁ
POZN. 7 - PŘED BOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH PILÍŘŮ BUDE PROVEDENA A AKTIVOVÁNA OCELOVÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
POZN. 8 - NOVÉ OK RÁMY BUDOU ZALOŽENY NA MIKROPILOTÁCH - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
POZN. 9 - MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ - REPLIKY OLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ APOD. - NUTNÁ KOORDINACE SE SO 08 - OPRAVA VNITŘNÍ FASADY A DALE S ČÁSTÍ PD D.2.2.3.4 - VÝTAHŮ A VZDUCHOTECHNIKA
POZN. 10 - ZDIVO STĚN OČIŠTĚNO A SPÁRY PROŠKRÁBNUTY. BUDOU PROVEDENA NEZBYTNÁ SANAČNÍ OPATŘENÍ DLE SO 05 - OPRAVA HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY, ZDIVO PONECHÁNO V TZV. REŽNÉM STAVU
POZN. 11 - STĚNY BUDOU OMÍTNUTY VÁPENNOU OMÍTKOU NA JÁDRO MVC 2,5
POZN. 12 - NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY POD DOČASNOU PODPŮRNOU KONSTRUKCI DPK 3 - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
POZN. 13 - STÁVAJÍCÍ KOLEKTOR - INFORMATIVNÍ ZÁKRES, JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
POZN. 14 - NOVÉ OK ZESILUJÍCÍ NOSNÍKY UMÍSTĚNÉ POD STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
POZN. 15 - REALIZACE NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY NA VYSPRAVENOU ROZNÁŠECÍ VRSTVU PODLAHY DLE SKLADBY S3
POZN. 16 - NOVÁ NENOSNÁ VYZTUŽKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP - P15 NA MALTU MVC 2,5
POZN. 17 - OSAZENÍ CHRÁNIČKY NA POTRUBÍ PRO PŘÍVOD KL KLIM. JEDNOTKE
POZN. 18 - V MÍSTĚ ZAZDĚNÝ ČASTI OTVORU (VIZ. POZN. 3) SE NACHÁZÍ POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ ZAVĚŠENÉ KABELOVÉ VEDENÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ DO ČÁSTI 1.PP. KABELY BUDOU V MÍSTĚ VYZDÍVKY VEDENY V CHRÁNIČCE A V ČÁSTI BLÍŽE K PROSTUP DO ČÁSTI 1PP BUDOU INSTALOVÁNY DVÍŘKAI CHRÁNIČKA, ABY BYLO MOŽNÉ KONTROLOVAT KABELY VEŠT NOVÉ KABEL V VE STEJNÉ TRASE.
POZN. 19 - NOVÉ DVEŘNÍ OTVORY BUDOU OSAZENY JAKO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE B 30 DP1-C. PŘED JEJICH OSAZENÍM BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ A ZNOVU OSAZENÍ OCEL. ZÁRUBNI VÝŠE O 40 A 60 MM. VZNIKNE TAK SCHODEK DO MÍSTNOSTI Č. 25008, 25061 A 25069
POZN. 20 - OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
POZN. 21 - STÁVAJÍCÍ DVEŘE OCELOVÉ 6T0/2030 MM LEVÉ A PRAVÉ, DVEŘE BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM, RENOVACE DVEŘNÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENA PO DOHLUČ ŽHOTOVITELE DŁA S INVESTOREM

POZNÁMKA A

- STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY GARÁŽÍ VE 2PP MÁ VÝŠKOVOU KÓTU -8,250 (PODLAHA A NÁJEZDOVÁ RAMPA), NOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY (SKLADBA S2) MÁ VÝŠKOVOU KÓTU -8,160, VÝŠKOVÝ ROZDÍL JE 90 MM. ROZDÍL VÝŠEK BUDE PŘEKONÁN NOVOU NÁJEZDOVOU RAMPOU DÉLKY 1500 MM A SKLONEM 6%

- NOVÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA BUDE POKRAČOVAT DO SKLADBY S2 ZE DŘÍVĚJŠÍ DO NOVÉ PODLAHY GARÁŽÍ 2PP), BUDE TVOŘENA ZE ŽÁROVDÉ DLAŽBY A POSTRANNÍ HRANY BUDOU DOBETONOVÁNY DO ZTRACENA, MEZI NOVOU SKLADBOU PODLAHY A NÁJEZDOVOU RAMPOU BUDE PROVEDENA DILATACE, DILATACI BUDE TVOŘIT DILATAČNÍ PÁS

- S HRANOU STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU BUDE ROZDĚRANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (NÁSLEDNĚ PŘI ZPĚTNÉM ZÁSYPU ZÁMKOVÁ DLAŽBA SE DLAŽBA UPRAVÍ PODLE NOVÉ NÁJEZDOVÉ RAMPY). ODEBERE SE PODKLADNÍ VRSTVA A PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ STROPNÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PODLE POKYNŮ PRO SKLADBU S2 (PŘESNÉ URČENÍ BUDE STANOVENO PO ROZDĚRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A ODEBRÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY)

- OCELOVÝ L PROFIL BUDE V MÍSTĚ ŠVÉHO OSAZENÍ TVOŘIT HRANU BETONOVÉ DESKY OD SKLADBY S2 A NÁJEZDOVÉ RAMPY. OCELOVÝ L PROFIL SE URČUJE V NOVÉ ŽB DESCE (NAVÁŽÍ SE NA PRUTY DESKY). PROFIL BUDE OBROUŠEN A OŠETŘEN ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. KARISTĚ BUDOU ZATAŽENY K L PROFILU A PROVEDE SE BETONÁŽ ŽB DESKY. OCELOVÝ L PROFILU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ (UVAŽUJEME S OCEL. PROFILEM L 50x50x5)

- V MÍSTĚ ROHOVÉHO ZDIVA ADE JE ZAKOČIŠN NÁŘEŽ DOBETONOVÁNÍ STRAN NOVÉHO NÁJEZDU SE PROVEDE ŘEZ A NÁSLEDNĚ SE VYBOURÁ BETONOVÁ MAZANINA NA OBOUCH STRANÁCH A ODEBERE SE PODKLADNÍ VRSTVA

MEZI STÁVAJÍCÍ STĚNOU OBJEKTU SE PROVEDE DILATACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU (V MÍSTĚ STŘEKOVÉHO LŮŽE BUDE DILATACE OCHRÁNĚNA KOPOVOU FOLIÍ A NADYPÉ SE NOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA, KTERÁ SE ZAČÍNÁ A PO PROVEDENÍ NOVÉHO VYOLAŽENÍ NÁJEZDU DO GARÁŽÍ SE DOBETONUJÍ OBA BOČNÍ NÁŘEHY. NÁŘEHY BUDOU PŘIBETONOVÁNY KO KRAJNÍ DLAŽBA UPLNĚ, BEZ DILATAČNÍ MEZERY A BUDOU SPOLU TVOŘIT NÁJEZDOVOU KRAJNÍ HRANU

POZNÁMKA DILATACE

- NOVÉ BETONOVÉ POVRCHY U SKLADEB S1 A S2 BUDOU DILATOVÁNY OD STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, SLOUPŮ A MEZI ROZDĚLÁVÁNÍ POVRCHY SKLADBAMI KONSTRUKCÍ (VIZ. OBECNÝ DETAIL STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ČÁST D.2.2.3.2)

- DILATACE NEBUDE PROVEDENA VE SKLADBĚ S3 LIŠDÍM SE POUZE O VYMĚNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY).

- U SKLADBY S2 SE BUDE JEDNAT POUZE O DILATACI U OBVODOVÉHO ZDIVA. NOVÁ STROPNÍ ZESILUJÍCÍ KONSTRUKCE JE TVOŘENA ŽB DESKOU TL. 120 MM, KTERÁ JE PŘI SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI VYZTUŽENA KARI SÍTÍ A PRUTOVOU BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ. PROTO NENÍ MOŽNÉ TUTO STROPNÍ KONSTRUKCI DILATOVAT I ŘEZY V ŽB DESCE !!!

- DILATACE BETONOVÉ DESKY U SKLADBY S1 BUDE PROVEDENA JAKO DILATACE U OBVODOVÉHO ZDIVA I JAKO DILATACE V PLOŠE NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY. KONSTRUKCE S1 LEŽÍ NA TERÉNU, JE PROTO MOŽNÉ DILATOVAT POLE BETONOVÉ DESKY

- BETONOVÁ DESKA S1 BUDE NAŘEZÁNA NA ČTVEREC/OBDÉLNÍK VZNIKLÉ SPÁRY PO ŘEZECH BUDOU VYPLNĚNY PU TMELEM NEBO PU PÁSY

PODROBNÝ NÁVRH PROVEDENÍ DILATACE NOVÝCH STROPNÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ZHOTOVEN ZHOTOVITELEM DÍLA V RÁMCI DÍLČÍHO DOKUMENTACE (OBECNÉ DETAILY JSOU ZAHRNUTY V ČÁSTI D.2.2.3.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	S. V.	PODLAHA	POZNÁMKA
					OPOMÍNOVÝ NÁTĚR V = 50 MM DO 3970 A 400 MM
25001	PARKOVACÍ STÁNÍ	554,010	-	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
25002	CHODBA	11,350	3990	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2200 MM
25003	UMÝVÁRNA	8,160	3990	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1500 MM
25004	ZAŘÍZENÍ MÍSTNOSTÍ	43,310	3990	PVC	-
25031	ŠATNA	27,990	4050	PVC	SOKL PVC V=30; K. OB. V=1850 MM
25034	PŘEDSÍŇ	5,780	4050	PVC	SOKL 2 PVC V=30 MM
25035A	PŘEDSÍŇ	5,220	3980	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
25037	SKLAD	22,060	4050	PVC	SOKL 2 PVC V=30 MM
25038A	SKLAD	73,230	4050	PVC	-
25038B	SKLAD	38,440	4050	PVC	-
25038C	SKLAD	123,000	4050	PVC	-
25039	SKLAD	19,390	4040	PVC	-
25040	SKLAD	17,850	4040	PVC	-
25041	SKLAD	18,640	4040	PVC	-
25042	SKLAD	19,230	4040	PVC	-
25043	SKLAD	18,020	4040	PVC	-
25044	SKLAD	38,280	4040	PVC	-
25046	PARKOVACÍ STÁNÍ	188,850	3880	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÝ NÁTĚR V=100 MM
25049	NEURČENO	17,510	4040	PVC	-
25049A	CHODBA	7,850	4040	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÝ NÁTĚR V = 100 MM
25049B	AKUMULÁTOROVNA	6,680	4040	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÝ NÁTĚR V = 100 MM
25049C	PRŮJEZD	13,490	4040	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÝ NÁTĚR V = 100 MM
25050	SKLAD	12,190	2005	PVC	-
25050B	SKLAD	4,930	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
25059	CHODBA	136,670	3930	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÝ NÁTĚR V = 100 MM
25076	CHODBA	54,570	3990	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
25077	CHODBA	8,690	3930	PVC	SOKL 2 PVC V=30 MM
25078	CHODBA	211,390	3850	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM
25079	CHODBA	78,090	3880	PVC	-

ZRUŠENO

LEGENDA :

- DOTČENÁ PLOCHA STAVEBNÍM ÚPRAVAMI
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- 4,050 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - NEDOTČENÁ
- ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - OBECNĚ
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP P20 NA MALTU M 10
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP P15 NA MALTU MVC 2,5
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - POHLED - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CPP
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ MONOLIT. KONSTRUCE TŘÍDA PEVNOSTI VIZ STATIKA
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - BETON PROSTÝ MONOLITICKÝ S KARI SÍTÍ, PODKLADNÍ DESKA HYDROIZOLACE
- ŠTĚRK FRAKCE 16-32 MM
- ŠTĚRKOPISEK FRAKCE 0-16 MM
- -8,210 / -8,160 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY NOVÉ PODLAHY
- S1 TYP SKLADBY PODLAHY

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	DÉLKA (M)	POČET	KS CELKEM	CELKOVÁ DÉLKA (M)
P01	2 x l 120	1,300	2	4	5,200
P02	2 x l 140	1,500	1	2	3,000

VÝPIS OCELOVÝCH RÁMŮ A ZESILUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VIZ D.2.2.3.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

±0,000 = 242,565 m n. m. Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY:	
REVIZE Č.	DATUM / ZMĚNA

SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Rauniczova 20
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město; správa výstavby (organizační jednotka) | tel.: +420 972 625 604 | E-mail: sudop@sudop.brno.cz

PROJEKTOVÁ SKUPINA: Trasování stavby | VEDOUCÍ PROJ. SKUPINY: Ing. Stanislav Kubáček | GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Ing. Karel Cimrda

ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY: Ing. Stanislav Kubáček | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS 30: Ing. Stanislav Kubáček | NAVRHL, VYPRACOVAL: Ing. Michal Malý | KONTROLOVAL: Ing. David Zelený

ZAKÁZKA: 2018-0010-00 | POVĚŘENÝ ODŘ.: - Brno | STUPEŇ: DSP | DSP A ORIG. ČÍSLO: 2018-01-0010 | ARCH. ČÍSLO: -

BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA)
SO 08 - Oprava stávajících garáží
A - Stavebně konstrukční řešení

FÁZE: DSP | MĚŘÍTKO: - | DATUM: 09.01.19

Nový stav 2.PP

ČÁST KONÁNÍ: D.2.2.3.2 | PŘÍLOHA: | 05