Müller František Ing.arch
31.08.2021 13:44:38

SITUACE M 1:500



SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ:

SO 11-10-01 - Železniční svršek
SO 11-11-01 - Železniční spodek
SO 11-30-01 - Ochrana vedení sítí SŽ
SO 11-30-02 - Úprava vedení VO
SO 11-30-03 - Úprava vedení ČEZ Distribuce - řeší správce vedení

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEB:

Přeložka vedení ČEZ - ČEZ
Úprava veřejného prostranství a chodníků v Zákolanech - Obec Zákolany
Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky Podlešín - SŽ

LEGENDA ČAR:

KATASTR - HRANICE POZEMKŮ
SŽ — KATASTR - HRANICE POZEMKŮ SPRÁVY ŽELEZNIC, s.o.
HRANICE STAVBY

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SDĚLOVACÍ KABEL - SŽ, s.o.,OŘ Plzeň ve správě CTD
NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV - ČEZ Distribuce, a. s.
NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - ČEZ Distribuce, a. s.
PODZEMNÍ VEDENÍ STL - GasNet, s.r.o
VODOVOD
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
PODZEMNÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ OPTICKÝ KABEL, CETIN, a. s.
PODZEMNÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÝ METALICKÝ KABEL, CETIN, a. s.

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ STAV JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ DODANÉHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SŽG (11/2020)
- U TOHOTO OBJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM TLOUŠŤKY ZDIVA, DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY NEMUSÍ BÝT SHODNÉ
- SE ZAKRESLENÝM STÁVAJÍCÍM STAVEM
- JEDNÁ SE O JEDNOKOLEJNOU TRAŤ, KOLEJ JE BEZSTYKOVÁ
- PŘEKÁŽKA: SILNICE III/00723
- **DLE DOSTUPNÝCH PLATNÝCH VYJÁDŘENÍ SE V MÍSTĚ STAVBY NACHÁZEJÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ**

M: 1 : 500
10m 0 10m 50m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	[11.08.2021]	Dokumentace k připomínkám	Ing. Martin Píšek

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DIPONT s.r.o.**
Adresa:	č.p. 505, 403 35 Libouchec
Kontakt:	T: +420 475 201 724 E: diponť@diponť.cz

dipont

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Píšek	Ing. Martin Píšek	Ing. Lenka Greslová	Ing. Lenka Greslová

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín**		Označení (S-kód): S632000177
			Označení zhotovitele: D21002
Název části:	Situační výkresy		Označení části: C
Název objektu:			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Koordinační situační výkres		Číslo přílohy: **002**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihočeský	Trněný Újezd u Zákolan [768 324]	0742 04	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	08/2021	8xA4	1:500

Kód: S 6 3 2 0 0 0 1 7 7 _ Stupeň dokumentace: D U S P _ Část: C X X X X _ Objekt: X X X X X X X X _ Podobjekt: X X _ Příloha: 0 0 2 _ Revize: P 0 1