

Váš dopis zn. CESTa – Jelínek
Ze dne 16. 12. 2021
Naše zn. 163769/2021-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Karel Knížek
Ing. Michaela Pavlů

Mobil +420 724 931 668
+420 722 973 217

E-mail knizek@spravazeleznic.cz
pavlum@spravazeleznic.cz

Datum 23. listopadu 2021

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí n/L
Bc. Tomáš Jelínek

(přes IS C.E.Sta)

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) - Úpořiny (mimo)“, DUSP

Po prostudování předložené projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro společné územní a stavební povolení k výše uvedené stavbě Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) GŘ SŽ vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

Zásadní připomínky:

Požární bezpečnost (Knížek)

1. V dokumentaci část B - Souhrnná technická zpráva, bod **B. 2. 8. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby**, předposlední odstavec požadujeme zpřesnění stávající věty neboť dotčený řád je již v platnosti, např. takto:

„... při svařování podle interních předpisů Správy železnic – R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“

Bylo opraveno.

2. V dokumentaci část B - Souhrnná technická zpráva, bod **B. 2. 8. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby** požadujeme např. na konec bodu B.2.8. vložit odstavec nový, který zpřesňuje problematiku svařování, např. v tomto znění:

„V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím (zde např. svařování, broušení) zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.“

Bylo doplněno.

Zapsal: Ing. Jakeš, TOP CON SERVIS

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení

podepsáno elektronicky, za správnost: Knížek