



| | | | |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK | |
| | Vedoucí projektu | Zodpovědný projektant | Investor |
| | ING. M. MIKŠOVSKÝ | ING. R. SKLENÁŘ | Místo stavby |
| | Vypracoval | Kontroloval | Formát |
| | ING. R. SKLENÁŘ | ING. L. MAREK | Datum |
| | | | Účel |
| TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Slitce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 741, email: topcon@topcon.cz | | Č.zakázky | |
| REKONSTRUKCE MOSTU V KM 204,560 TRATI 0581 ŽATEC (MIMO) – ČESKÉ ZLATNÍKY (MIMO) (VČ. OBRNICE) SO 101 – REKONSTRUKCE MOSTU | | Číslo kopie | Číslo přílohy |
| | | | D.2.1-03 |
| STÁVAJÍCÍ STAV – PŘEHLEDNÝ VÝKRES | | | |