

Označení kabelu	Typ kabelu	Úroveň	Délka	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
WS701	JYTY-O 2x1	4-20mA	10	RDD	X31	Teploměr	DŘT	monitoring teploty
WS702	PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	4-20mA	10	RDD	X31	Teploměr	Rnn	monitoring teploty
WS703	PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8	4-20mA	15	RDD	X31	Teploměr+vlhkoměr	ZZEE	monitoring teploty a vlhkosti
WS704	PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8	4-20mA	10	RDD	X31	Teploměr+vlhkoměr	Rvn	monitoring teploty a vlhkosti
WS705	PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	4-20mA	20	RDD	X31	Teploměr	Trafo 1	monitoring teploty
WS706	PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8	4-20mA	20	RDD	X31	Teploměr	Trafo 2	monitoring teploty
WS721	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do LTDS
WS722	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do LTDS
WS723	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do LTDS
WS724	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do LTDS
WS725	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do LTDS
WS726	FTP	Eth	10	RDD	PP	Sděl	PP	napojení do TDS
WS730	FTP	Eth	5	žst. Znojmo DK	PC DDTS	žst. Znojmo DK	zásuvka strukt. kab.	napojení do TDS