


## Hlaváčova 206, Pardubice



Stávající RE-05 nemá volnou pozici na připojení FVE.  
Bude nutné vybudovat nové pole rozvaděče.