

INFORMACE O BODECH			
ČÍSLO BODU	X	Y	
35	-544735.81	-1123308.26	
36	-544743.11	-1123313.60	
37	-544754.47	-1123311.66	
38	-544760.44	-1123308.28	
39	-544766.41	-1123304.90	
40	-544799.33	-1123289.67	
41	-544832.24	-1123274.45	
42	-544843.84	-1123268.72	
43	-544855.12	-1123262.40	
44	-544861.83	-1123258.41	
45	-544866.08	-1123255.95	
46	-544870.38	-1123253.57	
47	-544879.30	-1123248.73	
48	-544888.23	-1123243.90	
49	-544797.86	-1123286.50	
50	-544830.77	-1123271.27	
51	-544842.21	-1123265.62	
52	-544853.33	-1123259.39	
53	-544860.05	-1123256.41	
54	-544864.35	-1123252.90	
55	-544868.71	-1123250.49	
56	-544877.64	-1123245.65	
57	-544886.56	-1123240.82	
58	-544897.62	-1123234.83	
59	-544908.68	-1123228.84	
60	-544910.29	-1123228.26	
61	-544918.05	-1123225.43	
62	-544916.34	-1123233.78	
63	-544912.75	-1123235.07	
64	-544900.49	-1123239.48	
65	-544911.85	-1123225.03	
66	-544914.70	-1123220.33	
67	-544916.58	-1123214.96	
68	-544920.47	-1123215.87	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9emd
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE V SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

POZNÁMKA:

- Souřadnicový systém: S-JTSK
- Výškový systém: Bpv
- Pro vytvoření bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení
- Přesnost vytyčení dle ČSN 7340-2-1 A ČSN 7340-2-2 *)

*) pokud je projektantem požadována vyšší přesnost nebo jiné požadavky na vytyčení, uvede se tato skutečnost v poznámce.