

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15894/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 53)

Žádáme zadavatele o sjednocení nesrovnalostí mezi položkami SO 90-90 a jednotlivými objekty. Byly nalezeny následující nesrovnalosti v množství uvedených odpadů:

ODPAD			SO 90-90	OBJEKTY	rozdíl	poznámka
17 05 04	O	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	28317,456	28819,459	- 502,003	nezapočtena položka SO 11-31-06 (501,953) špatně započítaná výměra u SO 11-25-03 (0,944 místo 0,994)
17 05 04	O	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	82221,186	82215,086	6,100	započtena položka z NEEXISTUJÍCÍHO PS 11-02-54 (1,000) špatně započítaná výměra z SO 11-31-06 (501,953 místo 496,853)
17 05 04	O	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	17692,853	17196,000	496,853	špatně započtena položka z SO 11-31-06 (z pol. 2 - 496,853)
17 03 02	O	VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU včetně dopravy	2129,308	2137,243	-7,935	špatně započítaná výměra z SO 11-71-01 (0,440 místo 8,375)
17 01 01	O	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV včetně dopravy	5737,718	5729,309	8,409	špatně započítaná výměra z SO 11-71-01 (2,074 místo 2,040) započtena navíc položka z SO 11-71-01 (z pol.5 - 8,375)

17 02 03	O	PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ včetně dopravy	48,442	48,342	0,100	započtena položka z NEEXISTUJÍCÍHO PS 11-02-54 (0,100)
20 03 99	O	ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU včetně dopravy	3,400	3,300	0,100	započtena položka z NEEXISTUJÍCÍHO PS 11-02-54 (0,100)

Odpověď na dotaz č. 53:

Množství odpadů obsažené v rámci SO 90-90 bylo narovnáno s množstvím odpadů v jednotlivých SO/PS. Soupis prací SO 90-90 s opravenou výměrou položek č. 1, 2, 3, 5, 6, 14 a 34 je součástí Dodatku č. 5. Zároveň byl opraven chybný kód položek č. 547 a 548 u SO 11-31-06 a položky č. 3 u SO 11-71-01. Výkazy těchto dvou objektů jsou rovněž součástí Dodatku č. 5.

Dotaz 54)

Prosím o doplnění výkazu výměr k zakázce Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží.

Ve složce Soupis prací s výkazem výměr, je v listu 11-79-01 řádek 162 položka 39 uvedeno, že výkaz výměr pro AZS je samostatnou přílohou výkazu, s označením 11-79-01_02. Taková příloha ovšem ve složce není. Prosím o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 54:

Jedná se o výkaz výměr systému závlah, který je označený jako stavební podobjekt SO 11-79-01.02, který je ve výkazu SO 11-79-01 uveden souhrnně jako jedna položka. Číslo uvedené ve výkazu výměr odkazuje na tento podobjekt, ne číslo přílohy. Detailní výkaz jednotlivých prvků závlahového systému je vydán v samostatném dokumentu jako D.2.2.6.4.003_Výkaz výměr.pdf – tato příloha je uložena v PDPS ve složce objektu SO 11-79-01.

Dotaz 55)

V ZTP v bodě 4.4.1 je zadavatelem stanoveno, že zhotovitel musí zajistit RDS pro 25 vyjmenovaných objektů, a dle bodu 4.4.9 také do RDS zapracovat proces Tracksides Approval. Kam má uchazeč zahrnout náklady na tyto práce?

Odpověď na dotaz č. 55:

Do SO 98-98 byla přidána nová položka č. 12, VSEOB009 Realizační dokumentace stavby (RDS), ve které zhotovitel ocení její zpracování pro 25 vyjmenovaných objektů v předepsaném rozsahu dle VTP a ZTP. Náklady na spolupráci na procesu Tracksides Approval zhotovitel zahrne do SO 98-98 do položky „Spolupráce na procesu Tracksides Approval“. Specifikace činnosti viz ZTP. Pro účely soutěže zhotovitel ocení tuto položku odhadovaným rozsahem 200 hodin práce příslušného specialisty zhotovitele. Tato položka bude čerpána dle skutečně vykázaných hodin.

Dotaz 56)

V ZTP v bodě 4.10.1 je zadavatelem stanoveno, že před zahájením prací na SO 11-22-01-platforma zastřešení se provede záchranný archeologický průzkum. Bude tuto činnost zajišťovat zhotovitel stavby? Pokud ano, kam má zahrnout náklady na tyto práce?

Odpověď na dotaz č. 56:

Ano, zhotovitel zahrne náklady na záchranný archeologický výzkum do položky „A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum“.

Dotaz 57)

V ZTP v bodě 4.12.2 je zadavatelem uvedeno, že zhotovitel nemá oceňovat část objektu SO 11-31-03 -pracovní plocha kanalizační přípojka. Dále je u tohoto objektu v bodě 4.12.3 uvedeno, že má uchazeč naopak ocenit část tohoto objektu, která není v PDPS. Jsou tyto požadavky zahrnuty ve výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 57:

Tyto požadavky nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Jsou uvedeny pouze v ZTP. Jde o drobné změny, které mají na celkové náklady zanedbatelný vliv. Tyto položky vyplývající z úprav popsanych v ZTP rozpustí zhotovitel v nákladech příslušného SO.

Dotaz 58)

V ZTP v bodě 4.14.3 je uveden požadavek na zajištění stavební připravenosti pro 3 ks led obrazovek u objektu SO 11-79-02 -drobná architektura a oplocení. Tyto práce jsou konkrétně specifikovány, ve výkazu výměr však chybí. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 58:

Tyto položky nebudou doplněny do výkazu výměr. Jsou uvedeny pouze v ZTP. Jde o drobné změny, které mají na celkové náklady zanedbatelný vliv. Tyto položky vyplývající z úprav popsanych v ZTP rozpustí zhotovitel v nákladech příslušného SO.


Dotaz 59)

SO 11-12-03 Úprava plochy v prostoru Dvorany

- pol. č.14 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA – 400 m2, Dlažba náměstíčka shodná se související stavbou. Viz. TZ, situace a řezy.
V TZ uvedeno jako úprava plochy v prostoru dvorany s popisem vápencové dlažby tl. 60 mm uložené do pískového lože a šd., bez uvedení rozměru formátu.
Jedná se o materiál uvažovaný položkou č.14? Pokud ano, kde je tato plocha uvažována (odečet výměry – odkaz na výkresovou část)? Jaký má být formát/rozměry této dlažby.
Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 59:

Nejedná se o uvažovanou položku – tato specifikace je míněna pro mozaikovou dlažbu. Plocha je uvažována v místě sousedícím se stavbou „Rekonstrukce ulice Na Florenci“ a je vymezena liniovým odvodněním (viz. přiložený výřez situace). Do TZ byl přidán popis dlažby i její skladba. Do SP byla přidána položka na betonový prvek dlažby.



Přílohy:

SK111203_1_001_000

SK111203_4_001_000

Výkaz výměr - ŽST_Praha_Masarykovo_nádraží_Zm04_230801

V Praze dne 01. 08. 2023

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)