

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 16238/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 15:

Soupis prací obsahuje v části 98-98 položku 6 „Publicita stavby“

Dotaz:

Upřesní zadavatel, co má být předmětem ocenění této položky?

Odpověď na dotaz č. 15:

Předmětem této položky je plnění dle ZTP v celém rozsahu kapitoly 4.11 Publicita stavby.

Dotaz č. 16:

V soupisu prací v části PS 02-02-41 je položka 92 a 93, kdy v obou případech se jedná o dílenskou dokumentaci.

Dotaz:

Upřesní zadavatel, co má být předmětem ocenění těchto dvou položek, popř. upraví výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 16:

V soupisu prací v části PS 02-02-41 byla odstraněna položka č. 92.

Dotaz č. 17:

V rámci D+M informačního systému je i dodávka prvku I-104 Věžní hodiny, které by měly být, dle popisu, zapojeny do silno a slabo systému objektu. Projektová dokumentace jednotného času zapojení těchto hodin do systému jednotného času neuvažuje. Dále jsou, dle našeho názoru, ve výpisu prvků duplicitně obsaženy jednotného času uvnitř hlavní haly, a to v soupisu prací v části Informační systém položka č. 3 v počtu 2 ks, tak i v části Jednotný čas položka č. 14 a 15 také v počtu 2 ks.

Dotaz:

Mají být věžní hodiny zapojeny do systému jednotného času? Pokud ano, bude upravena – doplněna projektová dokumentace a soupis prací? Pokud jsou interiérové hodiny v soupisu prací duplicitně, upraví zadavatel soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 17:

Bylo upraveno blokové schéma JČ – věžní hodiny jsou napojeny na systém jednotného času. Blokové schéma je v příloze tohoto dodatku.

V soupise prací byla položka č. 3 v informačním systému PS 00-02-61 zrušena. Platí 2 ks v oddílu jednotného času PS 00-02-74 a položky č. 16, 17, 20 a 21 byly upraveny (PS 00-02-74).

Dotaz č. 18:

Součástí výpisů oken je i D+M prvku W13 – výplň s automatickými dveřmi, kdy v poznámce u tohoto prvku je uvedeno, že přesnější specifikace je na samostatném výkrese. Ten není součástí zadání.

Dotaz:

Doplní zadavatel podrobnější specifikaci tohoto prvku?

Odpověď na dotaz č. 18:

Poznámka „presnější specifikace je na samostatném výkrese“ neplatí a byla odstraněna z výpisu u prvku W-13.

Dotaz č. 19:

Ve výkresu detailu markýzy „01-504_DETAIL_MARKYZA_VSTUP“ je specifikace zasklení popsána: bezpečnostní lepené sklo čiré 2 x sklo 10 mm + PVB Folie 0,76 mm. Ve výpisu prvků 01-605_VYPIS_ZAMECNICKE je u prvku Z-28 specifikace sklad: 2x sklo 6 mm + PVB folie 0,76 mm.

Dotaz:

Upřesnění zadavatel, jaké specifikace zasklení má být v nabídce oceněna?

Odpověď na dotaz č. 19:

Platí výkres detailu – 2x sklo 10 mm + PVB Folie 0,76 mm.

Výpis zámečnických výrobků byl upraven a je v příloze tohoto dodatku.

Dotazy č. 20–22 budou zodpovězeny v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 20:

V soupisu prací Měření a regulace je D+M požárních čidel (položky č. 23 až 28). Tyto požární čidla nejsou však v projektu měření zakreslena, včetně popsání jejich návaznosti na signalizaci a další technologie.

Dotaz:

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci měření a regulace o tyto požární čidla, popř. jiným způsobem popíše jejich zapojení a návaznost na další systémy?

Dotaz č. 21:

V technické zprávě měření a regulace je uvedeno, že má být monitoring jističů od fancoilů pomocí měření a regulace. Projekt MaR toto neřeší.

Dotaz:

Má být prováděn monitoring těchto jističů chlazení? Pokud ano, doplní zadavatel dokumentaci a návrh řešení?

Dotaz č. 22:

Po kontrole dokumentace projektu měření a regulace si myslíme, že v soupisu prací chybí dodávka a montáž 6 ks teploměrů do jímek pro potrubí a dále dodávka a montáž 2 ks teploměrů do interiéru a exteriéru.

Dotaz:

Pokud není dodávka a montáž těchto teploměrů předmětem plnění jiných technologií, doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?

Dotaz č. 23

Součástí specifikace rozvaděčů v části silnoproud je i rozvaděč R1.11. Dodávka a montáž tohoto rozvaděče není uvedena v soupisu prací.

Dotaz:

Má být tento rozvaděč předmětem plnění? Pokud ano, doplní zadavatel tento rozvaděč do soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 23:

Tento rozvaděč je součástí plnění. Do soupisu prací v listě SO 00-71-01.06 – D.2.2.1 – Silnoproudé elektroinstalace byla doplněna položka č. 203. U položky č. 39 je navýšen počet kusů.

Dotaz č. 24:

V soupisu prací elektro – silnoproud jsou uvedeny rozvaděče, pro které není v zadání obsažena výkresová dokumentace ani specifikace. Jedná se o rozvaděče: RH, RHT, R0.3, RE1, RE2, R1.9, RS1, RS2, R1.0 a RN0. Pro řádné a srovnatelné ocenění dodávky a montáže těchto rozvaděčů je nutná jejich podrobná specifikace.

Dotaz:

Doplní zadavatel zadávací dokumentaci-specifikaci pro tyto rozvaděče?

Odpověď na dotaz č. 24:

Doplňujeme chybějící specifikace rozvaděčů.

Rozvaděč +R1.9 je stávající, pouze se připojí.

+RNO není rozvaděč, jde o centrální stanici nouzového osvětlení.

Dotaz č. 25:

Podrobný popis položky č. 62 soupisu prací v části D.2.2.1 Architektonicko-stavební řešení obsahuje text „vč. Vytvoření nových prvků na fasádě“ Tyto prvky nejsou nikde dále podrobněji specifikovány v detailu ani množství. Dle vysvětlení, změny a doplnění dokumentace zadavatele číslo 3, by tato položka měla obsahovat obnovu fasádních prvků kolem oken a dveří štukatérsky. V soupisu prací je u této položky specifikována cenová soustava URS 2023 01. Dle TOV URS je předmětem této položky plošné dozdění. Ne doplnění štukatérských prvků (viz text níže).

Kód položky: 349235851 ... M3 m2 Celkové množství: 0,000 Index. cena: 658,00
 Zkrác. popis: Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm

Položka Výkaz výměr TOV Přírůžka Ceny dodavatelů Ostatní Plný popis a poznámka Obrázek Výskyty

000 - TOV 000 (658,34) Nástroje Nastav TOV

O	TC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. náklad	Celkový nácl
<input type="checkbox"/>	pc	58912400	malta cementová MC5 kamenivo frakce 0/4	m3	0,02200	2 440,00	53,68	
<input type="checkbox"/>	pc	59610001	chla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	22,00000	10,30	226,60	
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,16000	158,30	25,33	
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,69000	174,90	120,68	

Mzdy 146,01
 Odvody 49,35
 Stroje 0,00
 Tarify 0,00
PZN 195,36
 Materiál 280,28
 Poddávky 0,00
 Nekalkulované 0,00
PN 475,64
 Režie 125,03
 Zisk 57,67
Cena TOV 658,34

OK Storno

Dotaz:

Doplní zadavatel do soupisu prací položky s podrobnou specifikací doplňovaných štukatérských prvků s jejich výměrou (plošné i lineární)?

Odpověď na dotaz č. 25:

Štukatérské prvky jsou obsaženy v položce č. 62 Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100 %.

3222. V cenách oprav vnějších omítek stupně členitosti 1 až 5 jsou započteny i náklady na:

- opravu nebo nové provedení všech profilových článků, rovných i zakřivených,
- opravu a doplňování ozdobných prvků.

Dotaz č. 26:

Součástí Výpisu oken i D+M prvku W-14 pokladní okno. Dle podrobnější dokumentace tohoto prvku jsou zakresleny i zabudované informační digitální panely v počtu 2 ks, kdy je u těchto panelů dále napsáno „Alternativně osadit informativní Clipframe“ Dokumentace neobsahuje podrobnější specifikaci tohoto informačního panelu ani v jednom z uvažovaných proveden

Dotaz:

Mají být tyto informační panely součástí dodávky Podkladního okna? Pokud ano, doplní zadavatel specifikace těchto informačních panelů?

Odpověď na dotaz č. 26:

Informační panely ani Clipframe nejsou součástí dodávky Pokladního okna.

Dotaz č. 27:

V situaci C-04_SIT_POV_Ia je u oplocení poznámka „dočasné oplocení staveniště v = 2 m“. V poznámce na tom samém výkrese je u poznámky 3 výška oplocení požadována 3 m.

Dotaz:

Upřesní zadavatel specifikaci a výšku dočasného oplocení staveniště?

Odpověď na dotaz č. 27:

V poznámkách ve výkresech plánu organizace výstavby (všechny etapy) byla výška oplocení upravena na 2 m.

Dotaz č. 28:

V situaci C-04_SIT_POV_Ia je zakreslena dočasná komunikace, včetně signálního pásu na nástupiště. Není však uvedena specifikace této komunikace a signálního pásu. Tato dočasná komunikace není součástí soupisu prací.

Dotaz:

Upřesní zadavatel specifikaci provedení této dočasně komunikace, včetně provedení signálního pásu? Budou tyto práce doplněny do soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 28:

Dočasná pochozí plocha je tvořena z OSB desek položka č. 3 v POV. Varovný a signální pás je na tyto desky lepen. Do soupisu prací byla doplněna položka č. 30 a 31.

Dotaz č. 29:

Součástí soupisu prací částí POV je položka 27 Útulek vlakvedoucího na 18 měsíců a položka 28 Útulek a sklad pro ST. V obdržených situacích tyto útluky nejsou vyznačeny.

Dotaz:

Pokud mají být tyto útluky součástí plnění, upřesnění zadavatel jejich umístění s vazbou na připojení na inženýrské sítě?

Odpověď na dotaz č. 29:

Do výkresu C04 – Plán organizace výstavby – Etapa I.a, a C05 – Plán organizace výstavby – Etapa I.b byl doplněn útulek vlakvedoucího a útulek a sklad pro ST.

Dotaz č. 30:

Soupis prací v části D.2.2.1 Architektonicko-stavební řešení obsahuje položky tesařských prací p. č. 162 až 165 „Doplnění střešní vazby“ v celkové délce cca 653 m. Z výkresové dokumentace není patrné, kde by tyto práce měly být realizovány (platí i pro demontáže).

Dotaz:

Upřesní, nebo doplní zadavatel výkresovou část se zakreslením provádění těchto prací?

Odpověď na dotaz č. 30:

V soupisu prací je uvažováno s výměnou 20 % střešních prvků. Konkrétní pozice výměn prvků budou určena při realizaci stavby, po odkrytí střešního bednění a ostatních konstrukcí zakrývajících části krovu. Přesná specifikace bude stanovena autorským dozorem ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

Dotaz č. 31:

V technické zprávě Stavební části se cituje: „Podlahová konstrukce nad klenbami bude doplněna zásyem z liaporu ..“ Ve skladbách konstrukcí se píše: „Zásyp granulátem z expandovaných jíílů – zpevněný cementem. V soupisu prací je v položce 73 uvedena Mazanina z lehkého keramického betonu LC 16/18. Každé z těchto provedení má jinou objemovou hmotnost.

Dotaz:

Upřesní zadavatel provedení této vrstvy, popř. upraví soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 31:

V soupise prací byl u položky č. 73 (SO 00-71-01.01) upraven popis („Zásyp granulátem z expandovaných jíílů – zpevněný cementem“).

Dotaz č. 32:

Soupis prací SO 00-71-01.01 obsahuje položky č. 512 až 515 související s opravou kamenné dlažby (čištění, impregnace) v rozsahu cca 287 m2. Z předané projektové dokumentace není patrné, kde je takovéto množství stávající kamenné dlažby.

Dotaz:

Upřesní zadavatel, na jaké práce se soupis prací vztahuje, popř. upraví soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 32:

Jde o opravu stávající kamenné dlažby na schodištích v interiéru a fasádních kamenných prvců.

Dotaz č. 33:

Soupis prací SO00-71-01.00 obsahuje položku 66 Demontáž kolejnic všech soustav v množství 21.2 m


Pokud by se mělo jednat o slepou kolej v prostoru staveniště, tak nad touto kolejí je i elektro trakční vedení, jehož demontáž v soupisu prací není

Dotaz:

Upřesní zadavatel, kde má být kolej demontována, popř. doplní do soupisu prací demontáž trakčního vedení s příslušnými výlukami, či jinak upraví soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 33:

Nejedná se o slepou kolej v prostoru staveniště. Jde o odstranění kolejnic v místnosti č. 1S30 a 1S31 výkres č. SO 00-71-01_01_2_201a – Půdorys 1.PP – severní křídlo – stávající stav, bourací práce.



Dotaz č. 34:

V technické zprávě stavební části se cituje, že ochrana proti radonu bude v 1. PP a 1. NP hydroizolační folií (část TZ D.9.). Dále se v technické zprávě cituje, že podlahy v 1. PP a suterénní stěny budou opatřeny novou hydroizolací – 3 x asfaltový pás (část D4.4 g). Ve skladbách konstrukcí není počet vrstev upřesněn, ale je zakreslena tl. asfaltové izolace 5mm (jedna vrstva?). Ze soupisu prací není patrné, kolik hydroizolačních vrstev má být provedeno.

Dotaz:

Upřesní zadavatel, z jakých materiálů a v kolika vrstvách má být provedena hydroizolace a protiradonová opatření, včetně provedení příslušné úpravy v soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 34:

V dokumentaci SO 00-71-01_01_3_601 Skladby konstrukcí je ve skladbě L02 a L03 uvažováno s 3 vrstvami hydroizolačních pásů. Ve skladbě L01 byla tloušťka hydroizolačního pásu upravena. V soupisu prací pro skladbu L01-L03 je počítáno se třemi vrstvami. Soupis prací je správně.

3x Izolace proti vlhkosti a radonu - hydroizolační pás z SBS

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m², horní povrch opatřen jemným separačním posypem, spodní povrch separační fólie

15 mm

Dotaz č. 35:

V technické zprávě stavební části, v části D4.4 e se cituje k střešnímu pláští: „falcovaná plechová krytina (barva antracitově černá)“, v části f se cituje: „klempířské výrobky jsou navrženy nové, a to z předzvětralého titan-zinku“. V soupisu prací stavební část je u položky popis: Krytina ze svitků nebo tabulí z titan-zinkového lesklého plechu ...“ Zároveň je ve výpisu zámečnických prvků sněhový zachytávač v provedení hliník bez povrchové úpravy.

Dotaz:

Upřesní zadavatel materiál střešní krytiny a klempířských prvků, včetně provedení případné úpravy textu v soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 35:


Platí krytina z předzvětralého titanzinku. Položka č. 214 v soupise prací byla opravena.

Ve výpise zámečnických výrobků byl opraven materiál sněhového zachytávače.

Dotaz č. 36:

Ve výpisu oken, je u pozic např. W-23, W-24 a další graficky vyznačeno osazení prvku do střešního pláště takto

ŘEZ - SCHÉMA




Z předané projektové dokumentace není patrný způsob zabudování do střešní konstrukce ani detaily opracování osazení konstrukce výplně do střešního pláště. Ve výpisu prvků je zároveň u kování poznámka: okenní klika nerez mat. Případné otvírání však není ve schématu výrobku zakresleno.

Dotaz:

Doplní zadavatel řešení osazení těchto prvků do střešního pláště včetně doplnění detailů provedení, včetně zakreslení požadavků na případné otvírání křídel?

Odpověď na dotaz č. 36:

*Otvírání je ve schématu výrobku nakresleno a je dále napsáno v kolonce „popis dílů sestavy”.
Osazení okna nad střešní rovinou:*



Dotaz č. 37:

V SO 00-71-01.01, příloze č. 601 – Skladby konstrukcí je u skladby P15 uveden jako finální povrch „..., 2x komponentní epoxidový nátěr...“. Na Půdorysech 1.NP je v Legendě místností pro Technologii dráhy č. 1.09.01 až 1.09.04 uvedena podlaha Antistatické linoleum (Skladba P15). Obdobně všechny místnosti v 1.PP uvádějící v Legendě místností betonovou mazaninu / kamenné stupně (Skladba P02), ale Skladba P02 uvádí epoxidový nátěr.

Obdobně místnost č. 2.02.05 – Kamenné stupně (Skladba P08) – ale skladba P08 je keramická dlažba.

Dotaz:

Upřesní zadavatel, jaké finální povrchové úpravy jsou předmětem zadání, popř. upraví soupis prací tak, aby soupis prací odpovídal tendrové dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 37:

V 1.NP platí epoxidový nátěr dle skladby P15. Výkres Půdorysu 1.NP – Návrh byl opraven (legenda místností).

V 1.PP platí epoxidový nátěr dle skladby P02. Výkres Půdorysu 1.PP – Návrh byl opraven (legenda místností).

V místnosti č. 2.02.05 jsou stávající kamenné stupně.

Dotaz č. 38:

V Souhrnné technické zprávě je na straně č. 25 uvedeno „Obnova keramických prolévaných dlažeb vstupní haly dle dlažeb zachovaných“. Ve Stavebně historickém průzkumu je na straně č. 90 u místnosti OP01 a OP58 prolévána keramická dlažba. Dle návrhu Půdorysu 1.NP je v místnosti č. 1.01.01 podlaha Teracco (Skladba P06) v celém rozsahu.

Dotaz:

Budou se zachovávat dlažby uvedené dle Stavebně historického průzkumu? Pokud ano, upraví zadavatel takto soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 38:

Platí teracco v celém rozsahu dle skladby P06 a soupisu prací. Souhrnná technická zpráva byla upravena.

Dotaz č. 39 bude zodpovězen v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 39:

Součástí soupisu prací v části Měření a regulace je položka č. 16 Rozvaděč RMAR1 včetně vystrojení a osazení řídicím systémem. Tento rozvaděč není dále podrobněji specifikován.

Dotaz:

Doplní zadavatel specifikaci tohoto rozvaděče?

Dotaz č. 40:

Ve výpisu ostatních výrobků je u položky O – 15 (dobíjecí stanice pro elektrokola) nečitelný text v popisu komponentů. Prosíme o doplnění nečitelného textu.

Odpověď na dotaz č. 40:


U prvku O-15 byl upraven nečitelný text. Opravený výpis „01-608a_VYPIS_OSTATNICH_PRVKU_REV-01“ je v příloze tohoto dodatku.

Dotaz č. 41:

Dle výpisu ostatních výrobků bychom měli provést stavební připravenost pro výrobky s označením O-17 a O-18. V rozpočtu jsme nenalezli položky, které se této připravenosti týkají, ani bližší informace k rozsahu prací. Prosíme o doplnění

Odpověď na dotaz č. 41:

Jedná se o přípravu vody a elektřiny viz profesní části ZTI a silnoproud:



Dotaz č. 42:

Ve výpisu ostatních výrobků (OŘ) jsou uvedeny položky O-04 až O-39. Hasící přístroje, vybavení sociálních zařízení a čajová kuchyňka. Tyto dodávky jsme nenalezli ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění

Odpověď na dotaz č. 42:

Prvky OŘ O-04 až O-39 jsou v soupisu prací v oddílu SOor – Vybavení – provozní náklady OŘ UNL. Dodávka vč. montáže.

Dotaz č. 43:

V rozpočtu architektonicko-stavební části v oddíle „772 Podlahy z kamene“ je uvedena položka č.508 – Montáž obkladů. Dle výměry se domníváme, že jde o hlavní schodiště. Postrádáme položku pro dodávku materiálu a jeho projektovou specifikaci. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 43:

Jedná se o schodiště před vstupem do výpravní budovy. Specifikace je uvedena v detailu 2.501 (popis žulových stupňů). V soupise prací se jedná o položku č. 509.

Dotaz č. 44:

V rozpočtu architektonicko-stavební části v oddíle „772 Podlahy z kamene“ je uvedena položka č.509 – obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm. Prosíme o doplnění položky pro montáž a upřesnění, ve kterých místech se bude tento obrubník osazovat.

Odpověď na dotaz č. 44:

Jedná se o schodiště před vstupem do výpravní budovy. Montáž je obsažena v položce č. 508.

Dotaz č. 45:

Ve stavebně-historickém průzkumu je na straně č.26 zmínka o obnově keramických prolévaných dlažeb. V projektových podkladech jsme nenalezli upřesnění, ani položky v rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 45:

Platí teracco v celém rozsahu dle skladby P06 a soupisu prací. Obnova keramických prolévaných dlažeb se neprovádí.

Dotaz č. 46:

V technické zprávě na straně 10 je zmínka o vyčištění a vyspravení kamenných sloupů v 1.PP. Požadované práce jsme nenalezli ve výkazu výměr a žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 46:

Vyspravení kamenných sloupů v 1.PP je součástí položky č. 512-515 v SO 00-71-01.01.

Dotaz č. 47:

V rozpočtu architektonicko-stavební části v oddíle „772 Podlahy z kamene“ jsou uvedeny položky 512 až 515 – Dlažby z kamene oprava (očištění vodou, tryskání pískem, impregnační nátěr, uzavírací nátěr). Ve skladbách jsme nenalezli povrchy s kamennou dlažbou a žádáme o vysvětlení, kde se prostory s těmito dlažbami nachází. Žádáme také o informaci, zda v rozpočtu nechybí i oprava/doplnění stávajících dlažeb, případně, zda se po otryskání pískem nebude muset dlažba přespárovat.

Odpověď na dotaz č. 47:

Jde o opravu stávající kamenné dlažby na schodišti a fasádních kamenných prvků. Do soupisu prací byla doplněna položka „oprava spárování kamenné dlažby“ – položka č. 615 v SO 00-71-01.01.

Dotaz č. 48:

V SO 00-71-01.01, příloze č. 607 – Výpis klempířských prvků je uvedena poznámka č. 9: „VEŠKERÉ POHLEDOVÉ ČÁSTI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ KROMĚ ATIKY BUDOU MÍT POVRCHOVOU ÚPRAVU ANTIGRAFITY, TATO POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE VŽDY NA CELÉ POHLEDOVÉ ČÁSTI VÝROBKU“

V Technické zprávě se na straně 23 uvádí „V hale a veřejných prostorech budou stěny opatřeny antigrafitovým nátěrem.“ Ve výkazu výměr je k této části položka č. 583.: „Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů“.

Dotaz:

Doplní zadavatel do výkazu výměr položku na provedení povrchové úpravy antigrafitu pro klempířské prvky? Upřesní zadavatel požadavek i na případnou antigrafitu úpravu vnějších omítek (případně do jakého rozsahu – např. do výšky 3 m?

Odpověď na dotaz č. 48:

Antigraffiti nátěr je počítán do výšky 2 m.

V soupisu prací byla pro antigraffiti nátěr na klempířských výrobcích přidána položka č. 614 v SO 00-71-01.01.

Dotaz č. 49:

V SO 00-71-01.01 se v Technické zprávě na straně č. 8 uvádí: „V prostoru přednádraží a na stávajícím prvním nástupišti je navrženo záporové pažení. Ostatní části výkopů budou

svahovány a většina výkopů bude vzhledem k množství sítí prováděna ručně. Výkop na stávajícím prvním nástupišti bude prováděn za dozoru Správy tratí SŽ."

Ve výkazu výměr je položka č. 5: „Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m"

Z jednotlivých příčných řezů nevyplývá kde bude záporové pažení na nástupišti provedeno a to ani s ohledem na dílčí etapizaci, kdy má být 1. nástupiště přístupné cestujícím (viz příloha C.04 – Plán organizace výstavby – Etapa I.a (odkop suterénu, interiér) ani s ohledem na nutnost provedení kabelovodu 4x (3x3) a patek pro litinové sloupy.

Dále je v příloze č. 310 - Řez D-D na straně hlavního vstupu naznačeno záporové pažení.

Dotaz:

Upřesní zadavatel přesný polohový rozsah záporového pažení do projektové dokumentace? Případně dopad do výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 49:

Rozsah pažení, resp. svahování stavební jámy je vyznačen na půdoryse č. 1.201a-c.

Byl upraven popis v technické zprávě stavební části a druh pažení byl sjednocen se soupisem prací na pažení příložené. Upravená TZ je v příloze tohoto dodatku.

Dotaz č. 50:

V tendrové projektové dokumentaci v části D.2.1.6 Dešťová kanalizace je v situaci zakreslena retenční nádrž na dešťovou vodu s řízeným odčerpáváním do kanalizačního řádu. Retenční nádrž řeší i technická zpráva a zároveň je uváděna i ve vyjádření CHEVAKu. V soupisu prací však dodávka a montáž retenční nádrže není.

Dotaz:

Má být dodávka a montáž retenční nádrže předmětem nabídky? Pokud ano, doplní zadavatel tuto položku a související práce (např. zemní práce) do soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 50:

Retenční nádrž byla doplněna do soupisu prací – položka č. 52 v SO 00-31-01.

Součástí položky dodávky a montáže retenční nádrže je i kompletní příslušenství: betonový poklop s výlezem do nádrže a schůdky, jeden přítok a jeden čerpaný odtok (čerpadlo je součástí položky č. 48 a 49 v SO 00-31-01). Dále je součástí ceny položky i podkladní beton C16/20 tl. 150 mm a hutněný štěrk F8-16 tl. 150 mm.

Dotaz č. 51:

V koordinační situaci jsou vyznačeny zábory jak dočasné, tak i trvalé. Dočasné zábory jsou vyznačeny pro demontáž stávajících plynovodních a vodovodních přípojek v celé jejich trase. Ze soupisu prací není zřejmé, zda mají být stávající přípojky pouze odpojeny, nebo v celé své trase demontovány. Dle vyjádření společnosti GASNET mají být plynovodní přípojky odpojeny v místech napojení na plynovodní řád.

Dotaz:

Upřesní zadavatel, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají být odpojeny stávající vodovodní a plynovodní přípojky, včetně rozsahu záborů? Upraví následně v rozsahu požadovaných prací tendrový soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 51:

Vodovodní přípojka bude zachována a měněna je pouze část za vodoměrnou sestavou (uvnitř domu – 1.PP, 1S12). Odpojení plynovodu platí dle vyjádření společnosti GASNET – tedy odpojení v místě napojení na plynovodní řád.

Rozsah záborů je vyznačen ve výkresech POV a je dán rozsahem oplocení. Velikost záborů nemá vliv na soupis prací.

Odpojovaný areálový rozvod vody (v koordinační situaci vyznačeno šedivě) se odpojí na patě domu a potrubí v zemi lze zachovat. V koordinační situaci je toto potrubí označeno proto, že již nebude po výstavbě funkční. Do výpravní budovy je zavedena stávající přípojka a ta bude

zachována v původní poloze. Od vodoměrné sestavy budou vedeny nové rozvody po celém objektu.

Dotaz č. 52:

V soupisu prací v části POV je položka č. 3 – provizorní OSB na podlahu. Z výkresové dokumentace není patrné, kde má být tato deska namontována

Dotaz:

Upřesní zadavatel, kde má být toto dočasné provizorní opatření realizováno?

Odpověď na dotaz č. 52:

OSB deska má být osazena dle červené čárkované šrafy (provizorní komunikace) v situaci POV.

Dotaz č. 53:

Dle situačních výkresů etapizace (příloha C.04 Etapa 1A) je na nástupišti vyznačeno umístění dočasného staveništního oplocení, které je ale navrženo v místě nově dodávaných litinových sloupů a jejich základů. Zároveň, v místě základů litinových sloupů (nebo v jejich těsné blízkosti) je vedeno stávající sdělovací vedení drah.

Dotaz:

Jak bude realizována etapizace v místě nového zastřešení nástupiště s vazbou na potřebu realizace nových základů sloupů, při zachování stávajících sloupů osvětlení a trolejového vedení a dále při demontáži stávající povrchu nástupiště a zároveň při respektování pohybu cestujících po tomto nástupišti?

Odpověď na dotaz č. 53:

Součástí zadávací dokumentace není přesný harmonogram prací nebo technologický postup dodavatele. Dokumentace stanovuje rozsah dané etapy – tedy, že zastřešení nástupiště bude realizováno v etapě IA/IB/IC.

Konkrétní harmonogram výstavby a technologické postupy jsou součástí plnění zhotovitele stavby.

Dotaz č. 54:

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že v soupisu prací a výkonů neodpovídají množství montáží množství dodávek. Jedná se o tyto položky:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
424	766682121		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm DN-27 1=1.000 [A]	KUS	1,000
425	R604DN27Z		obložková zárubeň pro dveře DN-27 obložková zárubeň pro dveře DN-27 m. č. 3.10.06 1=1.000 [A] jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 00-71-01.01 - 3.604 - Výpis dveří nových - prvek DN-27	KUS	1,000
426	R604DN28Z		obložková zárubeň pro dveře DN-28 obložková zárubeň pro dveře DN-28 m. č. 3.10.28 1=1.000 [A] jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 00-71-01.01 - 3.604 - Výpis dveří nových - prvek DN-28	KUS	1,000
427	R604DN32Z		obložková zárubeň pro dveře DN-32 obložková zárubeň pro dveře DN-32 m. č. 1.06.03 1=1.000 [A] jedná se o kompletní výrobek, vč. povrchové úpravy Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 00-71-01.01 - 3.604 - Výpis dveří nových - prvek DN-32	KUS	1,000

Dotaz:

Upraví zadavatel soupis prací a výkonů tak, aby mohl být vyplněn ve shodě s rozsahem a specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, tzn. že doplní i montáž pozic DN-28 a DN-32?

Odpověď na dotaz č. 54:

V soupisu prací byl u položky č. 424 v SO 00-71-01.01 upraven počet kusů.

Dotaz č. 55:

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že v PD, část SO 00-71-01.01, příloha 3. 602, u specifikace zjistil tyto nesrovnalosti:

SPECIFIKACE					
TYP SYSTÉMU:	ŠPALETOVÉ DVOJITÉ, DVOUKŘÍDLÉ			max Uw (W/m2K):	1,10
RÁM:	DŘEVĚNÝ OKENNÍ SYSTÉM			max Uf (W/m2K):	-
TŘÍDA PRŮVZDUŠNOSTI:	A4				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x IMPREGNACE, 2x ČÍRÝ VYSOKOTLAKÝ NÁSTRÍK (BEZBARVÝ)				
BARVA RÁMU:	PŘÍRODNÍ, DŘEVĚNÝ (MASIV), bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, schválen architektem				
ZASKLENÍ:	IZOLAČNÍ DVOJSKLO (EXT.), JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (INT.)			max Ug (W/m2K):	-
				BEZP. STRANA:	EXT.
SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUPU	tv (dle EN 410):	-	ODOL. PROTI NÁSILNÉMU VNITKNUTÍ	dle EN 356:	-
SVĚTELNÝ ČINITEL ODRAZU	rv (dle EN 410):	-	ODOL. PROTI KYVADLOVÉMU NÁRAZU	dle EN 12600:	-
KOVÁNÍ:	KLIKA - MOSAZNÁ OLIVA, PANTY MOSAZ			PANIKOVÉ KOV.:	NE
				SAMOZAVÍRAČ:	NE
PARAPET INT.:	SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA - PARAPET Z MASIVNÍHO DŘEVA TL. 30 mm				
PARAPET EXT.:	K-15				
STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮVZUČNOST:	min. 30		dB		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	---				
NAPOJENÍ NA EZS:	NE		NAPOJENÍ NA EPS:	NE	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
- SCHÉMA OKNA - POHLED NA VNĚJŠÍ KŘÍDLO Z EXTERIÉRU					
- NOVÉ OKNO BUDE VYROBENO PODLE REPLIKY PŮVODNÍCH NEDOCHOVANÝCH OKEN VE SHODNÉ PROFILACI, MATERIÁLECH A KOVÁNÍ.					
- TĚSNÍCÍ RÁMEČEK DVOJSKLA V BARVĚ RÁMU A BEZ NÁPISŮ					
- PROFILY REPLIK DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDOU VZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ					
- REPLIKY BUDOU MÍT STEJNÉ ČLENĚNÍ, PROFILACI, SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL, STEJNOU HLOUBKU ODSAZENÍ OD LÍCE FÁSDY A SJEDNOCENOU BAREVNOST.					
- DOKUMENTACE PŘEDSTAVUJE VÝKRESY TVARU OKEN, NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU OKEN					
- CELKOVÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ, VÝSLEDNÝ ROZMĚR JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MŮŽE DROBNĚ LIŠIT					
- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO DLE ČSN EN 356, OCHRANA PROTI ROZBITÍ MINIMÁLNĚ DVĚ PVB FOLIE U VŠECH OKENNÍCH VÝPLNÍ V 1.NP					
- DODAVATEL RUČÍ ZA PEVNOST A ÚNOSNOST OKNA					

Dotaz:

- V poznámce k sestavě je uvedeno: „nové okno bude vyrobeno podle repliky původních nedochovaných oken ve shodné profilaci, materiálech a kování“ – určí zadavatel způsob, jak z nedochovaných oken určit jejich profilaci?
- Ve specifikaci NENÍ určen požadovaný parametr pro vodotěsnost a zatížení větrem – doplní zadavatel požadované parametry?
- Ve specifikaci JE určen požadovaný parametr pro průvzdušnost, tento parametr neodpovídá požadavku dle ČSN EN 1026:2017 – prověří a potvrdí zadavatel tuto hodnotu?

Odpověď na dotaz č. 55:

- Profilace je nakreslena v rámci výpisu výrobků a byla zkontrolována na základě archivní dokumentace. Zhotovitel před zahájením výroby zpracuje výrobní dokumentaci, kterou musí odsouhlasit zástupci orgánů památkové péče, zástupci investora a autorský dozor. Přesný postup vzorkování všech prvků je stanoven v ZTP kapitola 4.4. Pro ocenění slouží vzorová profilace ve výpise oken.
- Třída odolnosti proti zatížení větrem – C, vodotěsnost – klasifikační třída 1B.
- Platí parametr průvzdušnosti A4 dle tab:

Třída průvzdušnosti	0	1	2	3	4
Slovní vyjádření těsnosti	Velmi nízká těsnost	Nízká těsnost	Střední těsnost	Vysoká těsnost	Velmi vysoká těsnost
Referenční průvzdušnost $M_{vh} / 1 \text{ m spáry}$	Bez zkoušek	12,5	6,75	2,25	0,75
Referenční průvzdušnost $M_{vh} / 1 \text{ m}^2$	Bez zkoušek	50	27	9	3
Maximální zkušební tlak [Pa]	Bez zkoušek	150	300	600	600

Dotaz č. 56:

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že ve výpisu dveří není jednoznačně definováno kování, např. u pozice DR-02 je foto provedeno tak, že podoba vrchního kování není zřejmá.

A dále např. definice pro repasované dveře

KOVÁNÍ:	KLIKA-KOULE (ŠTÍTOVÉ PROVEDENÍ, REPLIKA HISTORICKÉHO KOVÁNÍ, MOSAZ)
	CYLINDRICKÁ VLOŽKA

Dotaz:

Uřídí zadavatel, a to ve všech konkrétních případech, jaké vrchní kování má být vzorem pro repliku pro konkrétní pozice?

Odpověď na dotaz č. 56:

Kování před realizací bude odsouhlaseno na místě zástupci orgánů památkové péče a architekta projektu. Jako vzor pro ocenění použijte kování ze dveří DR-06 nebo DS-12.

Dotaz č. 57:

V PD, část SO 00-71-01.01, příloha 1. 101 Technická zpráva je uvedeno:

k) Okna

Dřevěná špaletová okna

Všechny výplně otvorů budou demontovány a nahrazeny replikami původních dřevěných špaletových oken s izolačním dvojsklem (min. $U_w = 1,1$, min. požadovaná neprůzvučnost $R_w = 30$ dB). Kování oken bude mosazné. Okna v 1.NP budou mít vnější sklo bezpečnostní. Okna budou provedena z dřevěného masivu s povrchovou úpravou: 1x impregnace, 2x čirý vysokotlaký nástrík (bezbarvý). Součástí dodávky okna budou parapety z masivního dřeva o tloušťce 30 mm.

Požadavky dle stavebně historického průzkumu:

- náhrada okny dřevěnými s izolačním dvojsklem a historizujícím členěním

V stanovisku NPÚ se píše:

Výplňové prvky by měly být vyrobeny tradiční truhlářskou technologií. Odvozeny by měly být z historických výplňových prvků dochovaných v rámci objektu. Krycí nátěry výplňových prvků by měly být v odstínu lomené bílé či žluté („PÍSKOVÝ OKR, RAL 1024“). V případě vzhledu vchodových dveří je navrhováno jejich odvození „z příbuzného historického objektu, popřípadě z historických fotografií“. Historické dveře nacházející se v objektu by měly být zachovány („v

objektu se nacházejí vnitřní dveře z doby výstavby objektu, dveře klasicistní z přelomu předminulého století, dveře z konce 30. let minulého století a dveře soudobé“). Soudobé dveře by měly být nahrazeny historizujícími („dveřmi v provedení z 1/3 20. století“).

Ve výpisu oken a prosklených stěn, část PD SO 00-71-01.01, příloha 3. 602 je uvedeno:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x IMPREGNACE, 2x ČIRÝ VYSOKOTLAKÝ NÁSTRÍK (BEZBARVÝ)
-------------------	-------------------------------------------------------

V soupisu prací a výkonů je odkaz na Výpis oken a prosklených stěn, viz dále:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
260	602W01R		replika stávajícího špaletového okna W-01 replika stávajícího špaletového okna W-01 1.NP m. č. 1.06.12 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]	KUS	1,000
261	602W03R		jedná se o kompletní výrobek, vč. kování, povrchové úpravy, parapetu Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 00-71-01.01 - 3.602 - Výpis oken a prosklených stěn - prvek W - 01 replika stávajícího špaletového okna W-03 replika stávajícího špaletového okna W-03 1.NP m. č. 1.05.06, 1.10.02, 1.10.04, 1.10.03, 1.06.04, 1.06.03, 1.06.08, 1.06.07 11=11.000 [A] Celkem: A=11.000 [B] jedná se o kompletní výrobek, vč. kování, povrchové úpravy, parapetu Podrobná specifikace viz. D.2.2.1 - SO 00-71-01.01 - 3.602 - Výpis oken a prosklených stěn - prvek W - 03	KUS	11,000

Dotaz:

Urcí zadavatel jednoznačně finální povrchovou úpravu výplní otvorů?

Odpověď na dotaz č. 57:

Finální úprava všech výplní otvorů platí dle technické zprávy a výpisu oken/dveří – 1x impregnace, 2x čirý vysokotlaký nástržik (bezbarvý).

Dotaz č. 58:

Projektová dokumentace, část SO 00-71-01.01, příloha 3. 604, Výpis dveří – nové, specifikuje dveře DN-01 ve shodném provedení v počtu 6 ks a DN-03 v počtu 10 ks. Požadováno je kování madlo-madlo, popř. klika-madlo jako replika historického kování a dle poznámky č. 11 zámek vč. klíčů.

V projektové dokumentaci, část PS 00-02-41 a PS 00-02-42 je přitom zároveň požadováno osazení systémů kontroly vstupu EKV se zabudovanými elektromechanickými zámky.

V soupisu prací a výkonů těchto PS jsou popsány takto:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
			vysoké zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, napájení 5-16VDC, odběr 45mA, krytí IP55, pracovní teplota -35 - 65 °C, pracovní frekvence 13,56MHz, výstupní formát Wiegand		
25	742320011		Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	KUS	11,000
26	R1241.01.15		Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm	KUS	11,000
27	R1241.01.16		6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	KUS	11,000
28	R1241.01.17		Kabelová průchodka do křídla dveří, délka 478 mm Kabelová průchodka do křídla dveří, délka 478 mm	KUS	11,000
29	R1241.01.18		Bezpečnostní kování klika x klika pro elektromechanický zámek, dělený čtyřhran Bezpečnostní kování klika x klika pro elektromechanický zámek, dělený čtyřhran	KUS	11,000
30	R1241.01.19		Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm	KUS	11,000

Dotaz:

Upraví zadavatel projektovou dokumentaci, popř. soupis prací a výkonů tak, aby byla jednoznačná specifikace požadovaných prací a dodávek, tj. vyjasní v rámci výpisu dveří způsob provedení úprav souvisejících s osazením elektro vybavení dle PS 00-02-41 a PS 00-02-42, a v rámci PS 00-02-41 a PS 00-02-42 vyjasní duplicitní specifikaci bezpečnostního kování klika x klika se specifikací replik historického kování v SO 00-71-01.01, příloha 3. 604, Výpis dveří – nové?

Odpověď na dotaz č. 58:

V PS 00-02-41 a PS 00-02-42 je jasně definované, které dveře mají osazen elektromechanický zámek, popř. čtečku. Soupis prací v PS 00-02-41 a PS 00-02-41 je v souladu s projektem.

Dotaz č. 59:

V technické zprávě architektonicko-stavebního řešení je uvedeno: „Vnitřní dveře budou stávající dveře buď nahrazeny novými replikami dřevěných kazetových dveří, nebo repasí stávajících dveří. Křídlo dřevěné, plné, kazetové z masivního dřeva v dřevině DUB s polodrážkou, nosný rám masivní dřevěný“. Ve výpisu dveří je materiál DUB uvažován u exteriérových dveří. U interiérových dveří není ve výpisu materiál dub specifikován. Zároveň je ve stanovisku NPU požadavek, že krycí nátěry mají být v odstínu RAL 1024.

Dotaz:

Upřesní zadavatel jednoznačně materiálové provedení truhlářských výplní, včetně požadavků na jejich finální povrchové úpravy?

Odpověď na dotaz č. 59:

Barevné řešení platí dle výpisu dveří.

Materiál interiérových dveří (repliky historických dveří) platí masivní DUB.

Dotaz č. 60:

Zadávací dokumentace – technická kvalifikace – zadavatel požaduje doložit nejvýznamnější stavební práce – přičemž předmět alespoň jedné stavební práce musí zahrnovat rekonstrukci či opravu střechy (střešní konstrukce – tesařská oprava krovu, oprava či výměna keramické střešní krytiny a provedení nových klempířských prvků) na památkově chráněném objektu nebo objektu v památkové zóně, a to v hodnotě nejméně 7 mil. Kč bez DPH.

Žádáme o informaci, proč je požadována keramická střešní krytina, když na stavbě střecha plechová?

Odpověď na dotaz č. 60:

Zadavatel upravuje technickou kvalifikaci, a to tak, že slovo „keramické“ je z technické kvalifikace vypuštěno.

V tomto smyslu zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci Díl 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Část 2 Pokyny pro dodavatele.

Původní znění:

- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat rekonstrukci či opravu **střechy** (střešní konstrukce – tesařská oprava krovu, oprava či výměna střešní keramické krytiny a provedení nových klempířských prvků) **na památkově chráněném objektu nebo objektu v památkové rezervaci**, a to v hodnotě nejméně **7 mil. Kč bez DPH** (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy střechy)

Nové znění:

- předmět plnění alespoň jedné nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat rekonstrukci či opravu **střechy** (střešní konstrukce – tesařská oprava krovu, oprava či výměna střešní krytiny a provedení nových klempířských prvků) **na památkově chráněném objektu nebo objektu v památkové rezervaci**, a to v hodnotě nejméně **7 mil. Kč bez DPH** (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce či opravy střechy);

Dotaz č. 61:**Chybějící výkres: schéma předávací stanice pára/voda**

Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění projektové dokumentace. V poskytnuté projektové dokumentaci není obsažen výkres zobrazující schéma předávací stanice pára/voda. Výkres je zásadní pro správné ocenění souvisejících položek.

Odpověď na dotaz č. 61:

Schéma předávací stanice doplňujeme. Je samostatnou přílohou tohoto dodatku.

Dotaz č. 62:**Úpravna vody**

Dovolujeme si vás požádat o upřesnění typu úpravy vody. V projektové dokumentaci nebyl nalezen konkrétní popis níže uvedené položky položky.

14	M	724001R	změkčovací úpravna vody pro úpravu tvrdosti vody výkon 0,6 m3/h	KUS	1,000		0,00
----	---	---------	-----------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

Odpověď na dotaz č. 62:

Do SO 00-71-01.05 do Technické zprávy – kapitola 3.1, byl doplněn tento text:

Změkčovací filtr 1,6 m3/h včetně solankové nádrže se základní náplní soli a včetně systému automatické regenerace filtru.

Technická zpráva je přílohou tohoto dodatku.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **15.08.2023** (původní datum stanovené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení) na den **11.09. 2023**, tedy tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> .

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: **11 / 09 / 2023** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: **11 / 09 / 2023** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) *B_SOUHRNNA_TECHNICKA_ZPRAVA_REV-01*
- 2) *06-306_SPECIFIKACE_ROZVADECU_REV-01*
- 3) *D-1-1-208a_1NP_NAVRH_REV-01*
- 4) *D-1-1-208b_1NP_NAVRH_REV-01*
- 5) *D-1-1-208c_1NP_NAVRH_REV-01*
- 6) *D-1-1-207a_1PP_NAVRH_REV-01*
- 7) *D-1-1-207b_1PP_NAVRH_REV-01*
- 8) *D-1-1-207c_1PP_NAVRH_REV-01*
- 9) *01-605_VYPIS_ZAMECNICKE_REV-01*
- 10) *01-601_SKLADBY_KONSTRUKCI_REV-02*
- 11) *C-04_SIT_POV_Ia_REV-01*
- 12) *C-05_SIT_POV_Ib_REV-01*
- 13) *C-06_SIT_POV_Ic_REV-01*
- 14) *C-07_SIT_POV_III*
- 15) *01-602_VYPIS_OKEN_REV-01*
- 16) *PS-00-02-74_301_Blokové schema_REV-01*
- 17) *01-608a_VYPIS_OSTATNICH_PRVKU_REV-01.pdf*
- 18) *01-101_TECHNICKA_ZPRAVA_REV-01*
- 19) *Pokyny pro dodavatele_žst. Františkovy Lázně_oprava01*
- 20) *05-1-101_TECHNICKA_ZPRAVA_REV-01*
- 21) *05-2-105_UT_SCHEMA_VYMENIK*
- 22) *Frantiskovy_Lázně_Zm03_230808*

V Praze 8.8. 2023

.....

Štěpán Hošna

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)