

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 16423/2013/SZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 22.11.2013

## „Revitalizace trati České Budějovice - Volary“ Dodatečné informace č. 5 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

### Dotaz č. 1:

#### **Plynovody**

#### **Soupis prací**

#### **Položka č. 9 Drenážní vrstvy z geotextilie 600g/m<sup>2</sup> 180m<sup>2</sup>**

V technické zprávě je uvedeno, že geotextilie bude použita na obalení potrubí pod obednění, kterým se bude odkopané potrubí dočasně chránit. Je geotextilie v této položce myšlena na obalení potrubí nebo budou někde opravdu provedeny drenážní vrstvy?

#### Odpověď:

Geotextilie je podle technické zprávy navržena pro ochranu izolace odkopaného potrubí. Drenážní vrstvy z geotextilie je název vhodné ceníkové položky pro tuto činnost.

### **Je správně výměra položky č. 18 a č.19?**

**Položka č. 18** má být dle výkresu výměra 30m (vycházím ze situace plynovodu km 13,77)

**Položka č. 19** má být dle výkresu výměra 8,5m (vycházím ze situace plynovodu km 13,77)

#### Odpověď:

Položky byly bohužel zaměněny.

- položka č.18 má být správně potrubí do 40 mm PE100 RC d32 – 8,5 m

- položka č.19 má být správně potrubí do 80 mm PE100 RC d63 – 30 m.

Opravený soupis prací SO 41-29-02 je v připojeném souboru SO412902\_sp\_oprava1.xls.

**Položka č. 22** neodpovídá popis položky, jedná se ale jen o drobnost

NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	6,000
---	---	-------

Asi by mělo být nasunutí dn 63 do dn 160

**Položka č. 23** neodpovídá popis položky

NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	M	3,000
---	---	-------

Asi by mělo být nasunutí dn 32 do dn 110

#### Odpověď:

Ano, položky č.22 a 23 byly bohužel zaměněny popsáním způsobem a proto byly v soupise prací opraveny. Opravený soupis prací SO 41-29-02 je v připojeném souboru SO412902\_sp\_oprava1.xls

V technické zprávě se mluví o ochraně potrubí **obedněním**, vysčítali jsme délku potrubí, která se má chránit, cca 174m.

Jedná se o dočasnou ochranu po dobu výstavby, před záhozem se bednění odstraní.

Má uchazeč toto cenit?

Pokud ano, do které položky tyto práce máme dát?

**Odpověď:**

Chrání se pouze odkopané potrubí. Ochrana odkopaného potrubí je součástí ceny položek výkopových prací. Práce v blízkosti podzemních vedení jsou zohledněny v technických specifikacích jednotlivých položek zemních prací a text v technické zprávě jen zpřesňuje způsob ochrany potrubí.

V technické zprávě je uvedeno:

Plynovod bude odkopán délce .... a chránička **očistěna a zkontrolována. Poškozená izolace bude neprodleně opravena.**

Má uchazeč toto cenit?

Pokud ano, do které položky tyto práce máme dát?

**Odpověď:**

Do soupisu prací bylo doplněno:

- nová položka č.27 Očištění stávajícího potrubí – 137,6 m<sup>2</sup>

- nová položka č.28 Oprava izolace chráničky (nátěr + ovin smrštitelnou páskou) – 34,7 m<sup>2</sup>.

Doplněný soupis prací SO 41-29-02 je v připojeném souboru SO412902\_sp\_oprava1.xls

V nabídce neceníme žádnou chráničku, která bude osazena na **stávající** plynovod, v technické zprávě jsme nic nenašli.(jen se ujišťujeme).

**Odpověď:**

V projektu není navržena ochrana plynovodu dodatečně montovanou chráničkou.

**Dotaz č. 2:**

**Prosím Vás o zaslání seznamu šachet na kanalizaci na akci Revitalizace trati České Budějovice-Volary.**

**Odpověď:**

Tabulka se soupisem šachet jednotlivých SO kanalizaci je přiložena v příloze.

**Dotaz č. 3:**

Ve složce projektové dokumentace pro SO 15-27-02 se nachází podklady pro SO 15-27-01.


Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace pro SO 15-27-02

**Odpověď:**

Při kompletaci dokumentace došlo k uložení nesprávných souborů do adresáře digitální dokumentace SO 15-27-02. Správné soubory dokumentace SO 15-27-02 jsou v připojených souborech: SO152702\_00\_00.pdf; SO152702\_00\_01.pdf; SO152702\_01.pdf; SO152702\_02.pdf; SO152702\_03.pdf; SO152702\_04.pdf; SO152702\_05\_00.pdf; SO152702\_05\_01.pdf; SO152702\_06.pdf; SO152702\_07.pdf; SO152702\_08.pdf; SO152702\_09.pdf; SO152702\_10.pdf; SO152702\_11.pdf; SO152702\_12.pdf; SO152702\_13.pdf.

**Přílohy:**

SO412902\_sp\_oprava1.xls  
Tabulka šachet SO kanalizací  
SO152702\_00\_00.pdf  
SO152702\_00\_01.pdf  
SO152702\_01.pdf  
SO152702\_02.pdf  
SO152702\_03.pdf  
SO152702\_04.pdf  
SO152702\_05\_00.pdf  
SO152702\_05\_01.pdf  
SO152702\_06.pdf  
SO152702\_07.pdf  
SO152702\_08.pdf  
SO152702\_09.pdf  
SO152702\_10.pdf  
SO152702\_11.pdf  
SO152702\_12.pdf  
SO152702\_13.pdf



**Ing. Lubor Hrubec**

ředitel