

Váš dopis č.j.

Ze dne

Naše zn. S15876-25910/2023-SŽ-OR PHA-OPS

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Radek Charvát

Telefon +420 972 224 614

Mobil +420 724 878 124

Email CharvatR@spravazeleznic.cz

Datum 30. června 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ**Ing. Jaroslav Štros**

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlín

Sdělení Oblastního ředitelství Praha k žádosti o doplňující vyjádření ke stavebnímu objektu „SO 11-30-02 Přeložka kabelu SŽ – SSZT“ v rámci investiční akce Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice

Oblastní ředitelství Praha (dále jen OR Praha) obdrželo prostřednictvím elektronické komunikace dne 29. 6. 2023 Vaši zprávu s žádostí o doplňující vyjádření ke stavebnímu objektu „SO 11-30-02 Přeložka kabelu SŽ – SSZT“ v rámci investiční akce Správy železnic, státní organizace (dále jen SŽ) **Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**. Konkrétně byl vznesen požadavek na poskytnutí kvalifikované informace, zdali je možné po dobu realizace stavby přerušit kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ (SSZT Pz) OR Praha. Na základě interního projednání příslušné žádosti sděluje OR Praha následující:

Na železničním mostě v žkm 5,703 má ve správě SSZT Pz **pouze** kabel TCEKPFLEZE 48P1, který zajišťuje napájení počítačů náprav v TÚ Brandýs nad Labem – Čelákovice. Přerušením tohoto kabelu po dobu výstavby nového mostu dojde k vyřazení TZZ v traťovém úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem. V metalickém a optickém kabelu ostatních správců SŽ (SŽT) jsou obsaženy rovněž datové okruhy pro TZZ v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem a diagnostiku samotné žst. Brandýs na Labem a přilehlých PZS. Přerušením všech kabelů dojde k vyřazení TZZ Čelákovice – Brandýs nad Labem a diagnostických informací ze stanice Brandýs nad Labem. **Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba mostu bude probíhat za kolejové výluky stejného traťového úseku, nepředpokládá SSZT Pz nutnost používání TZZ.** Diagnostické informace budou po dobu výluky ukládány pouze lokálně. Přerušením kabelů dojde rovněž ke znemožnění normální obsluhy nákladíště Brandýs – Zápská. Toto nákladíště bude nutno po dobu výluky obsluhovat náhradním způsobem, který bude popsán v rozkazu o výluce. **Za SSZT Pz je navržené řešení vycházející z předložené dokumentace k akci „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice“ akceptovatelné.**



Libor Škvára

Náměstek ředitele pro techniku

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]