


- Legenda:**
- 2001 hranice lomových bodů - Správa železnic, s.o.
 - 3001 hranice lomových bodů - trvalý zábor
 - 4001 hranice lomových bodů - dočasný zábor do 1 roku
 - 39,5 staničení stávající trati
 - 545 stávající body ZVS
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu PS 010131
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 0110(11)01
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 011301
 - 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 012101

Číslo ověření:
Datum ověření:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatel.

		Objednatel: VIAMONT Projekt s.r.o.		Pracoviště: Za Lužinami 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	22.0419		
Ing. Petr Pavelka		Ing. Eva Máčová	Ing. Petr Pavelka	Datum	02/2022		
				Souř. systém S-JTSK	Výšk. systém Bpv		
Název zakázky				Stupeň dok.	Část		
Zrušení přejezdu P5926 v km 20,828 na trati Kolín – Ledečko				DUSP	I.3.2, I.4.2, I.5.2		
Název výkresu Návrh vytyčovací sítě Koordináční vytyčovací výkres Obvod stavby			Číslo výkresu 1/1	Formát 6x44	Měřítko 1 : 1000		