

Naše zn. 4343/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail Holam@spravazeleznic.cz

Datum 19. dubna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“

Dotaz č. 17:

S025 (Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení) :

V soupisu prací se nacházejí položky zemních prací, které uvádí třídu zeminy TR.III.
Chápeme správně, že se jedná o max. třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)	
	Popis	Pevnost	Popis
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		4	rozpojitelné klínem, rypadlem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva		rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
		5	
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	6	rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
		7	rozpojitelné trhavinami


Odpověď:

Jedná se o zeminu třídy těžitelnosti II. dle platné ČSN 73 6133 (viz třídění OTSKP). Pro potřebu realizace stavby je možno uvažovat s třídou těžitelnosti 4 dle neplatné ČSN a nepředpokládá se využití trhavin.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 19-04-2024


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace