






LEGENDA:


-  nový stožár osvětlení
-  nové zemní kabelové vedení
-  stávající stožár osvětlení
-  stávající zemní kabelové vedení

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Podpis: _____ Datum: _____	

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	21.05.2024	Aktualizace z důvodu koordinace se stavbou ETCS Regional Tanvald - Harrachov	Tomáš Voldán

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Oblastní ředitelství Hradec Králové</b>	
Adresa:	<b>U Fotochemy 259, 501 00 Hradec Králové</b>	

Zhotovitel díla:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>	
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz	

Zhotovitel části/objektu:	<b>Tým dopravního inženýrství s.r.o.</b>	
Adresa:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 602 424 825 E: info@tymdi.cz	

Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Rykl</b>
--------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Název stavby/akce:	<b>Oprava kolejí a výhybek v dopravě Kořenov</b>	Označení investora: <b>P640190035</b>
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Zakázka: <b>2088</b>
Název objektu/díle části:	<b>dopr. D3 Kořenov, přeložky a ochrana sítí</b>	Označení části: <b>D.2.1.5</b>
Název přílohy:	Situace	Označení objektu/komplexu: <b>SO 00-30-01</b>
Název díle části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 002</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Rykl	Měřítko: 1:500 Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území: Liberecký	TUDU: 1671 01
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:
P 6 4 0 1 9 0 0 3 5	- P 0 P S - D 2 1 0 5	- S 0 0 0 3 0 0 1 - X X - 2 - 0 0 2 - 0 0 1
-	-	-

Stupeň dokumentace:	Část:	Podoblet:	Příloha:	Revize:
-	-	-	-	-