

SPPK:

Nesouhlasíme se změnou parametrů prostorové polohy koleje.

Požadujeme zachování původních parametrů PPK ze stavby elektrifikace úseku Ostrava Svinov – Opava Východ.

Dle posledního měření PPK v oblasti přejezd P7724 byly příčné odchylky Ska ve stavebních hodnotách pro ostatní práce.

SŽBP:

Bez připomínek.

SŽMP:

Výkres obsahuje chyby v popisných informacích objektu. Jedná se zřejmě o chybu při převodu dat ze starší verze MGeo.

SŽKN:

Rozsah záborů musí schválit pracovníci OŘ Ostrava. Po formální stránce bez připomínek.

V Ostravě dne 19.2.2024

Ing. Martin Votoupal

**Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie**

Správce železničního bodového pole
RP Ostrava, AZI

Skladištní 29/1151, 702 00 Ostrava

T 972 762 033

M 727 877 362

E Votoupal@spravazeleznic.cz

spravazeleznic.cz