

Naše zn. 10178/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/4

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 19. září 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 25
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 304:

V Zadávací dokumentaci Díl 1, Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Část 2, Pokyny pro dodavatele Zhotovení stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“, pod-článek 12.2 určuje formu odevzdání nabídky ve smyslu datového formátu a jeho předpisu. Po importu rozpočtu formátu .xml z aktuální verze zadavatele vydané dle DI (posledních x verzí rozpočtu) však nelze provést export nabídky formátu XDC, lze dokončit export pouze u formátu nabídky XC4 (kalkulační programy hlásí chyby).

Žádáme zadavatele o prověření správnosti vydávaného formátu soupisu prací (XDC_Ceska-Trebova-cast1-zmXX, XDC_Ceska-Trebova-cast2-zmXX)

- OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ BUDE DODAVATELEM V NABÍDCE PŘEDLOŽEN POUZE VE FORMÁTU XML (DATOVÝ PŘEDPIS XDC).

Odpověď:

Byl upraven soupis prací.

V rámci kontroly rozpočtů bylo zjištěno v rámci jednotlivých SO (výčet viz. níže) použití stejných položek v rámci různých stavebních dílů v rámci jednoho SO. Na základě zjištění byla provedena úprava položek, kdy duplicitním položkám byl upraven kód položky formou varianty položky, aby bylo možné v rámci jednoho SO tyto položky odlišit. U dvou r-položek bylo upraveno navazující pořadové číslo vzhledem k tomu, že v těchto případech došlo k nesrovnalosti při tvorbě těchto položek.

V SO 27-72-03.1 Upraven kód položky č.294 z 59623113 na 59623113.1
V SO 27-72-03.42 Upraven kód položky č.57 z R125 na R127
V SO 24-72-08.01 Upraven kód položky č.85 z 11163153 na 11163153.1
V SO 24-72-06.01 Upraven kód položky č.67 z 777111123 na 777111123.1
V SO 24-72-02 Upraven kód položky č.103 z 69311068 na 69311068.1
V SO 24-72-02 Upraven kód položky č.114 z 62853004 na 62853004.1
V SO 24-72-02 Upraven kód položky č.112 z 11163150 na 11163150.1
V SO 24-72-01 Upraven kód položky č.124 z 11163153 na 11163153.1
V SO 23-72-02.01 Upraven kód položky č.64 z 777111123 na 777111123.1
V SO 23-72-01.01 Upraven kód položky č.79 z 777111123 na 777111123.1
V SO 20-72-01.01 Upraven kód položky č.56 z 777111123 na 777111123.1
V SO 23-60-01.01 Upraven kód položky č.42 z 271572211 na 271572211.1
V SO 22-30-21 Upraven kód položky č.72 z R030 na R030.1

Vzhledem k charakteru zjištěné nesrovnalosti by Zadavatel rád požádal uchazeče při případných dalších zjištěních spojených s exportem/importem do programu AspeEsticon o zaznamenání nesrovnalosti/nefunkčnosti formou výstřižku, případně screenshotem obrazovky, kterou software identifikuje a přiložení tohoto záznamu do dotazu na Zadavatele, což Zadavateli značně urychlí identifikaci nesrovnalosti a její odstranění, resp. zodpovězení dotazu.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm18-20240920.xml
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm18-20240920.xml
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm18-20240920.xlsx
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm18-20240920.xlsx

V Olomouci dne 20. 9. 2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace