




































1	2	3	4	5	6
A	A	B	C	D	
	 OMZ - IS, s.r.o. Lidická 1281, 765 02 Otrokovice e-mail : omz@omz.cz Tel./fax : +420 577 923 088	Název: AT - liniové schéma Stavba: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň PS/SO: PS 3434, 1 TT Kadaň, vlastní spotřeba, úprava technologie	ODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Marek KONTROLOVAL: Ing. Stanislav Marek ÚČEL: DSP	KRESLIL: Ing. Daniel Marek ZAKÁZKA Č.: 17_08_27 DATUM: 11/2017	MĚŘÍTKO: LIST Č.: 13 / 15 ŘAZENÍ: 02_04 ČÁST: D.3.3.3
1	2	3	4	5	6
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače
					
A	B	C	D		
	Zajištěné napětí 24VDC je na přípojnících	Zajištěné napětí 230VAC je na přípojnících	Sumární porucha DC měniče	Ztráta proudového napětí 400VAC pro dobíječ	Sumární porucha usměrňovače