
























ID	Zadavatel	Vytvořeno	Stav	Umístění	Šířky	Název	Popis	Foto	Plán	Diskuse
fe57	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		2x dn100				Krejčík (stav): Vytvořeno
Sc11	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		Dn 75				Krejčík (stav): Vytvořeno
ad49	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		Dn 75 bez sifonu				Krejčík (stav): Vytvořeno
3129	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		Dn100				Krejčík (stav): Vytvořeno
386b	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		Dn100				Krejčík (stav): Vytvořeno

4b8c	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn100			Krejčík (stav): Vytvořeno
15fb	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
3615	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
4088	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
444b	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno

463c	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
6169	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
ac54	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
c0e1	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno
f314	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Dn75			Krejčík (stav): Vytvořeno

0830	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
086e	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
4546	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
4641	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
5f32	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno

790f	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
7b0d	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
8b89	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
8b7b	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
e05a	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno

10F3	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI				Krejčík (stav): Vytvořeno
1962	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	HI nezapojene				Krejčík (stav): Vytvořeno
6cee	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Kuchyn				Krejčík (stav): Vytvořeno
164f	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Kuchynka				Krejčík (stav): Vytvořeno
772f	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro	Sprcha				Krejčík (stav): Vytvořeno

60ff	Antonín Krejčík	30.11.2021	Vytvořeno	ZTI kanalizace > 5.patro		Zaslep				Krejčík (stav): Vytvořeno
------	-----------------	------------	-----------	--------------------------	--	--------	--	--	--	------------------------------