






19.6.2017

Počet listů: 7

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS02 PZS v km 39,319					1100
Průběh kabelových žil					

[illegible]



Výkr.	RD PZS 4H	K.č. 818	RD PZS 3H			Výkr.	RD PZS 4H	K.č. 818	RD PZS 3H				
číslo	stojan	30p1	stojan			číslo	stojan	30p1	stojan				
9002	041301	1	041301	DSL1		7001	041601	37	041601	3HJJ1			
9002	02	2	02	DSL2		7001	02	38	02	3HJJ2			
8004	03	3	03	DKP1		7001	03	39	03	5,7HJJ1			
8004	04	4	04	DKP2		7001	04	40	04	5,7HJJ2			
8004	05	5	05	S-PV1		7002	05	41	05	HPB7SS1			
8004	06	6	06	S-PV2		7002	06	42	06	HPB7SS2			
8004***	07	7	07	5H-NOP1		7002	07	43	07	HPB8LS1			
8004***	08	8	08	5H-NOP2		7002	08	44	08	HPB8LS2			
8009***	09	9	09	5H-KZ1		7002	09	45	09	HPB5SS1			
8009***	10	10	10	5H-KZ2		7002	10	46	10	HPB5SS2			
8009***	11	11	11	5H-NS1		7002	11	47	11	HPB6LS1			
8009***	12	12	12	5H-NS2		7002	12	48	12	HPB6LS2			
8009***	041401	13	041401	5H-BA1			031301	49	031301				
8009***	02	14	02	5H-BA2			02	50	02				
8009***	03	15	03	5H-BV1			03	51	03				
8009***	04	16	04	5H-BV2			04	52	04				
8009***	05	17	05	5H-OSR1			05	53	05				
8009***	06	18	06	5H-OSR2			06	54	06				
8009***	07	19	07	5H-PN1			07	55	07				
8009***	08	20	08	5H-PN2			08	56	08				
8004	09	21	09	4H-NOP1			09	57	09				
8004	10	22	10	4H-NOP2			10	58	10				
8009	11	23	11	4H-KZ1			11	59	11				
8009	12	24	12	4H-KZ2			12	60	12				
8009	041501	25	041501	4H-NS1									
8009	02	26	02	4H-NS2									
8009	03	27	03	4H-BA1									
8009	04	28	04	4H-BA2									
8009	05	29	05	4H-BV1									
8009	06	30	06	4H-BV2									
8009	07	31	07	4H-OSR1									
8009	08	32	08	4H-OSR2									
8009	09	33	09	4H-PN1									
8009	10	34	10	4H-PN2									
7001	11	35	11	1HJJ1									
7001	12	36	12	1HJJ2									
	8004***, 8009***			výkresy PZS 5H									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS02 PZS v km 39,319

Průběh kabelových žil

Výkr.	RD PZS 4H	K.č. 820	RD PZS 5H										
číslo	stojan	16p1	stojan										
9002	040901	1	040901	DSL1									
9002	02	2	02	DSL2									
8004	03	3	03	DKP1									
8004	04	4	04	DKP2									
8004	05	5	05	S-PV1									
8004	06	6	06	S-PV2									
8004***	07	7	07	5H-NOP1									
8004***	08	8	08	5H-NOP2									
8009***	09	9	09	5H-KZ1									
8009***	10	10	10	5H-KZ2									
8009***	11	11	11	5H-NS1									
8009***	12	12	12	5H-NS2									
8009***	041001	13	041001	5H-BA1									
8009***	02	14	02	5H-BA2									
8009***	03	15	03	5H-BV1									
8009***	04	16	04	5H-BV2									
8009***	05	17	05	5H-OSR1									
8009***	06	18	06	5H-OSR2									
8009***	07	19	07	5H-PN1									
8009***	08	20	08	5H-PN2									
7001	09	21	09	1HJJ1									
7001	10	22	10	1HJJ2									
7001	11	23	11	3-7HJJ1									
7001	12	24	12	3-7HJJ2									
7002	041101	25	041101	HPB7SS1									
7002	02	26	02	HPB7SS2									
7002	03	27	03	HPB8LS1									
7002	04	28	04	HPB8LS2									
	05	29	05										
	06	30	06										
	07	31	07										
	08	32	08										
	09	I	09										
	10	I	10										
	11	I	11										
	12	I	12										
	8004***, 8009***		výkresy PZS 5H										

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS02 PZS v km 39,319

Průběh kabelových žil

[illegible]

[illegible]

Výkr.	RD PZS 4H	K.č. 602	Spol.př.skříň										
číslo	stojan	7p1	SMO										
8004	042101	1	01										
8004	02	2	02										
8004	03	3	03										
8004	04	4	04										
8004	05	5	05										
8004	06	6	06										
8004	07	7	07										
8004	08	8	08										
8004	09	9	09										
8004	10	10	10										
8004	11	11	11										
8004	12	12	12										
	rez	13,14	rez										
	I	K.č. 603	Spol.př.skříň					K.č. 801	Výpich DK				
	I	3XN0,8	svorkovnice LSA					5XN0,8	děl. spojka				
	042201	1a	02-1a		VTOa	01-1a	1a	doplnit na stavbě					
	02	1b	1b		VTOb	1b	1b						
	03	1c	2a			2a	1c						
	04	1d	2b			2b	1d						
	05	2a	3a			3a	2a						
	06	2b	3b			3b	2b						
	07	2c	4a			4a	2c						
	08	2d	4b			4b	2d						
	09	3a	5a			5a	3a						
	10	3b	5b			5b	3b						
	11	3c	6a			6a	3c						
	12	3d	6b			6b	3d						
						7a	4a						
						7b	4b						
						8a	4c						
						8b	4d						
						9a	5a						
						9b	5b						
						10a	5c						
	RD PZS 4H					10b	5d						
	Skříňka	K.č. 601	Spol.př.skříň										
	na stěně	CYKY-O 2x1,5	VTO										
9900	2	1	+	VTO+									
9900	4	2	-	VTO-									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS02 PZS v km 39,319

Průběh kabelových žil