





30.6.2017

Počet listů: 7

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl Kreslil	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS05 PZS v km 40,885					1100
Průběh kabelových žil					

[illegible]

Výkr.	RD PZS 1H	K.č. 812	SÚ Třebech.			Výkr.	RD PZS 1H	K.č. 812	SÚ Třebech.				
číslo	stojan	61p1	stojan K1			číslo	stojan	61p1	stojan K1				
9002	040501	1	L010501	DSL1		8009*	040801	37	L010801	3H-KZ1			
9002	02	2	02	DSL2		8009*	02	38	02	3H-KZ2			
8004+	03	3	03	DKP1		8009*	03	39	03	3H-NS1			
8004+	04	4	04	DKP2		8009*	04	40	04	3H-NS2			
8004+	05	5	05	S-PV1		8009*	05	41	05	3H-BA1			
8004+	06	6	06	S-PV2		8009*	06	42	06	3H-BA2			
8004***	07	7	07	5H-NOP1		8009*	07	43	07	3H-BV1			
8004***	08	8	08	5H-NOP2		8009*	08	44	08	3H-BV2			
8009***	09	9	09	5H-KZ1		8009*	09	45	09	3H-OSR1			
8009***	10	10	10	5H-KZ2		8009*	10	46	10	3H-OSR2			
8009***	11	11	11	5H-NS1		8009*	11	47	11	3H-PN1			
8009***	12	12	12	5H-NS2		8009*	12	48	12	3H-PN2			
8009***	040601	13	L010601	5H-BA1		8004+	030501	49	L020801	2H-NOP1			
8009***	02	14	02	5H-BA2		8004+	02	50	02	2H-NOP2			
8009***	03	15	03	5H-BV1		8009+	03	51	03	2H-UP1			
8009***	04	16	04	5H-BV2		8009+	04	52	04	2H-UP2			
8009***	05	17	05	5H-OSR1		8009+	05	53	05	2H-SP1			
8009***	06	18	06	5H-OSR2		8009+	06	54	06	2H-SP2			
8009***	07	19	07	5H-PN1		8009+	07	55	07	2H-KZ1			
8009***	08	20	08	5H-PN2		8009+	08	56	08	2H-KZ2			
8004**	09	21	09	4H-NOP1		8009+	09	57	09	2H-NS1			
8004**	10	22	10	4H-NOP2		8009+	10	58	10	2H-NS2			
8009**	11	23	11	4H-KZ1		8009+	11	59	11	2H-BA1			
8009**	12	24	12	4H-KZ2		8009+	12	60	12	2H-BA2			
8009**	040701	25	L010701	4H-NS1		8009+	030601	61	L020901	2H-BV1			
8009**	02	26	02	4H-NS2		8009+	02	62	02	2H-BV2			
8009**	03	27	03	4H-BA1		8009+	03	63	03	2H-OSR1			
8009**	04	28	04	4H-BA2		8009+	04	64	04	2H-OSR2			
8009**	05	29	05	4H-BV1		8009+	05	65	05	2H-UZ1			
8009**	06	30	06	4H-BV2		8009+	06	66	06	2H-UZ2			
8009**	07	31	07	4H-OSR1		8009+	07	67	07	2H-PN1			
8009**	08	32	08	4H-OSR2		8009+	08	68	08	2H-PN2			
8009**	09	33	09	4H-PN1		7001+	09	69	09	1,3,5HJJ1			
8009**	10	34	10	4H-PN2		7001+	10	70	10	1,3,5HJJ2			
8004*	11	35	11	3H-NOP1		7001+	11	71	11	7HJJ1			
8004*	12	36	12	3H-NOP2		7001+	12	72	12	7HJJ2			
	8004+, 8009+, 7001+, 7003+			výkresy PZS 3H									
	8004*, 8009*			výkresy PZS 3H									
	8004**, 8009**			výkresy PZS4H									
	8004***, 8009***			výkresy PZS 5H									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS05 PZS v km 40,885

Průběh kabelových žil

[illegible]

Výkr.	RD PZS 1H	K.č. 814	RD PZS 2H			Výkr.	RD PZS 1H	K.č. 814	RD PZS 2H				
číslo	stojan	61p1	stojan 11			číslo	stojan	61p1	stojan 11				
9002	041301	1	041301	DSL1		8009*	041601	37	041601	3H-KZ1			
9002	02	2	02	DSL2		8009*	02	38	02	3H-KZ2			
8004+	03	3	03	DKP1		8009*	03	39	03	3H-NS1			
8004+	04	4	04	DKP2		8009*	04	40	04	3H-NS2			
8004+	05	5	05	S-PV1		8009*	05	41	05	3H-BA1			
8004+	06	6	06	S-PV2		8009*	06	42	06	3H-BA2			
8004***	07	7	07	5H-NOP1		8009*	07	43	07	3H-BV1			
8004***	08	8	08	5H-NOP2		8009*	08	44	08	3H-BV2			
8009***	09	9	09	5H-KZ1		8009*	09	45	09	3H-OSR1			
8009***	10	10	10	5H-KZ2		8009*	10	46	10	3H-OSR2			
8009***	11	11	11	5H-NS1		8009*	11	47	11	3H-PN1			
8009***	12	12	12	5H-NS2		8009*	12	48	12	3H-PN2			
8009***	041401	13	041401	5H-BA1		8004+	031301	49	031301	2H-NOP1			
8009***	02	14	02	5H-BA2		8004+	02	50	02	2H-NOP2			
8009***	03	15	03	5H-BV1		8009+	03	51	03	2H-UP1			
8009***	04	16	04	5H-BV2		8009+	04	52	04	2H-UP2			
8009***	05	17	05	5H-OSR1		8009+	05	53	05	2H-SP1			
8009***	06	18	06	5H-OSR2		8009+	06	54	06	2H-SP2			
8009***	07	19	07	5H-PN1		8009+	07	55	07	2H-KZ1			
8009***	08	20	08	5H-PN2		8009+	08	56	08	2H-KZ2			
8004**	09	21	09	4H-NOP1		8009+	09	57	09	2H-NS1			
8004**	10	22	10	4H-NOP2		8009+	10	58	10	2H-NS2			
8009**	11	23	11	4H-KZ1		8009+	11	59	11	2H-BA1			
8009**	12	24	12	4H-KZ2		8009+	12	60	12	2H-BA2			
8009**	041501	25	041501	4H-NS1		8009+	031401	61	031401	2H-BV1			
8009**	02	26	02	4H-NS2		8009+	02	62	02	2H-BV2			
8009**	03	27	03	4H-BA1		8009+	03	63	03	2H-OSR1			
8009**	04	28	04	4H-BA2		8009+	04	64	04	2H-OSR2			
8009**	05	29	05	4H-BV1		8009+	05	65	05	2H-UZ1			
8009**	06	30	06	4H-BV2		8009+	06	66	06	2H-UZ2			
8009**	07	31	07	4H-OSR1		8009+	07	67	07	2H-PN1			
8009**	08	32	08	4H-OSR2		8009+	08	68	08	2H-PN2			
8009**	09	33	09	4H-PN1		7001+	09	69	09	1,3,5HJJ1			
8009**	10	34	10	4H-PN2		7001+	10	70	10	1,3,5HJJ2			
8004*	11	35	11	3H-NOP1		7001+	11	71	11	7HJJ1			
8004*	12	36	12	3H-NOP2		7001+	12	72	12	7HJJ2			
	8004+, 8009+, 7001+, 7003+			výkresy PZS 3H									
	8004*, 8009*			výkresy PZS 3H									
	8004**, 8009**			výkresy PZS4H									
	8004***, 8009***			výkresy PZS 5H									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS05 PZS v km 40,885

Průběh kabelových žil

[illegible]

Výkr.	RD PZS 1H	K.č. 614	Spol.př.skříň										
číslo	stojan	7p1	SMO										
8004	042101	1	01										
8004	02	2	02										
8004	03	3	03										
8004	04	4	04										
8004	05	5	05										
8004	06	6	06										
8004	07	7	07										
8004	08	8	08										
8004	09	9	09										
8004	10	10	10										
8004	11	11	11										
8004	12	12	12										
	rez	13,14	rez										
	I	K.č. 616	Spol.př.skříň					K.č. 810	Výpich DK				
	I	3XN0,8	svorkovnice LSA					5XN0,8	děl. spojka				
	042201	1a	02-1a		VTOa	01-1a	1a	doplnit na stavbě					
	02	1b	1b		VTOb	1b	1b						
	03	1c	2a			2a	1c						
	04	1d	2b			2b	1d						
	05	2a	3a			3a	2a						
	06	2b	3b			3b	2b						
	07	2c	4a			4a	2c						
	08	2d	4b			4b	2d						
	09	3a	5a			5a	3a						
	10	3b	5b			5b	3b						
	11	3c	6a			6a	3c						
	12	3d	6b			6b	3d						
						7a	4a						
						7b	4b						
						8a	4c						
						8b	4d						
						9a	5a						
						9b	5b						
						10a	5c						
	RD PZS 1H					10b	5d						
	Skříňka	K.č. 612	Spol.př.skříň										
	na stěně	CYKY-O 2x1,5	VTO										
9900	2	1	+	VTO+									
9900	4	2	-	VTO-									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS05 PZS v km 40,885

Průběh kabelových žil