


SITUACE V KM 319,100 - 319,400 1:500



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
		ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVIL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. FILIP ROZSYPAL	ING. FILIP ROZSYPAL	ING. MILAN OHAREK
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO 20-041-233-PK
		ÚČEL DUSP + PDPS
		DATUM 11/2021
		FORMÁT 3xA4
		MĚŘITKO 1:500
PS 19-14-01 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky místní kabelizace		ČÁST
Situace v km 319,100 - 319,400		POŘ.Č. 3