

SITUACE M1:500

319,2

319,3

Jablunkovská

Legenda situace:


- stávající hranice pozemku SŽDC
- stávající hranice pozemku ČD
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
- trativody
- stávající kabelovod
- kanalizace
- oplocení
- kabelovod


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL  Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
KADALA LUBOMÍR	KADALA LUBOMÍR	ING. PAVEL ŠUDŘICH
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO 20-041-233-PK
		ÚČEL DUSP + PDPS
		DATUM 11/2021
		FORMÁT 4 A4
SO 19-15-01 Žst. Český Těšín, kabelovod		MĚŘITKO 1:500
Situace		ČÁST D.2.1.9 POŘ.Č. 2



Poznámka:
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ČADCA

BOHUMÍN