

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3272/2020-SŽ-SŽG-RP PCE
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Petr Očenáš
Telefon +420 724 765 397
Mobil +420 000 000 000
E-mail ocnas@szdc.cz

Datum 5. srpna 2020

Ing. Miroslav Hladík

OŘ Hradec Králové, ÚTN
odb. příp. stav., odd. investiční
U Fotochemy 259
Hradec Králové 501 01

Věc: Připomínky UOZI k DSP stavby „Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová – Praha“

Dne 21. července 2020 byla předána k připomínkám geodetická část DSP stavby „Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová – Praha“

Zhotovitelem projektu stavby je firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.. a geodetickou část vypracoval pan Michal Krupička pod vedoucím geodetem Ing. Davidem Kozlíkem

Zhotovitel odevzdal tyto části geodetické dokumentace:

I.1 Technická zpráva

I.2 Majetkoprávní část

- I.2.1 Pozemky stavby
- I.2.2 Podrobný popis pozemků stavby
- I.2.3 Pozemky sousedící se stavbou
- I.2.4 Seznam pozemků ZPF a PUPFL dotčených stavbou
- I.2.5 Dotčení pozemků stavbou

I.3 Návrh vytyčovací sítě

- I.1-1 Údaje o stávajících geodetických bodech.pdf
- I.3-2 Seznam souřadnic vytyčovací sítě.pdf
- I.3-3-Návrh vytyčovací sítě.pdf

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

- I.4.1 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.pdf

I.5 Obvod stavby

- I.5-1a_Obvod stavby.pdf

I.6 Geodetické a mapové podklady

- I.6.1 Technická zpráva a podklady pro měření
- I.6.2 Dokumentace ŽBP
- I.6.3 Přehledka kladu mapových listů
- I.6.4 Seznam souřadnic podrobných bodů
- I.6.5 Výkres ve 3D

Připomínky:

Technická zpráva bude po připomínkách ověřena UOZI zhotovitele

Chybí otevřená verze (dgn soubory) u části I.2, I.4 a I.5

V části I.2 chybí situační výkres s vyznačenými zábory (trvalými i dočasnými), ale je obsaženo v I.5. Prosím o uvedení této skutečnosti do TZ nebo doplnění výkresu i sem. Některé tabulky v PDF jsou vytisknuty přes 2 stránky (nepřehledné)

V části I.4 chybí otevřený výkres a seznamy souřadnic vytyčovaných bodů u jednotlivých PS a SO v textovém formátu. U SO-03 se mi neshodují souřadnice z I.4 se souřadnicemi z části E.1.3 03 MOST u vytyčovacího výkresu – hrany římsy. V I.4. navíc nejsou uvedeny výšky.

V I.5 chybí textový soubor lomových bodů obvodu stavby

V I.6 není rozlišeno, které podklady zhotovitel získal od objednatele (SŽG). Je přiložena pouze dokumentace k doměření, ale celkový výkres je kompletní včetně našich podkladů. Chybí seznam souřadnic našich bodů (jsou zde pouze doměřené body). Chybí protokol o zaměření – v jedné zprávě je napsáno, že bylo použito železniční bodové pole, ve druhé, že bylo zaměřeno metodou GNSS – dodat alespoň porovnání GNSS měření na bodech ŽBP.

Prosím o doplnění původních podkladů dokumentace získaných od SŽG. V TZ můžete uvést, že došlo ke sloučení stávajících a doměřených podkladů.

Nesou zpracovány geometrické plány na odkup pozemků.

Závěr: Prosím o doplnění uvedených připomínek

Ing. Petr Očenáš

Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie Praha
oddělení investiční geodézie
pracoviště Pardubice