

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 40727/2024-SŽ-OŘ HKR-OPS

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Martin Charvát

Telefon +420 972 341 569

Mobil +420 702 196 452

E-mail charvatm@spravazeleznic.cz

Datum 30. prosince 2024

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad – připomínky k DUSP

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové dává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

Odbor přípravy staveb:

Do technické zprávy doplňte začátek a konec stavby (zvlášť uveďte stavební a technologickou část).

Opravte termín realizace v rozpočtech a dokumentaci na 08/2026 – 12/2026.

V současné době probíhá řízení o zrušení výhybek č. 6 a 7 a zrušení vlečky č.4406. Nový stav v dokumentaci bude reflektovat stav po zrušení těchto částí dopravní.

Odbor energetiky:

Pro PZS P4038 požadujeme doplnění elektroměru na kříž s možností dálkového odečtu.

Kontakt na energetika: pan P. Krejčíř, +420 607 502 465, e-mail: Krejcir@spravazeleznic.cz

Řízení provozu (ŘP)

PS 21-01-31_Technická zpráva; Bod 3.2. Nový stav:

Vazba na SZZ

- upravte na „Pohotovostní, bezvýlukový a bezanulační stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení návěsti dovolující jízdu na návěstidle L, VL, Se5, Se6, Se7, Se8, S1, S2, S3, S4 žst. Doudleby nad Orlicí.“

Připomínky k situačnímu schématu a závěrovým tabulkám – změnit označení EZ na EMZ, do hranaté závorky doplnit podmínky předání PSt.1, doplnit km označníku směr Potštejn, vzdálenost náněstních upozorňovadel u návěstidla VL opravit na 3x 75 m (ostatní případné připomínky budou řešeny samostatně v procesu schvalování)

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

Bez připomínek

Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

Jednopolové schéma - Dělicí místo mezi SEE a SSZT přesunout na vstupní svorky jističe FA1 (nahoru).

Správa tratí (ST)

Bez připomínek

Správa mostů a tunelů (SMT)

Bez připomínek

Správa pozemních staveb (SPS)

Požadujeme provést změnu správce napájecího kabelu pro RD PZS P4038 v polohopisu (SO 21-86-01, příloha 2. 001) na SEE.

Ing. Miroslav Hladík
náměstek ředitele pro techniku