


Legenda:

- EZSústředna EZS (na stěně)
- Dduální detektor (PIR+MW)
- magnetický kontakt
- ▤klávesnice
- detektor tříštění skla
- K1koncentrátor č. 1
- ☒poplachová siréna
- 19" skříň 47U dodána v rámci PS 09-14-01



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA: 21 Sdělovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa		ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák v.r.	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Oskar Rozbořil	NAVRHL, VYPRACOVAL Oskar Rozbořil	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa	
KRAJ: Olomoucký, Zlínský		POVĚŘENÝ OÚ: Otrokovice		STUPEŇ: Přípravná dokumentace
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS			ZAK. ČÍSLO 16005-01-0916	ARCH. ČÍSLO 2016230015
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 3x A4
Dispozice EZS TNS Otrokovice			DATUM: 11/2016	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 2.213