



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 17293/2018-SŽDC-OR PHA-OVZ

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0


VYŘIZUJE: Denisa Kravcová

TEL.: 972 226 454

FAX: 972 224 802

E-MAIL: kravcovaD@szdc.cz

DATUM: 17. 4. 2019



Věc: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava mostu v km 34,875 na trati Praha hl.n. – Turnov - provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozní ochrany ocelové konstrukce mostu v rámci stavby.“

Dodatečná informace na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného dvěma z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j.15280/2019-SŽDC-OR PHA-OVZ ze dne 10. 4. 2019.

Dotaz č. 1:

V ZD „Oprava mostu v km 34,875 na trati Praha hl.n. – Turnov - provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozní ochrany ocelové konstrukce mostu v rámci stavby“ je v požadavcích na prokázání splnění kvalifikace dodavatele (str.5), v bodě 7 uveden certifikát inspektora FROSIO level 3 (podle NS 476 mezinárodně uznávaný norský standard) a v bodě 8 jsou uvedeny platný mezinárodní certifikát Inspektor NACE level 3 nebo SSPC nebo platný certifikát korozní inženýr KI - ochranné povlaky KTG-C (podle Std-401 APC:2011).

Domníváme se, že certifikáty inspektora FROSIO level 3 (uvedeném v bodě 7) a korozního inženýra KI - ochranné povlaky KTG-C (podle Std-401 APC:2011) (uvedeného v bodě 8) jsou si rovnocenné.

Dovolujeme si tedy požádat o informaci, zda lze certifikát FROSIO level 3 nahradit platným certifikátem Korozní inženýr KI - ochranné povlaky KTG-C (podle Std-401 APC:2011).

Odpověď č.1:

Ano, certifikát FROSIO level 3 lze nahradit platným certifikátem Korozní inženýr KI - ochranné povlaky KTG-C (podle Std-401 APC:2011).

Dotaz č. 2:

Výzva bod 2b) zk. kompatibility se stávající PKO. Dále v textu je uvedeno, že stávající PKO bude otryskána na Sa 2 ½. Jsou uvedeny objekty SO1 a SO2, ale v TZ je pouze SO1.

Odpověď č.2:

Jedná se o mylně uvedenou informaci. Správné znění bodu 2.b) je: Provedení a vyhodnocení zkoušek kompatibility se stávající PKO u SO 01 dle ČSN EN ISO 12944-8.

Dotaz č. 3:

FROSIO certifikát – je nutno mít ověřený překlad?

Odpověď č.3:

Ano, na certifikát FROSIO je nutné mít ověřený překlad.

Dotaz č. 4:

Je požadavek na doložení certifikátu FROSIO (bod 7 tabulky Výzvy) a zároveň dalšího certifikátu (bod 8)? KI dle Std není mezinárodní, jak je uvedeno.

Odpověď č.4:

Ano, certifikát FROSIO level 3 lze nahradit platným certifikátem Korozní inženýr KI - ochranné povlaky KTG-C (podle Std-401 APC:2011).

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Milan Píša v.r.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha