



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekt servis spol. s r.o.  
Jiří Novosad  
U Elektry 830/2b  
198 00 Praha

Naše značka: **E27939/18**

V Praze dne: **30.7.2018**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Zřízení výhybny Bartoušov**

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E27939/18**  
Název stavby /akce: **Zřízení výhybny Bartoušov**  
Datum podání žádosti: **30.7.2018**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **Projekt servis spol. s r.o.**  
IČ: **49823141**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Jiří Novosad**  
Adresa: **U Elektry 830/2b**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **198 00**  
Stát:  
E-mail: **jiri.novosad@projekt-servis.cz**  
Telefonní číslo:

### Stavebník

Firma / organizace: **Správa železniční dopravní cesty, s.o.**  
Kontaktní osoba: **Bocák**  
Adresa: **Dlážděná**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **11000**  
Stát:  
E-mail: **szdc@szdc.cz**  
Telefonní číslo: **972226405**

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Infrastruktura**  
Hodnota projektu: **1 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **09/2018**  
Měsíc ukončení stavby: **06/2019**


### Odeslání stanoviska

E-mail: **jiri.novosad@projekt-servis.cz**

Příloha č. 2

# Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



## Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě
	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-671390.980881347 -1013846.78989599,-671369.559142621

-1013859.80669639,-671377.813373398 -1013990.55172283,-671381.710512404 -1014043.31260926,-671388.42965547  
-1014124.83592638,-671394.618447436 -1014226.73039963,-671392.570361049 -1014256.48401484,-671366.131969446  
-1014367.81688851,-671336.575181437 -1014472.64492541,-671322.209452261 -1014548.37772508,-671313.98970693  
-1014624.11064377,-671321.891023987 -1014702.81321787,-671336.890543739 -1014770.66980717,-671356.335403357  
-1014814.32694976,-671403.672139804 -1014891.94190638,-671519.27649278 -1014993.22043073,-671769.611029828  
-1015176.53147442,-671815.831504479 -1015232.83221094,-671950.565319786 -1015530.21154317,-672055.258182438  
-1015771.57902353,-672152.017343178 -1016004.75110706,-672223.208863269 -1016088.59861544,-672284.670763704  
-1016143.77002894,-672314.165726306 -1016189.13936902,-672345.613809576 -1016323.94532771,-672293.035910095  
-1016524.44400094,-672258.443749848 -1016684.37382784,-672292.800364661 -1016879.38879881,-672346.690358328  
-1016966.17953304,-672614.889242053 -1017260.77736319,-672672.193053054 -1017350.21307965,-672702.145964102  
-1017466.83597109,-672671.257359797 -1017594.89991005,-672449.664193604 -1017839.56969994,-672413.998593287



-1018058.71142809,-672336.540752864 -1018189.53530029,-672109.372696978 -1018328.32141307,-672052.556895356  
-1018409.02649876,-672025.14285466 -1018737.57586821,-672038.038958556 -1018877.83146327,-672097.794565215  
-1018993.06883329,-672189.940152109 -1019065.92006312,-672257.975031624 -1019093.46804012,-672440.526487856  
-1019126.65157267,-672539.402429377 -1019191.75745883,-672596.726473419 -1019268.95681624,-672628.480849178  
-1019387.69885454,-672576.764931677 -1019712.45013165,-672596.125691027 -1019818.17764568,-672643.601437643  
-1019921.1619425,-672736.053020249 -1019996.28482932,-672882.000572902 -1020044.012283,-673050.697309629  
-1020009.11998927,-673180.707105215 -1019873.97532322,-673258.948116253 -1019687.7775496,-673424.048946414  
-1019599.63206996,-673561.578521843 -1019610.80629667,-673667.101248887 -1019691.94585183,-673779.523246258  
-1019846.62496221,-674002.608538663 -1020018.90539195,-674127.838286671 -1020085.30510688,-674215.205470644  
-1020150.30808858,-674333.330010936 -1020331.89759829,-674406.975973516 -1020403.99048464,-674497.571411292  
-1020457.85025262,-674699.407378392 -1020552.24079614,-674765.204173164 -1020598.46562679,-674846.433693325  
-1020688.02086745,-674897.368766092 -1020830.47624209,-674918.574924588 -1021159.26899578,-674937.983264893  
-1021393.92814723,-674972.63888313 -1021467.85017255,-675064.299819877 -1021572.99428608,-675152.080835206  
-1021634.88733811,-675270.827224978 -1021655.29722186,-675466.936530237 -1021629.93631668,-675608.128862473  
-1021663.63839159,-676121.226854854 -1021858.62242042,-676498.83142596 -1021997.68799849,-676685.895032612  
-1022083.93297333,-676819.451226296 -1022154.64202546,-676894.58508779 -1022250.34482641,-676975.51475498  
-1022392.13860462,-677126.396057686 -1022667.90610491,-677159.185004318 -1022714.44303644,-677246.445960581  
-1022784.06696688,-677546.07563724 -1022865.36103822,-677918.369330953 -1022949.01157301,-678030.752026183  
-1023028.51736096,-678092.191646507 -1023137.46584954,-678160.001257419 -1023284.76603955,-678297.612820853  
-1023399.48249633,-678790.459433396 -1023480.19598996,-679106.81034931 -1023528.61301042,-679547.003862277  
-1023594.40616928,-679712.264299365 -1023641.12043062,-679908.05343983 -1023710.08284013,-680039.101689134  
-1023735.770103,-680039.731538499 -1023698.06802721,-679642.870605474 -1023585.38267879,-678969.508538725  
-1023483.73374401,-678456.291660011 -1023406.36897645,-678320.998715234 -1023377.3451755,-678226.328971056  
-1023316.33479133,-678160.640446675 -1023240.92793631,-678069.117974154 -1023033.66713162,-677975.015157233  
-1022952.62867574,-677850.431511356 -1022904.59588161,-677380.952550677 -1022800.92663073,-677256.666645373  
-1022761.28968487,-677176.134720462 -1022702.33372528,-677106.382087098 -1022588.29405031,-677004.877475084  
-1022399.19303934,-676902.246069074 -1022219.4498722,-676845.396088328 -1022140.63682619,-676717.048100005  
-1022068.50671042,-676496.74193355 -1021974.92723436,-676060.70528776 -1021811.73445345,-675754.247885247  
-1021699.78876445,-675519.205814529 -1021611.10243642,-675372.715314886 -1021614.89596685,-675216.188049076  
-1021630.68677053,-675137.876146423 -1021601.37037837,-675070.170519477 -1021552.30775643,-674998.299852358  
-1021470.00506371,-674962.696893699 -1021406.94409616,-674942.719571051 -1021130.92293859,-674914.979020913  
-1020811.3901,-674892.351372543 -1020729.06533819,-674848.232862263 -1020659.40898124,-674777.79634205  
-1020576.17359434,-674647.150284905 -1020497.41485351,-674442.098225171 -1020408.02979092,-674361.446263414  
-1020335.28040952,-674216.251543105 -1020109.52069924,-674058.83703953 -1020025.67349731,-673847.862750489  
-1019870.28806426,-673780.76013411 -1019813.4872451,-673670.235010822 -1019643.23157863,-673561.015791351  
-1019587.86655644,-673446.205826814 -1019567.71455067,-673329.300965883 -1019598.44396728,-673254.605636463  
-1019646.90239275,-673143.420385499 -1019846.42218394,-673064.15618387 -1019956.81281747,-672926.124625431  
-1020009.35013032,-672764.552420975 -1019978.15022584,-672651.5691367 -1019880.28172985,-672607.889892867  
-1019752.28020113,-672653.938608359 -1019394.48833654,-672621.148207351 -1019261.30400525,-672514.157181086  
-1019131.25794922,-672379.404292046 -1019086.73858547,-672217.389994837 -1019057.89114823,-672116.164004788  
-1018973.90427401,-672053.853893209 -1018856.68583434,-672073.826275851 -1018653.28161925,-672068.532359907  
-1018444.60451513,-672120.151695913 -1018346.91169123,-672250.48984755 -1018270.05943982,-672356.687970624  
-1018209.25484975,-672442.760981309 -1018067.38605068,-672474.536631322 -1017872.4980013,-672549.705735912  
-1017766.49857687,-672726.327247876 -1017586.48303807,-672719.293211255 -1017401.05871061,-672653.966011502  
-1017253.59318925,-672493.189720197 -1017086.62924341,-672356.263616677 -1016919.75450348,-672307.872623011  
-1016803.14788083,-672304.801862955 -1016673.98265673,-672346.79552667 -1016450.27243458,-672368.324281194  
-1016302.71133908,-672340.55364041 -1016197.33930555,-672251.116811804 -1016078.21352115,-672179.448575061  
-1016002.85701125,-672104.89026631 -1015830.5249489,-671926.125368534 -1015402.21466704,-671827.571704838  
-1015203.77809378,-671654.477643131 -1015060.63415253,-671435.354410255 -1014887.22121304,-671359.48820604  
-1014753.39928712,-671335.830216498 -1014606.935044455,-671384.074027946 -1014390.20432292,-671422.253348454  
-1014246.75785578,-671426.209894407 -1014087.66644259,-671390.980881347 -1013846.78989599)))