

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

8336/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Trat' 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou a Zajištění stability náspu v km 75,000 – 75,450 trati Praha - Turnov“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.1:**

**SO 00-10-01 Výstroj trati, Km 72,781 382 - Km 81,615 630**

V předaném výkaze výměr byly zadavatelem předány dva rozdílné soupisy prací ocenění v jednom souboru excel (viz příloha dotazu).

Ve formuláři 5 –pol.rozp (2) je položka 1:

14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,70		3,700
-------	---------------------	---	------	--	-------

Ve formuláři 5 –pol.rozp je položka 1:

14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,71		
-------	---------------------	---	------	--	--

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného soupisu prací SO 00-10-01 pouze s jedním položkovým rozpočtem k ocenění.

**Odpověď na dotaz č.1:**

Správná hodnota položky 14102 (poplatky za skládku) je 3,71 T. Opravený VV je v příloze.

**Dotaz č.2:**

**SO 00-15-01**

V předaném výkaze výměr SO 00-15-01 je položka:

7	949 95-1015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	m3	147,00
---	-------------	--	----	--------

Žádáme zadavatele o vysvětlení měrné jednotky m3, když v ceníku prací KROS/RTS je měrná jednotka položky kus, případně žádám o opravu výkazu výměr.

V předaném výkaze výměr SO 00-15-01:

24	155 282 561	Vyčištění trhlín a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š nad 400 mm hl do 1000 mm	m	10,00
----	-------------	---	---	-------

Uvedená položka je v ceníku prací KROS v měrné jednotce – m<sup>3</sup>. Žádáme o opravu měrné jednotky ve výkaze výměr.

**Odpověď na dotaz č.2:**

*U položky č. 7 v předaném výkazu výměr pro objekt SO 00-15-01 byla chybně uvedena měrná jednotka. Správná měrná jednotka pro danou položku je kus. Výměra položky zůstává nezměněna.*

*U položky č. 24 v předaném výkazu výměr pro objekt SO 00-15-01 byla chybně uvedena měrná jednotka. Správná měrná jednotka pro danou položku je m<sup>3</sup>. Výměra položky zůstává nezměněna.*

Přílohy: 1) soupis prací – SO 00-10-01  
2) soupis prací – SO 00-15-01

V Praze dne 29. 05. 2015



**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

