

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20246/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum: 14. listopad 2019

„Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 29:

SO 20-01: soupis prací obsahuje tuto položku:

17 282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3 352,490
-----------	--	------------

- 1: viz příloha 109
- 2: dřík - injektáž základní; 55,07
- 3: dřík - injektáž doplňková; 14,09
- 4: základ; 2,45
- 5: podzákladí; 0,80
- 6: spáry; 4,46
- 7: viz příloha 501, sanace svahových kuželů opěr
- 8: injektážní směs; 275,62

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

V této položce je sečteno množství injektážní směsi na injektáž svahu, injektáž zdiva a injektáž spár. Každá z těchto směsí je přitom jiná a má přitom odlišnou jednotkovou cenu. Zprůměrováním jednotkové ceny dojde ke komplikaci při fakturaci skutečného množství jednotlivých směsí. Můžete položku rozdělit na tři samostatné položky se samostatnou jednotkovou cenou?

Odpověď na dotaz č. 29:

třídnic OTSKP nerozlišuje kvalitu cementu v rámci injektážní hmoty patrně z důvodu určité míry agregace. Duplicita shodných čísel položek není pro soupis prací vhodná a v praxi vede k chybám

při digitálním předávání dat. Rozdělení položky by bylo možné pomocí tzv. R položek s různým označením, aby byla zajištěna jednoznačnost. Z popisu množství položky a odkazů na výkresovou dokumentaci je zřejmé z čeho se položka skládá a rozdělení není z hlediska projektanta zcela nezbytné.

Dotaz č. 30:


V zadávací dokumentaci je popsán postup realizace nových úložných prahů na pilířích SO 20-01. S ohledem na předepsané výluky je nutno tento postup dodržet, tj. stávající OK zvednout a umístit ji na provizorní ložiska. Tato manipulace nesouvisí s demontáží stávající OK, ale je spojena s vybouráním a realizací nových úložných prahů. V soupisu prací tato manipulace se stávající OK není uvedena.

DOTAZ: Může zadavatel výše uvedenou položku doplnit do soupisu prací?

Odpověď na dotaz č. 30:

Výměna stávajících ložisek za provizorní souvisí s položkami Soupisu prací vybourání stávajících ložisek (č. 967864) a také dodávka montážních ložisek (č. 42842). Veškeré nutné manipulace se stávající konstrukcí (odlehčení v místě ložiska) jsou součástí specifikace těchto položek.

V Praze dne 14.11.2019



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace