


Koordinační situace stavby - úsek Vinařice

M 1:500



LEGENDA:

- Plocha skalního svahu dotčená základním sanačním zásahem
- Podzemní kabelové vedení
- Obvod stavby a vymezená plocha staveniště
- Hranice katastru nemovitostí

POZNÁMKA:

- Před zahájením stavby je nutné vylýčení a přehledně zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

POZEMKY PŘÍMO DOTČENÉ STAVBOU			
pozemek par. č.	katastrální území	celková plocha pozemku dle KN	majitel dle katastru nemovitostí
		m²	
1016/28	Kojice	9 616	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Souřadný systém: JTSK  
Polohopis podklad SZG, stav 03/2018

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	

Vypracoval: Ing. Stanislav Štábl		Zodp. projektant: Ing. Stanislav Štábl	Kontroloval: Ing. Miroslav Rykl	
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Řečany n/Labem – Zábोří n/Labem		
Investor SZDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1				
Akce: ZVÝŠENÍ STABILITY SKALNÍCH MASÍVŮ V KM 333,500 – 335,340 V ÚSEKU ŘEČANY NAD LABEM – ZÁBOŘÍ NAD LABEM, 2. KOLEJ				
Objekt: SO 01-10-02 – Vinařice – km 334,500 – 334,600				Formát 4XA4
Část: Železniční spodek – sanace skalních svahů				Datum 6/2019
Obsah dokumentace: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – ÚSEK VINAŘICE				Účel DSP
				Č. zakázky 15/2018
				Změna  Č. kopie
				Měřítko 1 : 500
				Část dokumentace C.3.
				Č. výkresu 2
POUŽITÍ DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNOU SMLOUVOU O DÍLO. KOPIJOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE ČÁSTI.				