

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2039/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 80:

E 2.1.1 oddíl 766

Výplně otvorů: V přiloženém výkazu výměr je u položek:

- Pol. č. 160 (ozn. D.051; D.151) uveden počet dveří 2 ks, ale ve výpisu výplní otvorů (příloha 064) je uveden pouze 1 ks těchto dveří.
- Pol. č. 173 (ozn. D.111/L) uveden počet 1 ks, ale v přiloženém výpisu výplní otvorů (příloha 064) jsou uvedeny 2 ks

Žádáme zadavatele o upřesnění počtu dveří.

Odpověď na dotaz č. 80:

Byly opraveny výměry položek č. 160 a č. 173:

160	D.051; D.151	Vnitřní jednokřídlé dveře z Vysokotlakého HP	KS	1,000
173	D.111/L	Vnitřní jednokřídlé dveře , bezfalcové	KS	2,000

Dotaz č. 81:

E 2.1.1 oddíl 766 – Výplně otvorů

Dveře označené D.155 se nachází pouze ve výkazu výměr a nejsou vypsány v příloze 064 - Výplně otvorů a tím chybí jejich bližší specifikace pro ocenění. Dveře D. 366 se nachází pouze v dokumentu 064 – Výplně otvorů, ale nejsou vykázány v přiloženém výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace u dveří D.155 a o prověření dveří D. 366, zda budou předmětem nabídky.

Odpověď na dotaz č. 81:

Dveře D155 v projektu nejsou a byly odstraněny ze soupisu E.2.1.1., naopak dveře D366 byly do soupisu doplněna, to vše již odpovědí na dotaz č. 68 v rámci Dodatku č. 8.

Dotaz č. 82:

E 2.1.3 oddíl 791 – Ostatní vybavení

Ve výkazu výměr u položky 207 „Zvýšená podlaha v prostoru prodeje jízdenek - dodávka a montáž“ chybí specifikace materiálu a přesné umístění zvýšené podlahy. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace zvýšené podlahy.

Odpověď na dotaz č. 82:

Dvojitá podlaha u pokladen bude ze stejného systému jako v dopravních kancelářích, viz popis dvojitě podlahy: FP7 ZDVOJENÁ PODLAHA - Systém obsahující podlahové desky z kalciumsulfátové desky s vysokou hustotou s lištami ochraňujícími hrany proti poškození a vlhkosti se zkosenými hranami. Sloupky musí být výškově rektifikovatelné (závitová tyč) z pozinkované oceli. V rámci systému budou pod sloupky umístěny plastové podložky. Zajištění správné výšky podlahy buď matkou popřípadě závitovým lepidlem. Poloha sloupku na podlaze je fixována lepidlem. Napojení na stěnu musí být provedeno pomocí stlačené pěnové pásky, aby byly dostatečně eliminovány posuny podlahy v její rovině. Reakce na oheň A1, požární odolnost REI 30 a vyšší. Použitý systém musí být určen pro prostory s vyšší zátěží (administrativní budovy, velíny, serverovny atp.)

Dotaz č. 83:

E 2.1.3 oddíl 791 – Ostatní vybavení

Ve výkazu výměr u položky č. 236 „obslužný modul“ nás kontaktoval subdodavatel s dotazem: „Obslužným modulem se myslí automat na výdej jízdenek pro MHD v konfiguraci Dopravního podniku města České Budějovice? Pokud se jedná o automat pro tohoto provozovatele, nesedí zde rozměry. Uvedené rozměry ve VV jsou poněkud nesrozumitelné.“ Žádáme zadavatele o prověření této položky a sdělení požadovaných specifikací.

Odpověď na dotaz č. 83:

Položka byla myšlena jako ovládací modul sestavy skříní úschovny zavazadel. Toto však není předmětem soutěže a položka č. 236 byla ze soupisu odstraněna.

Dotaz č. 84:

SO 09 oddíl 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ve výkazu výměr u položky č. 10 „Demontáž billboardu zatíženého betonovými pražci, odvoz a uskladnění“ není jasné, zda se jedná o uskladnění na skládku či o uskladnění po dobu rekonstrukce a další opětovnou montáž a použití billboardu apod.? Žádáme zadavatele o upřesnění zamýšleného nakládání s billboardem.

Odpověď na dotaz č. 84:

Jedná se o uskladnění po dobu rekonstrukce, kdy i po tuto dobu musí být billboard viditelný. Opětovné usazení do definitivní podoby není předmětem tohoto zadání. Přesnější název položky tak zní „Přemístění billboardu zatíženého betonovými pražci na nové místo v rámci ŽST České Budějovice“, název položky byl v soupisu takto upraven.

Dotaz č. 85:

E.2.6 zdravotní technika Kanalizace

37	721200020	Výkopy od stávajícího terénu	M3	885,600
38	721200021	Zásyp výkopu k upravenému terénu viz. vzor. řez	M3	708,480
39	721200022	Obsyp pískem fr 0-4mm	M3	177,120

Výkaz výměr neobsahuje vodorovné přemístění výkopku v rámci stavby, vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku, uložení na skládku a poplatek za skládku. Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 85:

Do soupisu prací byly doplněny položky pro přesuny zeminy, její uložení na skládku a skládkovné:

163	162301101	Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	1 416,960
164	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	177,120
165	162701109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	2 656,800
166	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	177,120
167	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	T	318,816

Dotaz č. 86:

E.2.6 zdravotnicka Zařizovací předměty

Výkaz výměr ZTI obsahuje položku

p	725200005	Dvojumyvadlo korianové v rámci desky	KS	2,000
---	-----------	--------------------------------------	----	-------

Výkaz stavební části E3.2.1.3 obsahuje položky

208	79100035	Umyvadlová deska včetně dvojumyvadla z umělého mramoru, barva bílá, š.= 0,5 m, d.= 1,8 m - dodávka a montáž	KUS	1,000
209	79100036	Umyvadlová deska včetně dvojumyvadla z umělého mramoru, barva bílá, š.= 0,5 m, d.= 2,14 m - dodávka a montáž	KUS	1,000

Nejedná se o duplicitní položky? Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 86:

Ano jedná se o duplicitu. V soupisu prací E.2.6 byla položka 725200005 vymazána. Tato dvojumyvadla zůstala vykázána v soupisu prací E.2.1.3.

Dotaz č. 87:

E.2.6 zdravotnicka Vodovod

99	722200028	Elektrický zásobník TV 150l, 2kW	KS	1,000
----	-----------	----------------------------------	----	-------

Dle projektové dokumentace budou osazeny 3 ks el. zásobníků TV 150l. Ve výkazu výměr chybí 1 ks el. zásobníku TV 50l

96	722200025	Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami	KS	6,000
----	-----------	---	----	-------

Dle projektové dokumentace bude osazeno 8 ks cirkulačních čerpadel. Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr vč. doplnění armatur k chybějícím zásobníkům.

Odpověď na dotaz č. 87:

Výměra položky 99 byla opravena na 3 kusy a výměra položky 96 byla opravena na 8 kusů.

96	722200025	Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami	KS	8,000
99	722200028	Elektrický zásobník TV 150l, 2kW	KS	3,000

Dále byly upraveny výměry následujících položek:

79	722200008	Kulový kohout DN25	KS	48,000
80	722200009	Kulový kohout DN20	KS	120,000
84	722200013	Zpětná klapka DN25	KS	8,000
85	722200014	Zpětná klapka DN20	KS	11,000
86	722200015	Filtr DN25	KS	11,000
87	722200016	Filtr DN20	KS	3,000
89	722200018	Vypouštěcí kohout DN15	KS	23,000
100	722200029	Elektrický zásobník TV 100l, 2kW	KS	3,000
105	722200034	Pojistný ventil 0-0,6MPa DN25	KS	10,000
106	722200035	Pojistný ventil 0-0,6MPa DN20	KS	4,000

A přibyla nová položka:

168	722200901	Elektrický zásobník TV 50l, 2kW	KS	1,000
-----	-----------	---------------------------------	----	-------

Dotaz č. 88:

E.2.6 zdravotnicka Vodovod

51	722100001	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15	bm	145,000
----	-----------	--	----	---------

52	722100002	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20	bm	319,000
53	722100003	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25	bm	200,000
54	722100004	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32	bm	132,000
55	722100005	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN20; 50x5,6mm, DN40	bm	73,000
56	722100006	potrubí pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50	bm	307,000
57	722100007	potrubí pro teplou vodu a cirkulaci včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15	bm	150,000
58	722100008	potrubí pro teplou vodu a cirkulaci včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20	bm	251,000
59	722100009	potrubí pro teplou vodu a cirkulaci včetně tvarovek a závěsů, PN20; 32x3,6mm, DN25	bm	100,000
60	722100010	Potrubí ocelové pozinkované pro požární vodu včetně tvarovek a závěsů, DN63 (ověřit dle přípojky)	bm	146,000
61	722100011	Potrubí ocelové pozinkované pro požární vodu včetně tvarovek a závěsů, DN50	bm	148,000
62	722100012	Potrubí ocelové pozinkované pro požární vodu včetně tvarovek a závěsů, DN40	bm	38,000
107	722200036	Proplach a dezinfekce vodovodu	bm	1 813,000
108	722200037	Tlaková zkouška vodovodu	bm	1 813,000

Celková metráž potrubí – 2009 m – nesouhlasí s metrží proplachu a tlakových zkoušek potrubí. Žádáme Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 88:

Jednalo se o chybu. Výměra položek 107 a 108 byla opravena na 2009 m.

107	722200036	Proplach a dezinfekce vodovodu	bm	2 009,000
108	722200037	Tlaková zkouška vodovodu	bm	2 009,000

Přílohy:

1) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200205.xlsx

V Praze dne 05.02.2020

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace