



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 3859/2012-SSV  
VYŘIZUJE: Majerová Renáta  
TEL.: 724 932 325  
FAX: 585436075  
E-MAIL: Majerova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/12.07.2012

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba  
Dodatečné informace – Dodatek č. 3**

**Dotaz č.4:**

V zadaných elektronických výkazech výměr chybí objekt PS 01-28-62 Žst. Břeclav, ETCS, který je obsažen v zadané rekapitulační tabulce. Žádáme o zaslání objektu nebo úpravu rekapitulace.

**Odpověď na dotaz č.4:**

*Podle instrukcí SZDC se provozní soubory ETCS zpracovávají pouze technicky obecně, protože v době zpracování projektu není ještě jasné, jaké zařízení bude použito a budováno. Zatím jsou k dispozici jen obecné předběžné a vývojové údaje a stabilnější verzi podkladů pro projektování není možno očekávat dříve než po dokončení ověřovacího provozu pilotní realizace. Náklady na následný projekt stavby a realizaci systému se v nákladech PS neuvádí a budou uvedeny samostatně mimo náklady této stavby. V rekapitulaci se tedy uvede nulová hodnota objektu.*

**Dotaz č.5:**

V zadaných výkazech výměr se vyskytují položky s nulovým množstvím viz tabulka:

PS/SO	číslo	č.p.	Kód	název	mj	množství
PS	01-14-65	6	MAT	Signální svítidlo	ks	0
PS	01-14-65	51	220261633	Průraz zdívkou tl.45cm	ks	0
SO	01-15-63	15	141R01	PROTLAK POD KOLEJIŠTĚM V KM 84,382 - viz samostatný rozpočet SO 01-15-	kus	0



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

63.1

Žádáme zadavatele o zaslání opravených výkazů výměr.

**Odpověď na dotaz č.5:**

*Položky PS 01-14-65 jsou uvedeny správně nulové, protože projektant postupoval tak, aby na žádné obvyklé položky nezapomněl. Uvedené položky se v PS nenavrhují a proto jsou nulové. Pro přehlednost je možné je vymazat.*

*Položka pro SO 01-15-63 je uvedena nulová záměrně, a to proto, aby bylo dodavateli zřejmé, že SO obsahuje samostatný podobjekt (protlak pod kolejištěm), který má charakter báňského díla. Tento podobjekt (protlak) je třeba také nacenit.*

**Dotaz č.6:**

Zadané výkazy výměr obsahují formuláře 9,8,7,6,5 a ostatní.

Požaduje zadavatel ocenit a tisknout všechny formuláře nebo máme ocenit a tisknout pouze formulář 5-pol. rozp (příp. formulář ostatní) jako je tomu běžné v jiných akcích (akce SUDOP Praha) a ostatní nechat nevyplněné i přes to, že se někde vyskytují odpady i ve formuláři 8?

**Odpověď na dotaz č.6:**

*Je třeba nacenit formulář 5 (případně formulář ostatní) a formulář 8 (poplatky za odpady, pokud SO/PS tyto obsahuje).*

V Praze dne ....~~1.3.07~~..2012..

Ing. Petr Šlegr  
náměstek pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace