

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 18925/2015-SZDC-SSZ-ÚE-Kj

Vyřizuje: Ing. Jana Klomfarová

Telefon: +420 972 244 807

Mobil: +420 725 994 045

E-mail: klomfarova@szdc.cz

Datum: 12.11.2015

rozdělovník

„Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim“

Dodatečné informace č. 6 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 25:

V rozpočtu SO 103 je uvedeno:

34	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového <u>stojatého</u> s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,943
35	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	8,313
36	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	1,630

To by podle našeho názoru mohlo výměrou odpovídat spíše osazení ležatého obrubníku v části nástupiště nad podchodem. Žádáme o upřesnění těchto položek.

Odpověď č. 25:

Jedná se o osazení ležatého obrubníku ABO 100/10/25 délky 8,313m v části nad podchodem a stojatého obrubníku ABO 1-15 100x15x30 délky 1,630m na začátku nástupiště. Vzhledem k malému rozsahu prací oceňte práce spojené s osazením těchto obrubníků do jedné položky č. 34 „916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého“.

Dotaz č. 26:

V rozpočtu SO 103 zcela chybí položky týkající se zřízení obrubníků na části nástupiště za nástupištním přístřeškem. Žádáme o doplnění rozpočtu.

Odpověď č. 26:

Zřízení obrubníků je součástí položky dle ceníku URS „923924321 Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější“ – viz rozbor TOV.



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správy západ