

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.:

9 973/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

15. 06. 2016

Dle rozdělovníku**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“****Dodatečné informace - Dodatek č. 25**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 256:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci – v soupisech prací pro SO 13-34-02, Beroun – zastřešení nástupišť, evidujeme u Dílu 9: Ostatní konstrukce a práce – sloupec dodávky, vložený chybný vzorec pro celkový součet oceněných položek.

Žádáme zadavatele o kontrolu a následnou úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 256:

Na tento dotaz již bylo odpovězeno v rámci Dodatečných informací – Dodatku č. 24 vydaného pod č.j.: 9 512/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle. ze dne 09.06.2016 – odpověď na dotaz č. 236.

Dotaz č. 257:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci – v soupisech prací pro SO 13-34-13, Beroun TS2 – stavební úpravy trafostanice, výkaz výměr daného objektu obsahuje položky na vykopávky, hloubení a bourání, ale neobsahuje žádné položky na odvoz a poplatky na skládce.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 257:

Veškeré výkopky budou použity na úpravu pláňe okolí objektu trafa, na skládku nebude materiál odvážen. Položky pro odvoz a skládkovné vybouraných konstrukcí byly do soupisu prací doplněny do oddílu 96. Při kontrole tohoto SO bylo zjištěno, že se do soupisu prací pro podání nabídky nedostal oddíl elektroinstalace. V Upraveném soupisu prací SO 13-34-13 byl tedy doplněn oddíl Elektroinstalace. Stejný případ byl zjištěn i u SO 13-34-12. Doplněný soupis prací i na tento SO je přiložen v rámci odpovědi na tyto dotazy.

Dotaz č. 258:

S 13-22-11 ŽST Beroun os.n. telefonní zapojovač

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 255 jsme zjistili, že v xls verzi výkazu výměr ŽST Beroun seřadovací zařízení chybí, zatímco v pdf verzi jsou položky uvedeny. Z odpovědi na dotaz č. 255 usuzujeme, že správné znění výkazu výměr je to v pdf.

Je náš úsudek správný a bude výkaz výměr v xls doplněn?


Odpověď na dotaz č 258

Platí verze PDF, zasíláme doplněný soupis prací PS 13-22-11

Přílohy:

dotaz č. 257: SO 13-34-12_SP_Z1.xls a SO 13-34-13_SP_Z1.xls

dotaz č. 258: PS 13-22-11_SP_Z1.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace