

| <i>Pol.</i> | <i>Ozn.</i> | <i>Ks</i> | <i>Název</i> | <i>Parametry</i> |
|--|-------------|---|--|---|
| TM-1P.PS | | Stávající rozváděč dispečerské řídicí techniky - TNS Rudoltice | | |
| 1 | | 1 kpl 2 kpl | Úprava stávajícího programového vybavení v hlavním koncentrátoru DŘT - PLC řady TC-700 <i>(knihovna pro komunikaci proti MŘS, ED SŽDC)</i> | - úprava knihovny IEC 61850 - vertikální komunikace - úprava knihovny IEC 61870-5-104 s čas. značkou |
| <i>Programové úpravy musí být na 100% kompatibilní s implementací pro řadu PLC Tecomat TC-700</i> <i>Stávající programové vybavení je vázáno licenčním ujednáním mezi správcem SŽDC s.o. a dodavatelem EŽ Praha a.s.</i> | | | | |
| MRS | | Stávající dohledové pracoviště - místní řídicí systém - TNS Opočíněk | | |
| 2 | | 1 kpl | Úprava stávajícího programového vybavení - řídicího systému v IPC MŘS | - úprava archivů hlášení, ukládání časové značky - úprava vizualizace obrazovky R22kV - úprava obrazovek poruchových hlášení |
| <i>Programové úpravy musí být 100% kompatibilní se stávajícím ŘS platformy SCADA Reliance 4 control (Runtime modul) dodavatele GEOVAP, spol. s.r.o.</i> <i>PS: Pro implementaci této stavby není třeba navýšení licenčních bodů HW klíče.</i> | | | | |
| RS - ED Pardubice | | Stávající dohledové pracoviště - řídicí systém - SZDC ED Pardubice | | |
| 3 | | 1 kpl | Úprava stávajícího programového vybavení - řídicího systému na ED Pardubice | - úprava poruchových obrazovek a měření v části InTouch - úprava a doplnění Wonderware Application Serveru - úprava komunikačního driveru IEC 61870-5-104 |
| <i>Programové úpravy musí být 100% kompatibilní se stávajícím ŘS platformy Wonderware dodavatele ZAT a.s.</i> | | | | |