

SEZNAM PŘÍLOH:

B.2. SO 182 – DIO BĚHEM VÝSTAVBY

SO 182

B.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

–



B.2.2. SITUACE

1 : 100

SO 182 PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			ZAK.ČÍSLO:	2111–19–3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2111
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 3155–2, BRANDÝS N.O.–MOSTNÍ PROVIZORIUM			DATUM:	11/2019
			FORMÁT:	A4
OBJEKT: B.2. SO 182 – DIO BĚHEM VÝSTAVBY			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
SO 182 – DIO BĚHEM VÝSTAVBY				B.2.