

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21202/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Urbánková
Telefon 972 522 327
Mobil
E-mail urbankovam@szdc.cz

Datum 11. září 2020

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotazy k ZD

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 10. září žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Název VZ : "Nýrsko ON- oprava výpravní budovy"
Číslo VZ : 65420198
Č. j. : 20247/2020-SŽ OŘ PLZ-ÚPI
Datum : 16. 9. 2020

Dotazy k ZD:

objevili jsme jisté nesrovnalosti v položkovém soupisu prací ve stavební části je uvedeno například:

řádek 514 - "prosvětlená tabule označení názvu Ševětín dle TNŽ 736390 v pozinkovaném rámu"

odpověď zadavatele na dotaz k položce v řádku 514

správný název položky je "prosvětlená tabule označení názvu Nýrsko dle TNŽ 736390 v pozinkovaném rámu"

a řádek 515 - "tabule označení názvu Ševětín dle TNŽ 736390 v pozinkovaném rámu"

odpověď zadavatele na dotaz k položce v řádku 515

správný název položky je "tabule označení názvu Nýrsko dle TNŽ 736390 v pozinkovaném rámu"

dále řádek 270 – „Jeřáb včetně obsluhy instalovaný na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m (100 hodin)“ Zajímalo by nás, když je tam lešení, zda má být jeřáb na transport tašek na střechu nebo na pomoc při montáži ocelových lávek (celkem 7m = 3+3+1m) a i počet hodin je zavádějící.

odpověď zadavatele na dotaz k položce v řádku 270

správné množství je 10 hodin pro transport materiálu na opravu střechy

řádek 206 – „Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn (m2)“ Pak nám tam nesedí m2 na zateplovák, například m2 polystyrenu jsou o dost nižší a zatepluje se celý objekt:

odpověď zadavatele na dotaz k položce v řádku 206

zateplení fasády se na objektu neprovádí, viz: položkový soupis prací a PD v příloze odpovědi.

Uchazeč v rámci zadávacího řízení vyplní upravený položkový soupis prací – viz příloha č. 1.

A poslední řádek 369 „deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm“

Nevíme, zda se silikonová probarvená omítka může dát na sanační omítku (sokl), které je tam z celkové plochy 660 m² asi 100 m²

odpověď zadavatele na dotaz k položce v řádku 369

silikonová probarvená omítka se může na sanační omítku (sokl) aplikovat, je nutno použít materiál s odpovídající difuzní prostupností

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

dokument digitálně podepsán

Příloha:

Příloha č. 1 - 65420198_Položkový soupis prací s výkazem výměr_2

Příloha č. 2 – Díl 3 zadávací dokumentace: projektová dokumentace D 1.1