



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 11211/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/10. 4. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 108:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 20 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0) uvedeno množství 2 290 m. Dle tabulky a schématu kabelů má být toto množství 2 990 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 108:

Ano, výměra položky č.20 byla upravena v souladu s dotazem uchazeče. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 109:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 28 (Zatažení a spojování zabezpečovacích kabelů do 4P 1,0) uvedeno množství 3 090 m. Dle tabulky a schématu kabelů má být toto množství 3 790 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 109:

Ano, výměra položky č.28 byla upravena v souladu s dotazem uchazeče. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 110:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 39 (Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0) uvedeno množství 12 ks. Dle schématu kabelů má být toto množství 24 ks. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 110:

Ano, výměra položky č.39 byla upravena v souladu s dotazem uchazeče. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 111:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 45 (Štítek kabelový) uvedeno množství 17 500 ks. Dle našeho názoru je tak velké množství pro dané množství kabelů neopodstatněné. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 111:

Ano, výměra položky č.45 byla upravena v souladu s dotazem uchazeče. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 112:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro ocenění alespoň dvou skříní s napájecími a reléovými jednotkami (NJ a RJ) kolejových obvodů (dodávka + montáž). Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 112:

Do soupisu prací byla doplněna položka č.80a a 82a, v množství 2 ks. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 113:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

V technické zprávě se píše: „Elektronické SZZ bude uzpůsobeno pro možnost budoucího dálkového ovládání z dispečerského pracoviště CDP Přerov. Stanice bude po dokončení této stavby na dálkové ovládání pouze připravena, samotné dálkové ovládání je součástí budoucí stavby.“ Dle tohoto tvrzení by měl být dodán 1 ks skříně dálkového ovládání. Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 83 (Montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice). Žádáme o doplnění položky „Dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice“ do výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 113:

Do soupisu prací byla doplněna položka č.83a Dodávka částečně vystrojené skříně....., vybavená pouze částečně přepínači pro připojení optických kabelů. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 114:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 117 (Dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů) v počtu 14 ks. Ve schématu izolace je zakresleno 18 ks. K této položce navíc chybí montáž. Žádáme zadavatele o vysvětlení a o případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 114:

Sada kolejových propojek je pro dvojici stykových transformátorů, dvojic je 12 a pak je položka 115 dodávka kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru - jednoho (včetně SYT) a těch je 11 kusů (neboť je celkem 34 ST a 1 SYT ve stanici). Výměry položek č.115 a 117 jsou opraveny v přiloženém soupisu prací.

Dotaz č. 115:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 125 (Dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů), která je duplicitní k položce č. 117. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 115:

V položce č.125 má být správně uvedena montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů, počet 12 souhlasí a v položce č.123 montáž kolejové propojky pro připojení stykového traťového trafika (včetně SYT) je nově upraven počet na 11. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 116:

PS 01-28-01.1, Žst. Říkonín, definitivní SZZ

V dispozičním schématu (PS 01-28-01.1_0600.pdf) jsme zjistili následující nedostatky:

- tabulka „určení skříně a zařízení“ týkající se stavědlové ústředny je zmatečná
- položka:

Z8, Z9

Skříňka se zadávacím počítačem

v popisné tabulce není zakreslena do

schématu dispozic

- monitory ve schématu označené jako „Z1z“ a „Z3z“ nejsou specifikované v tabulce
- Žádáme zadavatele o opravu dispozičního schématu.

Odpověď k dotazu č. 116:

Dispoziční schéma bylo upraveno a je přiloženo k odpovědi.

Dotaz č. 117:

PS 01-28-01.2, Žst. Říkonín, provizorní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 12 (Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0) uvedeno množství 580 m. Dle schématu a tabulky kabelů má být toto množství 2 155 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 117:

U položky č.12 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 2 155 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 118:

PS 01-28-01.2, Žst. Říkonín, provizorní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 18 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0) uvedeno množství 550 m. Dle schématu a tabulky kabelů má být toto množství 3 270 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 118:

U položky č.18 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 3 270 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 119:

PS 01-28-01.2, Žst. Říkonín, provizorní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 26 (Zatažení a spojování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0) uvedeno množství 1 130 m. Toto množství by mělo být 5 425 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 119:

U položky č.26 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 5 425 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 120:

PS 01-28-01.2, Žst. Říkonín, provizorní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 32 (Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4P 1,0) uvedeno množství 27 ks. Dle schématu kabelů by mělo být toto množství 54 ks. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 120:

U položky č.32 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 54 ks. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 121:

PS 01-28-01.2, Žst. Říkonín, provizorní SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 33 (Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P 1,0) uvedeno množství 17 ks. Dle schématu kabelů by mělo být toto množství 37 ks. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 121:

U položky č.33 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 37 ks. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 122:

PS 02-28-01.1, Říkonín - Vlkov, definitivní TZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 5 (Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3P 1,0) uvedeno množství 1 050 m. Toto množství opomíjí kabely č. 3927, 3931, 3935 a 3937 uvedené ve schématu kabelů. Správné množství by tedy mělo být 1 230 m. Dotaz souvisí i s množstvím u položky č. 16 (Zatažení a spojování zabezpečovacích kabelů do 3P 1,0). Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 122:

U položky č.5 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 1 230 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 123:

PS 02-28-01.1, Říkonín - Vlkov, definitivní TZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 14 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30P 1,0) uvedeno množství 6 140 m. Dle schématu a tabulky kabelů má být toto množství 530 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 123:

U položky č.14 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 530 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 124:

PS 02-28-01.1, Říkonín - Vlkov, definitivní TZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 15 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48P 1,0) uvedeno množství 18 705 m. Dle schématu a tabulky kabelů má být toto množství 19 445 m (opomenut kabel č. 8902h o délce 740 m). Dotaz souvisí i s položkou č. 22 (Zatažení a spojování zabezpečovacích kabelů do 48P 1,0). Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 124:

U položky č.15 a č.22 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 19 445 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 125:

PS 02-28-01.1, Říkonín - Vlkov, definitivní TZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 23 (Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P 1,0) uvedeno množství 36 ks. Dle schématu kabelů by toto množství mělo být 44 ks. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 125:

U položky č.23 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 44 ks. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 126:

PS 02-28-01.2, Říkonín – Vlkov u Tišnova, provizorní TZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 7 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0) uvedeno množství 2 850 m. Dle tabulky a schématu kabelů by toto množství mělo být 3 860 m. Dotaz souvisí i s položkou č. 2 (Zatažení a spojování zabezpečovacích kabelů do 24P 1,0). Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 126:

U položky č.2 a č.7 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 3 860 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 127:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 14 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4P 1,0) uvedeno množství 410 m. Toto množství pravděpodobně nezahrnuje kabely ZE-4P. Celkové množství za položku by mělo být 4 930 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 127:

U položky č.14 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 4 930 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 128:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Ve výkazu výměr je v položce č. 15 (Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0) uvedeno množství 4 520 m. Dle tabulky a schématu kabelů by toto množství mělo být 7 330 m. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 128:

U položky č.15 výkazu výměr má být správně uvedeno množství 7 330 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 129:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro ocenění jedné skříně s napájecími a reléovými jednotkami (NJ a RJ) kolejových obvodů (dodávka + montáž). Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 129:

Ano, výkaz výměr byl doplněn o dvě nové položky č.50a a č.53a. Doplněný výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 130:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Ve výkazu výměr postrádáme položku pro ocenění napájecí skříně (dodávka + montáž). Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 130:

Ano, výkaz výměr byl doplněn o dvě nové položky č.45c a č.45d. Doplněný výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 131:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Ve výkazu výměr postrádáme položku skříně volné vazby pro realizaci úvazky TZZ na stávající SZZ. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 131:

Ano, výkaz výměr byl doplněn o dvě nové položky č.45a a č.45b. Doplněný výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 132:

PS 03-28-01.1, Žst. Vlkov u Tišnova, úprava SZZ

Domníváme se, že v rámci technické zprávy byl do odstavce 2.15 (Dálkové ovládání staničního zabezpečovacího zařízení) vložen chybný obsah. Žádáme zadavatele o opravu odstavce 2.15.

Odpověď k dotazu č. 132:

Text v TZ byl upraven následovně: V této stavbě nebude stanice připravena pro dálkové ovládání.

Tato příprava proběhne až v navazující stavbě „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Vlkov – Křižanov“.

Opravený text je vyznačen v opraveném souboru, který přikládáme červeně.

Dotaz č. 133:

PS 03-28-01.2, Žst. Vlkov u Tišnova, klimatizace místností technologie

Množství ve výkazu výměr u položek č. 3, 4, 5 neodpovídá výkresové dokumentaci klimatizace. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 133:

Množství u položek č.3, č.4, č.5 soupisu prací bylo opraveno – správné množství 2 ks. Opravený výkaz výměr přikládáme.

Dotaz č. 134:

žádáme Vás tímto o vysvětlení rozporu v zadávací dokumentaci na výše uvedenou zakázku. V dokumentu PŘÍLOHA K NABÍDCE jsou na stranách 4 – 6 definovány Smluvní pokuty dle podčlánku 4.27 a sice pod písmeny (a) až (r). V dokumentu ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 03/2017 – Stavba: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova jsou na straně 19/44 v bodě 4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu definovány tyto povinnosti pod písmeny (a) až (q). Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu.

Odpověď k dotazu č. 134:

Odpověď na tento dotaz poskytne „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2, ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) č.j. 10902/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr, ze dne 30. 3. 2017, jehož přílohou je mimo jiné nová „Příloha k nabídce“.

Dotaz č. 135:

SO01-16-02.2: Prosíme o upřesnění těchto položek:

- a) Pol. 923741 – ve výkazu výměr je rozměr tabulí 300x300 mm (piktogram 12) a ve výkresu piktogramů je tato tabule 400x500 mm
- b) Pol. 923761R3 – ve výkazu výměr je tato tabule v počtu 8 ks na stěnu podchodu (piktogram 17P a 18P) a ve výkresu piktogramů je tato tabule 2x oboustranná a v půdorysu je dle mého názoru tato tabule také pouze 2x a navíc je jednostranná.
- c) Pol. 923761R4 – ve výkazu výměr je rozměr tabulí 300x300 mm (piktogram 14,15,16) a ve výkresu piktogramů je tato tabule 15x150 mm
- d) Pol. 923761R6 - PLASTOVÁ TABULKA S ČÍSLEM NÁSTUPIŠTĚ - PRIZMATICKÉ PÍSMO (NA STĚNU PODCHODU) – chybí jakékoliv informace
- e) Pol. 923821 – ve výkazu výměr je SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST – ve výkresu tabulí a piktogramů je sloupek Al 114mm do Al patky (Al patka v tomto rozměru neexistuje)

Odpověď k dotazu č. 135:

K dotazu a)

Byl opraven text v popisu položky na „TABULE VELIKOSTI 400X500 MM "ZÁKAZ KOUŘENÍ" OBOUSTRANÁ (NA SLOUPKU ZASTŘEŠENÍ)“, kód položky změněn na 923741R2

K dotazu b)

Bylo opraveno množství v soupisu prací na „2“, tabule 17P a 18P jsou jednostranné o rozměrech 900 x 300 mm (ve výkresu půdorysu je chybná informace).

K dotazu c)

Byl opraven text v popisu položky na „TABULE VELIKOSTI 150X150 MM "ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ" (NA STĚNU BUDOVY)“

K dotazu d)

Informace o provedení štítků jsou v Technické zprávě orientačního systému (příloha 13.1) na straně 6, odstavec 4.7

K dotazu e)

Budou použity profilované Al sloupky DN 70 mm, byl opraven text v popisu položky na „SLOUPEK DN 70 Z AL SLITINY PRO TABULE“, kód položky změněn na 923821R1

Přikládáme k odpovědím opravený výkaz výměr SO 01-16-02.2.

Dotaz č. 136:

SO80-17-01: chybí informace o pol.č. 91400, 914122, 914123, 914129, 914952, 914953, 914959. Prosíme o přesnější určení, o jaké značky se jedná – zejména polohy a umístění, konkrétní typy a velikosti.

Odpověď k dotazu č. 136:

Poloha, umístění a typ značky je vždy uveden v situačních schématech objektu. Rozměry uvádí příslušné vzorové listy a předpis M21.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 05. 2017 na den 11. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 10. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 05. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 10. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 11. 05. 2017 v 10:15 hod.

Příloha:

PS 03-28-01.1_0001 oprava ke dni 07042017

PS 03-28-01.1_07042017

PS 03-28-01.2_07042017

SO 01-16-02.2_070417

PS 01-28-01.1_0600 oprava ke dni 07042017

PS 01-28-01.1_07042017

PS 01-28-01.2_07042017

PS 02-28-01.1_07042017

PS 02-28-01.2_07042017

V Praze 10. 4. 2017



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace