

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 27669/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 36:**

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část

V předaném soupisu prací v části „SO 201\_01\_01“ je uvedena položka:

826	ZA10	D+M sloupek s konzolou po hlasový majáček z oceli, vel.1555/3210, vč. povrch úpravy, kotvení	KS	1,000	0,00	0,00
		D+M sloupek s konzolou po hlasový majáček z oceli, vel.1555/3210, vč. povrch úpravy, kotvení				

V tabulce výpisu prvků SO201\_01\_98\_08\_01 je uvedeno:

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ INTERIÉROVÝCH – ZA

Název	OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO HLASOVÝ MAJÁČEK
Kód	ZA/10
Schéma	
Rozměr	1555 / 3210 mm
Popis	- ocelový rám pro uchycení hlasového majáčku před nástupem na eskalátor
Materiál	- ocel – uzavřené profily 60/40/3 mm
Povrchová úprava	- práškový lak na zinkovaný podklad - RAL7012 (NCS S6500-N)
Požadavky požárně bezpečnostního řešení	-
Ostatní	- ocelová konstrukce vč. hlasového majáčku je součástí dodávky SO 203 Orientační systém

V předaném soupisu prací v části SO 203 Orientační systém je uvedeno:


9	R20329	Orientační hlasový majáček na konstrukci 3300 mm - dodávka a montáž	KUS	1,000	0,00	0,00
		1: orientační hlasový majáček č.M2 včetně kotvicích prvků a konstrukce				
		2: 1				
		3: podle PD - Výkresy sestav				
		4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena výrobku OHM, výroba konstrukce pro ukotvení, doprava, osazení, montáž a nastavení OHM)				
		podle PD - Výkresy sestav; 1				
		položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)				

**UMÍSTĚNÍ: DOLNÍ HALA - V OSE DVOJICE ESKALÁTORŮ**

vstup z dolní haly na schodiště a eskalátory  
orlentační hlasový majáček (OHM) umístěn na ocelovou konsrukci v ose eskalátorů

velikost OHM 160 x 160 x 75 mm  
plastový typový OHM  
nahrávky na SD/MMC paměťové kartě  
napájení 230 V

## M 1:25



*U hlasového majáčku včetně nosné ocelové konstrukce (v SO 201 označené jako ZA/10) platí poznámka ve výpisu zámečnických prvků: "ocelová konstrukce vč. hlasového majáčku je součástí dodávky SO 203 Orientační systém„. Prvek bude oceněn jen v SO 203 a v SO 201 byla duplicitní položka ze soupisu prací odstraněna. Rozměr prvku uvedený v SO 201 je chybný, platí plně specifikace uvedená v SO 203.*


**Dotaz č. 37:**

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část

V předaném soupisu prací v části „SO 201\_01\_01“ je uvedena položka:

910	ZA574	D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 50000, vč. povrch úpravy, kotvení	KS	19,000	0,00	0,00
		D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 50000, vč. povrch úpravy, kotvení				

V tabulce „SO201\_01\_98\_08\_2“ je uvedeno:

Název	NOVÝ HROTOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM						
Kód	ZA/574						
Schéma	1x šíře 16 mm						
							
Šíře samotného systému :		16 mm					
Délka hrotů :		108 mm					
Počet hrotů na 1 bm systému :		25					
Účinná šíře systému :		50 ÷ 100 mm					
Rozměr	1x řada bodců šíře 16 mm - celková délka ~50 m (cca 1 250 hrotů)						
Popis							
Nový hrotový ochranný systém							
Nová jednodílná ochrana proti holubům osazená v místech, kde nelze osadit celý pás. Jednotlivé hroty budou nalámány z celých pásů. Tohoto prvku bude užito v místech, kde není možno místo ochránit celým pásem. V předpokladu v místech štukové zdobnosti (reliéf obličejů atd.)							
Položka je uvažovaná pro celý objekt.							
Šíře systému 16 mm - Univerzální hrotový systém pro preventivní ošetření ploch do 100 mm							
Základní pásek z UV polykarbonátu s nerez pružnými hroty – kopírující tvar římsy, tmelené transparentním tmelem – pro namáhané plochy.							
Základní pásek - 320 mm dlouhý, tvořený 8 segmenty po 4 cm. Snadno odlomitelný za každým segmentem a snadno tvarovatelný, umožňující přichycení tmelem nebo hřebíčkem. Pásek nese označení pro směr instalace na římsy a parapety.							
Poznámky		Počet					
		Část	S	J	V	Z	Celkem
		A B1 B2	-	-	-	-	1 ks

V soupise prací je uvedeno množství kusů 19, v tabulce prvků je množství 1 ks.

Žádáme zadavatele o provedení souladu dokumentace se soupisem prací.

**Odpověď na dotaz č. 37:**

V soupisu prací byl upraven počet kusů dle výpisu prvků - správný počet je 1 ks (50 m) dle výpisu.

**Dotaz č. 38:**

5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část

V předaném soupisu prací v části „SO 201\_01\_01“ je uvedena položka:

962	ZA626	D+M kov. mezipodesta se zábradlím, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení	KS	1,000	0,00	0,00
		D+M kov. mezipodesta se zábradlím, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení				

V tabulce „SO201\_01\_98\_08\_2“ je uvedeno:

Název

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Kód

ZA/626

Schéma

Rozměr

~410 (š) / ~ 1000 (v) mm

**Popis**  
Nový závěsný systém pro možnost údržby oken v úrovni 3.NP objektu B2. Vykonzolovaná ocelová konstrukce bude doplněna o záchytné oko pro možnost spuštění pracovníka údržby. Ukotvení konstrukce do nosné části obvodového pláště. Umístěny budou vždy v každé druhé mezeře mezi okny – viz výkres pohledů

**Konstrukce:**

TYČOVÉ PRVKY				CELKEM	10,9
PRVEK	PROFIL	KS	DÉLKA	KG/BM	KG
stojka vnitřní	J 60/60/8	1	0,830	11,300	9,4
stojka vnější	TR 44,5/6	1	0,25	6,200	1,6

PLOŠNÉ PRVKY				CELKEM	12,4
PRVEK	PROFIL	KS	DÉLKA	KG/BM	KG
styčnickové plechy	P15	1	0,055	117,75	6,47625
	P25	1	0,030	196,25	5,8875

HMOTNOST CELKEM VČ. SPOJ. MATERIÁLU 24,5 KG Spojovací mat. (5% z celku)  
PROŘEZ – 25% 6,1 KG  
**HMOTNOST CELKEM 30,6 KG**

**Povrchová úprava:**  
Ocel - 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr v tl. dle ČSN EN ISO 12944 - RAL7012 (NCS S6500-N)  
**Podlaha:** Podlahový porost z pozinkové oceli, Výška profilů 30 mm, síla stěny 2 mm; Rozteč oka (nosné/rozpěrné pásy): 34 / 38 mm; Rozměr 980 x 1080. Kotvení pomocí systémových přichytek.  
**Přesný tvar, rozměr a způsob řešení bude upřesněn v průběhu realizace v koordinaci na skutečném provedení navazujících konstrukcí.**  
Dále musí být dbáno na správné napojení střešní krytiny. Prostupy nutno detailně zpracovat ve 4. Stupni výrobní technické dokumentace součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.)  
**Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobní technické dokumentace.**

Poznámky	Počet					
	Část	S	J	V	Z	Celkem
	B2	5	5	5	-	15 ks

V tabulce SO201\_01\_98\_08\_2 je pod označením ZA/626 uveden jiný výrobek, než je v položce 962.

Žádáme zadavatele o provedení souladu dokumentace se soupisem prací. Žádáme o provedení opravy položky 962 v soupisu prací.

#### **Odpověď na dotaz č. 38:**

*V soupisu prací byla položka upravena dle výpisu prvků.*

#### **Dotaz č. 39:**

VZT - Kontrolním výpočtem předloženého výkazu výměr ve formátu .xlsx jsme zjistili nesoulad. V listu výkazu výměr s názvem SO 201 – 06 - VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení – způsobilé, je chybně nastaven součtový vzorec za cenu této kapitoly.

Celkový součet pro tento list je nastaven pouze za buňky: =0+M10+M31+M84+M101+M138+M207+M256+M273+M286+M307

Do celkové ceny oddílu tedy chybí započítat mezisoučty a součty položek od řádku 324 až po 7278. Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 39:**

Viz. odpověď na dotaz č.7 v rámci Dodatku č. 3.

**Dotaz č. 40:**

Ve výkazech výměr ve formátu .xlsx je nesoulad v tom, že ve všech listech výkazu výměr jsou chybně nastaveny součtové vzorce celkové ceny (nezapočítávají se ze všech řádků-položek). Žádáme zadavatele o provedení kontroly a opravy výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 40:**

Viz. odpověď na dotaz č.7 v rámci Dodatku č. 3.

**Dotaz č. 41:**

Kontrolou předloženého výkazu výměr jsme zjistili následující nesrovnalosti v položkách, viz tabulka níže. Závada popsána v posledním sloupci.

19	R20116A00115	Požární klapka, rozměr 630x315 mm	KUS	1,000	chybí montáž
20	R20116A00116	Požární klapka, rozměr Ř250 mm	KUS	1,000	chybí montáž
21	R20116A00117	Požární klapka, rozměr Ř225 mm	KUS	4,000	chybí montáž
22	R20116A00118	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
23	R20116A00120	Regulátor konstantního průtoku 500/300	KUS	2,000	chybí montáž
24	R20116A00121	Regulátor konstantního průtoku 400/200	KUS	1,000	chybí montáž
25	R20116A00122	Regulátor konstantního průtoku 300/200	KUS	1,000	chybí montáž
65	713411141	a Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod) - 210m2 Protipožární izolace kruhového potrubí - 10m2 Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk)	M2	220,000	nesedí množství
66	R20116A00156	Protipožární izolace kruhového potrubí (přívod, odvod)	M2	165,000	nesedí množství
67	R20116A00157	Protipožární izolace kruhového potrubí (přívod, odvod)	M2	10,000	nesedí množství
85	R20116A00208	Požární klapka, rozměr Ř400	KUS	1,000	chybí montáž
86	R20116A00209	Požární klapka, rozměr Ř355	KUS	1,000	chybí montáž
87	R20116A00210	Požární klapka, rozměr Ř280	KUS	4,000	chybí montáž
88	R20116A00211	Požární klapka, rozměr Ř180	KUS	1,000	chybí montáž
89	R20116A00212	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
147	R20116A00301	Požární klapka, rozměr Ř250	KUS	2,000	chybí montáž
164	R20116A01004	Požární klapka, rozměr 500/500	KUS	2,000	chybí montáž
182	R20116A01104	Požární klapka, rozměr Ř200	KUS	1,000	chybí montáž
203	R20116A01205	Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300 Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěma teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.	KUS	1,000	chybí montáž
204	R20116A01206	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
224	R20116A01305	Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300 Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěma teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.	KUS	2,000	chybí montáž

225	R20116A01306	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
242	R20116A10103	Nasávací kus rozměr Ř225 mm, zkosený pod 45° s mřížkou a sítím proti hmyzu.	KUS	1,000	chybí montáž
243	R20116A10104	Výfukový kus, rozměr Ř225 mm, zkosený pod 45° s mřížkou a sítím proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
255	R20116A10201	Požární klapka, rozměr 710/315 mm	KUS	2,000	chybí montáž
256	R20116A10202	Požární klapka, rozměr 400/250 mm	KUS	1,000	chybí montáž
258	R20116A10204	Požární klapka, rozměr Ř250 mm	KUS	2,000	chybí montáž
259	R20116A10207	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	8,000	chybí montáž
293	R20116A10305	Požární klapka, rozměr Ř315 mm	KUS	2,000	chybí montáž
294	R20116A10306	Požární klapka, rozměr Ř250 mm	KUS	2,000	chybí montáž
307	R20116A10314	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	8,000	chybí montáž
327	R20116A10401	Požární klapka, rozměr 1250/500 mm	KUS	1,000	chybí montáž
328	R20116A10402	Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek)	M2	80,000	chybí montáž
343	R20116A10501	Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek)	M2	37,000	chybí montáž
358	R20116A10602	Nasávací kus rozměr Ř225 mm, zkosený pod 45° s mřížkou a sítím proti hmyzu.	KUS	1,000	chybí montáž
359	R20116A10603	Výfukový kus rozměr Ř225 mm, zkosený pod 45° s mřížkou a sítím proti hmyzu.	KUS	1,000	chybí montáž
382	R20116A20112	Požární klapka, rozměr 630/355	KUS	1,000	chybí montáž
383	R20116A20113	Požární klapka, rozměr 450/315	KUS	1,000	chybí montáž
384	R20116A20114	Požární klapka, rozměr 400/355	KUS	1,000	chybí montáž
385	R20116A20115	Požární klapka, rozměr 355/355	KUS	2,000	chybí montáž
386	R20116A20118	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/300 mm	KUS	1,000	chybí montáž
410	R20116A20139	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	22,000	chybí montáž
413	R20116A20141	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	15,000	chybí montáž
418	R20116A20145	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 630/500 mm	KUS	2,000	chybí montáž
441	R20116A20206	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
442	R20116A20207	Požární klapka, rozměr Ř160 mm	KUS	1,000	chybí montáž
489	R20116A20307	Požární klapka, rozměr 450/315	KUS	2,000	chybí montáž
490	R20116A20308	Požární klapka, rozměr 355/280	KUS	2,000	chybí montáž
501	R20116A20318	Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 23% tvarovek	M	10,000	patří za položku 751511123
510	R20116A20328	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	14,000	chybí montáž
514	R20116A20331	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	11,000	chybí montáž
518	R20116A20335	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 900/500 mm	KUS	1,000	chybí montáž
542	R20116B00107	Požární klapka, rozměr Ř160 mm	KUS	2,000	chybí montáž
543	R20116B00108	Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm	KUS	2,000	chybí montáž
552	R20116B00117	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	3,000	chybí montáž
553	R20116B00118	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	3,000	chybí montáž



571	R20116B001201	VZT axiální ventilátor pro odvod vzduchu, včetně zpětné klapky Vo=100m3/h, Externí tlak= 38 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW, 230V	KUS	1,000	chybí montáž
576	R20116B001206	Spojovací pružná manžeta Ř125 mm	KUS	2,000	chybí montáž
577	R20116B001207	Plastová žaluziová klapka Ř125 mm	KUS	1,000	chybí montáž
591	R20116B00207	Požární klapka, rozměr Ř225 mm	KUS	2,000	chybí montáž
606	R20116B00220	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	5,000	chybí montáž
607	R20116B00221	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	4,000	chybí montáž
613	713411141	n Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) -71m2 Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) - 4m2	M2	71,000	nesedí množství nesedí množství
614	R20116B00228	Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk)	M2	71,000	nesedí množství
615	R20116B00229	Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk)	M2	4,000	nesedí množství
631	R20116B002207	Spojovací pružná manžeta Ř125 mm	KUS	2,000	chybí montáž
632	R20116B002208	Plastová žaluziová klapka Ř125 mm	KUS	1,000	chybí montáž
645	R20116B00307	Požární klapka, rozměr 800/400	KUS	1,000	chybí montáž
646	R20116B00308	Požární klapka, rozměr 710/400	KUS	1,000	chybí montáž
647	R20116B00309	Požární klapka, rozměr 630/500	KUS	2,000	chybí montáž
648	R20116B00310	Požární klapka, rozměr 400/315	KUS	1,000	chybí montáž
649	R20116B00311	Požární klapka, rozměr 400/250	KUS	1,000	chybí montáž
650	R20116B00312	Požární klapka, rozměr 400/200	KUS	2,000	chybí montáž
651	R20116B00313	Požární klapka, rozměr 355/315	KUS	1,000	chybí montáž
652	R20116B00314	Požární klapka, rozměr Ř315	KUS	1,000	chybí montáž
653	R20116B00315	Požární klapka, rozměr Ř225	KUS	1,000	chybí montáž
654	R20116B00316	Požární klapka, rozměr Ř200	KUS	3,000	chybí montáž
655	R20116B00317	Požární klapka, rozměr Ř125	KUS	2,000	chybí montáž
656	R20116B00318	Požární klapka, rozměr Ř100	KUS	1,000	chybí montáž
657	R20116B00320	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/400 mm	KUS	1,000	chybí montáž
658	R20116B00321	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/300 mm	KUS	2,000	chybí montáž
696	R20116B00343	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm	KUS	4,000	chybí montáž
697	R20116B00344	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	24,000	chybí montáž
700	R20116B00346	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	21,000	chybí montáž
728	R20116B00408	Požární klapka, rozměr Ř400 mm	KUS	1,000	chybí montáž
777	R20116B00510	Požární klapka, rozměr Ř225 mm	KUS	2,000	chybí montáž
798	R20116B005306	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
799	R20116B005307	Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 12% tvarovek	M	27,000	chybí montáž
800	R20116B005308	Digestoř, rozměr cca 1000 x 600 mm	KUS	1,000	chybí montáž
823	R20116B00609	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	2,000	chybí montáž
858	R20116B00709	Požární klapka, rozměr Ř225 mm	KUS	2,000	chybí montáž
894	R20116B007306	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
897	R20116B007308	Digestoř, rozměr cca 650 x 600 mm	KUS	1,000	chybí montáž



920	R20116B00809	Požární klapka, rozměr Ř225 mm	KUS	2,000	chybí montáž
961	R20116B008306	Požární klapka, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
964	R20116B008308	Digestoř, rozměr cca 1000 x 800 mm	KUS	1,000	chybí montáž
983	R20116B02005	Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300 Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěma teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.	KUS	1,000	chybí montáž špatný popis
984	R20116B02006	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
987	R20116B02010	Spojovací pružná manžeta Ř160 mm	KUS	2,000	chybí montáž
988	R20116B02011	Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm	KUS	1,000	chybí montáž
989	R20116B02012	Mřížka na sání Ř160 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1007	R20116B02105	Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300 Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěma teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.	KUS	1,000	chybí montáž špatný popis
1008	R20116B02106	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
1011	R20116B02110	Spojovací pružná manžeta Ř160 mm	KUS	2,000	chybí montáž
1012	R20116B02111	Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1013	R20116B02112	Mřížka na sání Ř160 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1029	R20116B04001	Dveřní clona vodní, topný výkon Q <sub>ut</sub> =21kW, spád 80/60°C, příkon N <sub>c</sub> =1,3kW, 230V	KUS	2,000	chybí montáž
1039	R20116B04101	Dveřní clona vodní, topný výkon Q <sub>ut</sub> =21kW, spád 80/60°C, příkon N <sub>c</sub> =1,3kW, 230V	KUS	2,000	chybí montáž
1049	R20116B04201	Dveřní clona vodní, topný výkon Q <sub>ut</sub> =21kW, spád 80/60°C, příkon N <sub>c</sub> =1,3kW, 230V	KUS	2,000	chybí montáž
1067	R20116B10108	Požární klapka, rozměr Ř250	KUS	1,000	chybí montáž
1068	R20116B10110	Regulátor konstantního průtoku 400/300	KUS	2,000	chybí montáž
1069	R20116B10111	Regulátor konstantního průtoku 300/200	KUS	2,000	chybí montáž
1119	R20116B10208	Požární klapka, rozměr Ř225	KUS	1,000	chybí montáž
1157	R20116B10307	Požární klapka, rozměr Ř225	KUS	2,000	chybí montáž
1158	751398092	m Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS	KUS	1,000	nesedí množství nesedí množství
1159	R20116B10309	Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm	KUS	1,000	nesedí množství
1160	R20116B10310	Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm	KUS	1,000	nesedí množství
1179	751322012	j Mtž talířového ventilu D do 200 mm Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 1KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS	KUS	1,000	nesedí množství nesedí množství
1180	R20116B10327	Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm	KUS	1,000	nesedí množství
1181	R20116B10328	Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm	KUS	2,000	nesedí množství
1198	R20116B10401	Požární klapka, rozměr Ř400	KUS	2,000	chybí montáž
1214	R20116B10501	Požární klapka, rozměr Ř400	KUS	2,000	chybí montáž
1230	R20116B14101	Dveřní clona vodní, topný výkon Q <sub>ut</sub> =14kW, spád 80/60°C, příkon N <sub>c</sub> =0,2kW, 230V	KUS	3,000	chybí montáž
1240	R20116B14201	Dveřní clona vodní, topný výkon Q <sub>ut</sub> =14kW, spád 80/60°C, příkon N <sub>c</sub> =0,2kW, 230V	KUS	3,000	chybí montáž
1257	R20116B20107	Požární klapka, rozměr 450/315	KUS	2,000	chybí montáž
1258	R20116B20108	Požární klapka, rozměr Ř280	KUS	2,000	chybí montáž
1259	R20116B20110	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/250mm	KUS	2,000	chybí montáž
1307	R20116B20138	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm	KUS	1,000	chybí montáž

1308	R20116B20139	Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1336	R20116B20208	Požární klapka, rozměr Ř225	KUS	1,000	chybí montáž
1337	R20116B20209	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
1381	R20116B20308	Požární klapka, rozměr 500/315	KUS	2,000	chybí montáž
1382	R20116B20309	Požární klapka, rozměr 400/250	KUS	1,000	chybí montáž
1383	R20116B20310	Požární klapka, rozměr 250/250	KUS	2,000	chybí montáž
1384	R20116B20313	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/300 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1385	R20116B20314	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/250 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1386	R20116B20315	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/250 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1387	R20116B20316	Regulátor konstantního průtoku, rozměr 300/200 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1415	R20116B20339	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm	KUS	5,000	chybí montáž
1418	R20116B20341	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1419	R20116B20342	Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1447	R20116B20408	Požární klapka, rozměr Ř225	KUS	1,000	chybí montáž
1448	R20116B20409	Požární klapka, rozměr Ř160	KUS	1,000	chybí montáž
1461	R20116B20423	Flexo potrubí Ř160 mm	M	2,000	patří za položku 751537012
1501	R20116B30117	Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 21% tvarovek	M	30,000	patří za položku R20116B30116
1576	751322011	n Mtž talířového ventilu D do 100 mm	KUS	1,000	nesedí množství
		Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm - 1KUS			nesedí množství
		Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm - 1KUS			
1577	R20116B30230	Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm	KUS	1,000	nesedí množství
1578	R20116B30232	Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm	KUS	1,000	nesedí množství
1595	R20116C00101	Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1596	R20116C00102	Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	2,000	chybí montáž množství ???
1604	R20116C00201	Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1605	R20116C00202	Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1613	R20116C00301	Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1614	R20116C00302	Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1623	R20116C00401	Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1624	R20116C00402	Protidešťová žaluzie na výfuk 400x200 vč.síta proti hmyzu	KUS	1,000	chybí montáž
1639	R20116B05108	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1640	R20116B05109	Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1636	R20116B05104	Regulační klapka 630x630-SM	KUS	2,000	chybí montáž
1663	R20116B05208	Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1664	R20116B05209	Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm	KUS	1,000	chybí montáž
1660	R20116B05204	Regulační klapka 630x630-SM	KUS	2,000	chybí montáž

Žádáme zadavatele o vysvětlení, provedení kontroly a opravy VV.

**Odpověď na dotaz č. 41:**

Všechny R položky obsahují dodávku a montáž dohromady. Množství a špatný popis byl v soupisu prací opraven u těchto konkrétních položek:

65, 67 - dodávková a montážní položka správně - opraveno množství v dodávce v položce 66  
 66 R20116A00156 Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání, výfuk) M2 210,000  
 203 R20116A01205 Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300  
 224 R20116A01305 Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300  
 501 - řazení řádků správně  
 613 713411141n Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x M2 75,000  
 614, 615 - dodávková položka správně - opraveno množství v montáži v položce 613  
 983 R20116B02005 Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300  
 1007 R20116B02105 Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300  
 1158 751398092m Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm KUS 2,000  
 1159, 1160 - dodávková položka správně - opraveno množství v montáži v položce 1158  
 1179 751322012j Mtž talířového ventilu D do 200 mm KUS 3,000  
 1180, 1181 - dodávková položka správně - opraveno množství v montáži v položce 1179  
 1461, 1501 - řazení řádků správně  
 1576 751322011n Mtž talířového ventilu D do 100 mm KUS 2,000  
 1577, 1578 - dodávková položka správně - opraveno množství v montáži v položce 1576  
 1596 - položka obsahuje dodávku a montáž dohromady množství je správně

**Dotaz č. 42:**

SO 201 – 07 Chlazení

Kontrolou předloženého výkazu výměr jsme zjistili následující nesrovnalosti v položkách viz tabulka níže. Závada popsána v posledním sloupci.

197	R20117B005201	Venkovní jednotka, příkon 2,4kW, 400V, Qchl= 6kW	KUS 1,000	chybí jednotka	vnitřní
228	R20117B006201	Venkovní jednotka, příkon kW, 400V, Qchl= 9kW.	KUS 1,000	chybí jednotka	vnitřní

Žádáme zadavatele o provedení kontroly a opravy VV.

**Odpověď na dotaz č. 42:**

Vnitřní a venkovní jednotky technologického chlazení u zař. D18-B0.05.2 prodejna K01-PONT a zař. D20-B0.06.2 prodejna K02-RELAY byly v soupise prací zrušeny – jedná se o položky č. 196, 197, 227 a 228. Venkovní a vnitřní jednotky chlazení budou dodávkou technologie chlazení nájemců. Do souladu bylo uvedeno i na výkresech půdorysu chlazení 2NP a 3NP.

**Dotaz č. 43:**

SO 201–08 Ústřední vytápění

Dle technické zprávy je pracovní záběr 9 bez dotčení otopné soustavy.

Pracovní záběr 9 – Podlaha nádražní haly (11 / 2022):

Po dokončení oprav všech podlaží západní haly dojde k závěrečným úpravám tohoto objektu. Podlahy se budou realizovat po částech půdorysu tak, aby byl vždy vytvořen komunikační koridor pro cestující procházející touto halou. Koridory se budou postupně měnit s postupem prací.

vytápění:

Bez dotčení otopné soustavy.

Výkaz výměr, ale obsahuje položku pro práce prováděné v tomto pracovním záběru 9:

390	R201181008	Práce spojené s pracovním záběrem č. 9. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)	KPL	1,000
-----	------------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení a úpravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 43:**

Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

**Dotaz č. 44:**

SO 201 – 08 Ústřední vytápění

Dle technické zprávy budou na otopných tělesech v 1.PP a 1.NP osazeny poměrové měřiče tepla. V prostorech v 1.PP a 1.NP, u nichž nejsou otopné plochy napojené pod měřitelnou větví kompaktním měřičem tepla, budou osazeny na otopných plochách poměrové měřiče s dálkovým odečtem. Výkaz výměr poměrové měřiče tepla neobsahuje. Jsou poměrové měřiče tepla předmětem cenové nabídky? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 44:**

*Poměrové měřiče byly doplněny do soupisu prací pod položkou č. 394 a 395.*

**Dotaz č. 45:**

SO 201-04 Zdravotně technické instalace

Dle technické zprávy bude tloušťka tepelné izolace potrubí vodovodního pro studenou vodu 13 mm. Tloušťka tepelné izolace potrubí vodovodního pro teplou vodu není určena.

Technická zpráva

Všechny rozvody studené vody včetně tvarovek a armatur budou izolovány izolací tl.13 mm proti rosení. Všechny rozvody teplé vody a cirkulace včetně tvarovek a armatur budou izolovány tepelnou izolací tl. DN.

Ve výkazu výměr není tloušťka tepelných izolací vodovodního potrubí uvedena.

Dále v technické zprávě ani ve výkazu výměr není uveden materiál tepelných izolací např. pěnový polyetylen, minerální vlna.

Např.

57	722173104	a	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 25x3,5 mm	M	185,000
			<i>Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-120m, 1.NP-38m,2.-3.NP-27m) a prořezu 15% <math>120+38+27=185.000 [A]</math></i>		
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.		
58	R201142062		izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 25x3,5 mm	M	185,000

Žádáme zadavatele o vysvětlení, provedení kontroly a opravy VV.

**Odpověď na dotaz č. 45:**

*Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky 193/2007 Sb. U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Tedy dle dimenzí:*

*d16 tl.20 mm*

*d20 tl.20 mm*

*d25 tl.20 mm*

*d32 tl.30 mm*

*d40 tl.40 mm*

*d50 tl.40 mm*

*d63 tl.50 mm*

*Materiálově se jedná o potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií. Bylo doplněno k jednotlivým položkám soupisu prací č. 56, 58, 60, 62, 64 a 66.*

**Dotaz č. 46:**

SO 201-04 Zdravotně technické instalace

Výkaz výměr obsahuje 2 položky vzorkování:

185	R201142220		Vzorkování	KPL	1,000
424	R201145172		Vzorkování	KPL	1,000

Dle textu souvisejících položek se jedná především o vzorkování zařizovacích předmětů. Nikde jsme ale nenalezli, jaké množství vzorků jednotlivých zařizovacích předmětů požaduje investor předkládat ke vzorkování. Žádáme zadavatele o podrobnější upřesnění požadovaného obsahu položek.

**Odpověď na dotaz č. 46:**

*Jedná se především o vzorkování zařizovacích předmětů a výtokových baterií. Vzorkování by po dohodě investora a generálního dodavatele mohlo proběhnout formou kontrolního dne uspořádaného u vybraného dodavatele sanitární keramiky a výtokových baterií.*

**Dotaz č. 47:**

SO 201-04 Zdravotně technické instalace

Pro směšování teplé a studené vody jsou navrženy termoskopické skupinové ventily.

118	R201142134		Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN15	KUS	3,000
120	R201142136		Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN20	KUS	1,000

Pro ocenění je nutné doplnit u ventilu požadovaný průtok (rozdílné ceny dle průtoku). Žádáme zadavatele o doplnění průtoku u jednotlivých ventilů.

**Odpověď na dotaz č. 47:**

*Do soupisu prací byly k příslušným položkám č. 118 a 120 doplněny informace o požadovaném průtoku a tlaku.*

**Dotaz č. 48:**

V technické zprávě ZTI je uveden odkaz na "Přehled standardů" - tento dokument jsme však nenašli. Žádáme o vyjasnění a případně jeho poskytnutí.

**Odpověď na dotaz č. 48:**

*Přehledem standardů v technické zprávě ZTI je myšlena příloha 98.14 NÁVRH – VÝPIS STANDARDŮ, která je součástí VÝPISU STANDARDŮ A PRVKŮ v architektonicko-stavební části (PD stavby, část 5.D.2.2.1.01).*

**Dotaz č. 49:**

V zadávací dokumentaci je obsažena projektová dokumentace na části Horkovod, Výměňíková stanice a Gastro - ve výkazu výměr však tyto oddíly uvedeny nejsou. Žádáme o vyjasnění, zda-li jsou tyto oddíly součástí veřejné zakázky a pokud ano, o jejich doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 49:**

*Uvedené části nejsou předmětem plnění a nenaceňují se, proto také nejsou uvedeny v soupisu prací. Tyto části jsou obsahem projektové dokumentace z důvodu vzájemné koordinace a provázanosti s ostatními částmi dokumentace.*

**Dotaz č. 50:**

V dokumentu Standardy se v části 4-Topná tělesa uvádí jako materiál deskových otopných těles pozink. Ve výkazu výměr ovšem tato informace není. Žádáme o vyjasnění, zda-li tedy platí výkaz výměr nebo Standardy.

**Odpověď na dotaz č. 50:**

*Jsou navržena standardní otopná tělesa vyrobená z ocelového plechu válcovaného za studena s nízkým obsahem uhlíku - platí výkaz výměr. Bylo upraveno v příloze č. 98.14 návrh - výpis standardů.*

**Dotaz č. 51:**

U designových otopných těles je ve Standardech uvedena barva RAL 7016, ve výkazu výměr standardní RAL 9016. Žádáme o vyjasnění, zda-li tedy platí výkaz výměr nebo Standardy.

**Odpověď na dotaz č. 51:**

*Jsou navržena otopná tělesa v barvě RAL 7016 (antracitové šedá) dle výpisu standardů. V soupisu prací bylo v položce č. 321 a 322 opraveno.*

**Dotaz č. 52:**

Ve Standardech jsou uvedeny pisoárové dělicí stěny, ve výkazu výměr ale chybí. Žádáme o vyjasnění, případně doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 52:**

*Pisoárové dělicí stěny jsou uvedeny v příloze č. 98.09 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ INTERIÉROVÝCH, položka OS/70, na kterou pak v soupisu prací odkazuje položka č. 1382 (PD stavby, část 5.D.2.2.1.01).*

**Dotaz č. 53:**

Ve Standardech i PD jsou uvedena "Pultová umyvadla" resp. "Monolitická deska s umyvadly". Tyto ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Žádáme o vyjasnění, případně doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 53:**

*Pulty jsou uvedeny v příloze č. 98.09 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ INTERIÉROVÝCH, položky OS/73, OS/74, OS/76 a OS/77, na které pak v soupisu prací odkazují položky č. 1385, 1386, 1388 a 1389 (PD stavby, část 5.D.2.2.1.01).*

**Dotaz č. 54:**

Ve Standardech i PD jsou uvedeny umyvadlové zápachové uzávěrky chrom, ve výkazu výměr nerez. Žádáme o vyjasnění a případnou opravu.

**Odpověď na dotaz č. 54:**

*Správně je chrom, jak je uvedeno ve výpisu standardů i v PD. Bylo upraveno v soupisu prací v pol. č. 401 a 415.*

**Dotaz č. 55:**

Ve Standardech je zobrazeno WC pro bezbarierovou toaletu v kombi provedení, ve výkazu výměr je uvedeno WC závěsné. Žádáme o vyjasnění a případnou opravu.

**Odpověď na dotaz č. 55:**

*Platí specifikace WC kombi, tak jak je uvedeno v PD a ve výpisu prvků OS/54. V soupisu prací došlo k úpravě položky č. 384 a související položky č. 385, kdy nebude požadována instalační předstěna pro WC závěsné a madla pro postižené, ale pouze instalační předstěna pro zabudování madel pro postižené. Zároveň došlo ke změně kódu položky č. 385 na R72613104.*

**Dotaz č. 56:**

U dřevěných kazetových obkladů sálů TR13-16 jsme nenalezli požadovaný druh materiálu. Žádáme o upřesnění a opravu PD.



**Odpověď na dotaz č. 56:**

Požadovaný materiál na dřevěný obklad je dub. V soupisu prací byl u příslušných položek doplněn popis.

**Dotaz č. 57:**

Úschovné boxy – domníváme se, že jsou v soupisu prací uvedeny duplicitně. V SO 201 - 01 -02 v položce č. 1370 a v SO 202 v položce č. 19. Žádáme o opravu soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 57:**

Úschovní box - platí poznámka ve výpisu ostatních prvků: "viz SO 202,,. Prvek bude oceněn jen v SO 202. V SO 201 byla duplicitní položka ze soupisu prací odstraněna.

**Dotaz č. 58:**

Soupis prací SO 201 - 01 -02 – položky:

1505	OS90	D+M konstrukce pro předsazené okno - nosná kce, tepelná izolace, opláštění fasádními HPL deskami, š, 550, vel.1440/3180	KUS	29,000
------	------	---	-----	--------

3np část b2  
 $10+9+10=29.000 [A]$

1506	OS91	D+M konstrukce pro předsazené klima jednotky - nosná kce, tepelná izolace, opláštění fasádními HPL deskami, š, 550, vel.5015/3180	KUS	2,000
------	------	---	-----	-------

3np část b2  
 $2=2.000 [A]$

Uvedené prvky nejsou ve výpisech ostatních prvků. Žádáme o doplnění PD.

**Odpověď na dotaz č. 58:**

U položek v soupisu prací bylo u obou položek upraveno označení a popis. Materiál opláštění je hliníkový plech tl. 1 mm. Současně na základě tohoto dotazu byla opravena skladba W.B.4 (opravena tl. tepelné izolace, doplněna parotěsná folie).

**Dotaz č. 59:**

Výpis skladeb – výkres SO201\_01\_01\_1: U skladeb W.B.2a a W.B.2b - zavěšená provětrávaná fasáda je uveden požadavek na hliníkové sendvičové desky typu bond tl. 4 mm.

V soupisu prací SO 201 - 01 -02 jsou uvedené HPL desky:

65	R62293	D+M provětrávané fasády - fasádní HPL desky tl.6mm, M2 difúzní folie, TI min vata tl.100-180, vč systémového roštu, příslušenství	M2	337,016
		D+M provětrávané fasády - fasádní HPL desky tl.6mm, difúzní folie, TI min vata tl.100-180, vč systémového roštu, příslušenství		

severní	část	b2
$32,955*3,18=104.797$		[A]
východní	část	b2
$40,07*3,18=127.423$		[B]
jižní	část	b2
$32,9548*3,18=104.796$		[C]
Celkem: $A+B+C=337.016 [D]$		

Žádáme o upřesnění požadovaného materiálu pro zavěšenou fasádu a opravu PD/soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 59:**

Fasádní desky jsou z hliníkového sendvičového plechu typu bond, tl. 4 mm. Specifikace byla v soupisu prací opravena.

#### **Dotaz č. 60:**

V soupisu prací SO 201 – 02 položka č. 35 je uveden trapézový plech výšky 60 mm:

35 411354249 Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých M2 2 140,800

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez p

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

2pp	-	strop,	schodiště
44.5+19.6=64.100			[A]
1pp			
31.5+6.7=38.200			[B]
1np	část		a
285.4=285.400			[C]
(108+32.8)=140.800			[D]
1np	část		b
585.5=585.500			[E]
2np	část		a
294.9=294.900			[F]
139.2=139.200			[G]
2np	část		b
592.7=592.700			[H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 140.800 [I]			

V technické zprávě stavebně konstrukčního řešení je uveden požadavek na trapézový plech výšky 50 mm. Žádáme o upřesnění požadovaného materiálu a opravu PD/soupisu prací.

#### **Odpověď na dotaz č. 60:**

Kontrolou byla ověřena specifikace dle stavebně konstrukční části – trapézový plech výšky 50 mm. V soupisu prací byla výška opravena na 50 mm.

#### **Dotaz č. 61:**

V předaném soupisu prací v části „SO 201\_01\_02“ je uvedena položka:

103	R902	Vyklizení stávajících prostor objektu	KPL	1,000	0
		Vyklizení stávajících prostor objektu			
		Stěhování a vyklizení stávajících prostor objektu			

V technické zprávě „SO201\_01\_01“ je uvedeno: 8.1.8 Související činnosti, zajištění provozu  
Při zahájení stavební činnosti i během ní v rámci jednotlivých fází činností bude zajištěno vyklizení prostor a přemístění nepřetržitých provozů do dočasných prostor a zpět (po dokončení příslušné části) do definitivních prostor. Jedná se zejména o provoz pokladen, veřejných toalet, zázemí pro vlakové čety.

Ve své odpovědi na dotaz č. 12 v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 4 ze dne 18. 11. 2020 (dále jen „**Vysvětlení č. 4**“) objasnil zadavatel některé nejasnosti související s rozsahem a naceněním prací dle položky 103 co se týče typů zařízení. Zadavatel však již nevysvětlil, jak mají dodavatelé nakládat s vyklizeným materiálem, resp. zda a jaké má zadavatel požadavky na jeho ukládání. Není ani zřejmé, jaký objem vyklizeného

materiálu zadavatel předpokládá, což má vliv na výpočet ceny. Zadavatel sice v rámci odpovědi na dotaz č. 12 příkladmo uvedl, o jaký nevyužívaný naskladněný mobiliář se v rámci vyklízení může jednat, nicméně již neuvedl jeho počet, rozměry, hmotnost, stáří, hodnotu atd. Bez znalosti všech těchto informací nemohou dodavatelé řádně nacenit položku 103.

Nejasnosti kolem zadavatelových požadavků nabývají o to větších rozměrů, když zadavatel v závěru odpovědi na dotaz č. 12 doporučuje dodavatelům absolvovat prohlídku místa konanou 18. 11. 2020 v 10:00 hodin, přestože Vysvětlení č. 4 uveřejnil na profilu zadavatele až několik hodin po jejím zahájení, a to konkrétně dne 18. 11. 2020 v 13:55 hodin. Tazatel přijde tato situace přinejmenším absurdní, když zadavatel v odpovědi na dotaz č. 12 spoléhá na to, že dodavatelé si zajistí potřebné informace z prohlídky, která však proběhla ještě před uveřejněním Vysvětlení č. 4. Dodavatelé se nyní nachází v situaci, kdy již žádný z nich nemá (nemůže) co prohlížet, neboť prohlídka již proběhla.

V současné situaci tedy i nadále není jasné, jak mají dodavatelé přistoupit k nacenění položky 103 ve světle Vysvětlení č. 4. Tazatel si zároveň dovoluje zadavatele upozornit, že ocenění položky 103 je součástí výpočtu celkové nabídkové ceny, jejíž výše je jediným hodnotícím kritériem při hodnocení nabídek podaných do veřejné zakázky. Pokud zadavatel neumožní dodavatelům, aby si zajistili potřebné informace k výpočtu ceny, nelze považovat jím vymezené zadávací podmínky za souladné s ustanovením § 6 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 36 odst. 3 ZZVZ, když zadávací podmínky nejsou vymezené v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Tazatel v této souvislosti odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně na rozhodnutí ze dne 19. 1. 2018, sp. zn. S0450/2017/VZ: *„Povinnosti dodavatelů splnit zadávací podmínky předchází povinnost zadavatele tyto zadávací podmínky stanovit jednoznačně tak, aby dodavatelé neměli nejmenších pochyb o tom, jaké plnění mají nabízet ke stanoveným podmínkám. Jedině tak je možno hovořit o dodržení zásady transparentnosti a současně i splnění požadavku § 36 odst. 3 zákona na stanovení zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro podání nabídek.“*

Tazatel s ohledem na výše uvedené žádá zadavatele o specifikaci položky 103 v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Pakliže zadavatel nepřistoupí ke specifikaci položky 103, žádá tazatel o umožnění prohlídky místa plnění za účelem prohlédnutí prostor dotčených vyklízením tak, aby mohl řádně položku 103 nacenit. Tazatel současně žádá, aby zadavatel při vyřízení této žádosti postupoval v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

#### **Odpověď na dotaz č. 61:**

*Jak již bylo v odpovědi na dotaz č. 12 v rámci Dodatku č. 4 uvedeno, položka č. 103 zahrnuje vyklízení všech prostor objektu od nevyužívaného naskladněného mobiliáře. Typicky se jedná o opuštěné kanceláře a sklady s nevyužívaným zařízením. Jedná se o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho torza, stará svítidla, regály k likvidaci, vyřazené el. bojler). V suterénu východní budovy pak navíc stavební suť a zbytky rozpadajících kompletačních konstrukcí, nefunkční vyřazené strojní zařízení – historická výtahová technologie, torza uvnitř uhelné kotelny, zbytky obalů a nefunkční ruční manipulační techniky. V podkrovních prostorech se navíc vyskytuje mnohaletý nános nečistot a prachu. Dále tato položka obsahuje vyklízení pozůstatků vybavení po nájemcích komerčních jednotek.*

*Co se týká nakládání s uvedenými materiály a zařízeními, tak se předpokládá jejich vyklízení mimo objekt a další nakládání jako s odpadem. Všechny tyto náklady budou zahrnuty v ocenění této položky. Pokud v rámci realizace bude vznešen požadavek na ponechání nebo uskladnění nějakého vyklízeného materiálu či zařízení, tak se tento požadavek bude v rámci realizace řešit jako pokyn správce stavby. Dále viz. odpověď na dotaz č. 62.*

#### **Dotaz č. 62:**

Zadavatel v bodě 10 zadávací dokumentace umožňuje prohlídku místa plnění, a to na základě písemné žádosti dodavatelů o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plněné veřejné zakázky.

Dodavatel považuje provedení další organizované prohlídky místa plnění za nezbytné, když přetrvávají nejasnosti týkající se vymezení některých položek soupisu prací (jedná se např. o položku 103 v rámci části „SO 201\_01\_02“). Rovněž vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel

v rámci odpovědi na dotaz č. 12 ve Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 4 ze dne 18. 11. 2020 (dále jen „Vysvětlení č. 4“), doporučuje dodavatelům se zúčastnit v té době již proběhlé prohlídky, aby si zajistili potřebné informace, považuje dodavatel za nutné, aby byl stanoven další termín prohlídky, v rámci které budou mít dodavatelé příležitost získat informace potřebné pro zpracování jejich nabídek ve světle skutečností uvedených zadavatelem ve Vysvětlení č. 4.

Dodavatel doplňuje, že vedle této žádosti o stanovení prohlídky zadavateli zaslal také žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 11. 2020.

Dodavatel proto tímto žádá zadavatele o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění, a to nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek v souladu s § 97 ZZVZ a společně s tím také o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek s ohledem na povinnost dle § 97 ZZVZ.

#### **Odpověď na dotaz č. 62:**

*Zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele zorganizoval prohlídku místa plnění. Účastníci zadávacího řízení byly o termínu konání prohlídky místa plnění, která se konala 18.11.2020, informovány v rámci Dodatku č. 1, který byl zveřejněn již 9.11.2020. Rovněž zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, vše v souladu s ZZVZ. Z výše uvedeného vyplývá, že účastníci byli o konání prohlídky místa plnění včas informováni a měli možnost se prohlídky zúčastnit.*

*Nicméně, pro opakující se dotazy účastníka, které patrně není možné zodpovědět ke spokojenosti účastníka, se zadavatel rozhodl zorganizovat další prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění pro účastníky zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ se uskuteční dne 04. 12. 2020 od 10,00 hod. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do budovy.*

*Kontaktní osoba Ing. Bc. Michal Kámen, Stavební správa západ, tel. 702 239 717, e-mail: [kamen@spravazeleznic.cz](mailto:kamen@spravazeleznic.cz).*

*Vzhledem k současné situaci a opatřením se organizované prohlídky místa plnění můžou účastnit všichni účastníci zadávacího řízení v počtu max. 1 zástupce za každého účastníka a všechny zúčastněné osoby budou mít překrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, šála apod.).*

*Dále zadavatel doporučuje, zejména účastníkovi, který projevuje nespokojenost s odpověďmi na dotazy, aby se plánované prohlídky místa plnění zúčastnil a věnoval prohlídce náležitou pozornost.*

#### **Přílohy:**

- 1) XDC\_Rekonstrukce výpravní budovy v žst\_Plzeň\_hl\_n\_oprava6.xml
- 2) XLS\_Rekonstrukce výpravní budovy v žst\_Plzeň\_hl\_n\_oprava6.xlsx
- 3) SO201\_07\_08\_oprava1.pdf
- 4) SO201\_07\_10\_oprava1.pdf
- 5) SO201\_01\_98\_14\_oprava1.pdf
- 6) SO201\_01\_01\_1\_oprava1.pdf

V Praze dne 24. 11. 2020

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)