

Naše zn.:

15651/2017-SŽDC-SSZ-VZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 20**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

*Jako přílohu č.1 těchto DI 20 přikládáme v návaznosti na dotaz č. 486 opravený soupis prací SO 71-30-06.2. Posun termínu pro podání nabídek bude proveden souhrnně v návaznosti na zpracování odpovědi na dotaz č. 477, jak bylo sděleno v rámci DI 19.*

**Dotaz č.495:**

SO 71-25-07 – Vodárenský objekt – náhradní studna pitné vody pro obec Mezno.

V editovatelné verzi VV se uvádí při položce 19 názov položky „ČERPADLO Q=0-4 M3/S, H=0-8M, 230 V, VČ SIGNALIZACE“.

Domnievame sa správne, že pri údají o prietoku ide o chybu a správne by mala byť uvedená jednotka m<sup>3</sup>/h?

**Odpoveď na dotaz č.495:**

Jedná sa o predpokladané prútoky v m<sup>3</sup> za hodinu. Navrhovaný parametr čerpadla Q<sub>n</sub> je 2,2 l/s. Presná špecifikácia čerpadla je uvedená v odstavci 5.4, príloze č.4 technické zprávy tohoto SO.

**Dotaz č.496:**

SO 71-25-07.1 – Vodárenský objekt – náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlařka.

V editovatelné verzi VV se uvádí při položce 31 názov položky „ČERPADLO Q=0-4 M3/S, H=0-8M, 230 V, VČ SIGNALIZACE“.

Domnievame sa správne, že pri údají o prietoku ide o chybu a správne by mala byť uvedená jednotka m<sup>3</sup>/h?

**Odpověď na dotaz č.496:**

Jedná se o předpokládané průtoky v m<sup>3</sup> za hodinu. Navržený parametr čerpadla Q<sub>n</sub> je 2,2 l/s. Přesná specifikace čerpadla je uvedena v odstavci 6.1 technické zprávy tohoto SO.

**Dotaz č.497:**

Při kontrole výkazů výměr u DI č.13, 14 a 15 jsme objevili některé nesrovnalosti :

SO 71-25-03 – chybí vzorce v řádcích 116 a 117

SO 72-30-01 – chybí vzorce v řádku 63

SO 73-21-03 – chybí vzorce v řádku 57

SO 73-21-04 - chybí vzorce v řádku 57

SO 73-21-07 – chybí vzorce v řádcích 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34

u ostatních položek chybí zaokrouhlení na 2 desetinná místa

SO 74-32-01.1 – chybí vzorce v řádcích 32, 33, 42, 43, 85

Žádáme zadavatele o kontrolu vzorců ve výkazech výměr, jelikož nám nepřísluší toto opravovat.

**Odpověď na dotaz č.497:**

SO 71-25-03 – bylo opraveno v rámci dotazu č.478, DI č.19 (Soupis prací SO712503\_spoprava4.xls - aktualizace 23.6.2017),

SO 73-21-03 - bylo opraveno v rámci dotazu č.392, DI č.18 (Soupis prací SO732103\_spoprava3.xls - aktualizace 20.6.2017),

SO 73-21-04 - bylo opraveno v rámci dotazu č.393, DI č.18 (Soupis prací SO732103\_spoprava4.xls - aktualizace 20.6.2017),

SO 73-21-07 - je opraveno v přiloženém souboru SO732107\_spoprava3.xls - aktualizace 27.6.2017

SO 72-30-01 – je opraveno v přiloženém souboru soupis prací SO723001\_spoprava3.xls - aktualizace 26.6.2017

SO 74-32-01.1 - je opraveno v duchu připomínky - SO743201\_1\_spoprava4.xls - aktualizace 27.6.2017

**Přílohy:**

- 1) Soupis prací SO713006\_2\_spoprava2.xls - aktualizace 26.6.2017
- 2) Soupis prací SO723001\_spoprava3.xls - aktualizace 26.6.2017
- 3) Soupis prací SO732107\_spoprava3.xls - aktualizace 27.6.2017
- 4) Soupis prací SO743201\_1\_spoprava4.xls - aktualizace 27.6.2017

V Praze dne 27. 06. 2017



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace