

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 16254/2017-SZDC-  
SSZ-VZ

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 04.07.2017

dle rozdělovníku

## Modernizace ŽST Cheb

### Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Dotaz č. 29:

SO 10-11-01 – Dle tabulky nových výhybek na str. 12 a 13 v TZ jsou nové výhybky vybaveny snímači polohy jazyka. V soupisu prací chybí položka pro Prodloužené stoličky pro snímač polohy jazyka, celkem 2 páry. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

#### Odpověď:

Doplněno, viz pol. 101

#### Dotaz č. 30:

SO 10-11-01 – V soupisu prací je k ocenění položka č. 19 - 539317 - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:9-300 pro výhybky č. 38 a 39 (4 sady). V TZ ani ve výkresu dokumentace E.1.1.1/6 – Kolejový plán nejsou u výhybek zmíněné žádné informace o perlitizaci obou jazyků a opornic výhybek. Může zadavatel potvrdit nutnost vybavení těchto částí výhybek perlitizací? Doplní zadavatel informaci do TZ?

#### Odpověď:

U výhybek 38 a 39 nebudou jazyky a opornice s pojižděnými plochami zpevněné tepelným zpracováním. Ve VV bude položka opravena. Opravena pol. č. 19 - množství 0.

#### Dotaz č. 31:

SO 10-13-01 – Výhybka č. 4 by měla být vybavená dle Směrnice SZDC č. 77 celkem 2 ks snímačů polohy jazyka. V tabulce nových výhybek na str. 7 v TZ je uveden jenom 1 ks na přímém jazyku. Ve výkresu dokumentace D.1.1/0201a – Situační schéma nejsou u výhybky č. 4 zakreslené žádné snímače. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu počtu snímačů polohy jazyka u výh. č. 4.

**Odpověď:**

Vzhledem k tomu, že se jedná o výhybku do 120 km/h, sdruženou ve spojení s výhybkou č.5, postačuje jeden snímač polohy jazyka. Ve výkrese č. D.1/0201a je chyba, která byla objevena dodatečně, po odevzdání dokumentace v souvislosti se schvalováním závěrových tabulek (ZT). Po dokončení procesu schvalování ZT bude výkres opraven.

**Dotaz č. 32:**

SO 10-13-01 - Dle tabulky nových výhybek na str. 7 v TZ jsou nové výhybky vybaveny snímači polohy jazyka. V soupisu prací chybí položka pro Prodloužené stoličky pro snímač polohy jazyka, celkem 5 párů (nebo 6 párů dle odpovědi na předchozí dotaz). Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

Doplněno, viz pol. 102

**Dotaz č. 33:**

SO 10-13-01 - V soupisu prací chybí položka pro nadstandardní vybavení výhybky č. 4 dotlačovací stoličkou v odbočné větví, dle směrnice SŽDC č. 77. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

Doplněno, viz pol. 101

**Dotaz č. 34:**

SO 10-10-01 – V soupisu prací je k ocenění položka č. 22 - 53932C - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500 pro výhybku č. 60 (2 sady) a položka č. 23 – 53932E - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:14-760 pro výhybku č. 36 (2 sady). V TZ ani ve výkresu dokumentace E.1.1.1/6 – Kolejový plán nejsou u výhybek zmíněné žádné informace o perlitizaci obou jazyků a opornic výhybek. Může zadavatel potvrdit nutnost vybavení těchto částí výhybek perlitizací? Doplní zadavatel informaci do TZ?

**Odpověď:**

U výhybek č. 36 a č. 60 nebudou jazyky a opornice s pojižděnými plochami zpevněné tepelným zpracováním. Ve VV bude položka opravena. Opravena pol. č. 22,23 - množství 0.

**Dotaz č. 35:**

SO 10-10-01 – V soupisu prací na položce č. 14, 528372 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ je ve výměře 34,8 m zahrnutá i výměra koleje na dřevěných výhybkových krátkých pražcích (před výh.č.51-54). Žádáme o doplnění nové položky pro zřízení koleje na dřevěných výhybkových krátkých pražcích a opravu výměry položky č. 14.

**Odpověď:**

Opraveno v pol. 14,12,105

**Dotaz č. 36:**

SO 10-10-01 – V soupisu prací na položce č. 15, 528392 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ je ve výpočtu výměry  $21,6 \text{ m} = (2 \cdot 8 + 2 \cdot 10) \cdot 0,6$  započítáno 10 ks u výh.č. 60. Výhybka 1:12-500-I má 8 ks dlouhých pražců. Žádáme o opravu výměry položky č. 15.

**Odpověď:**

Opravena pol. 15 a 12

**Dotaz č. 37:**

SO 10-14-01 – V soupisu prací chybí položka pro ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ, celkem 2 ks. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

Doplněno, viz pol. 101

**Dotaz č. 38:**

SO 10-14-01 - Dle tabulky nových výhybek na str. 10 v TZ je nová výhybka vybaveny snímačem polohy jazyka. V soupisu prací chybí položka pro Prodloužené stoličky pro snímač polohy jazyka, celkem 1 pár. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

Doplněno, viz pol. 102

Přílohy: VV SO 10-10.2.xls  
VV SO 10-11.1.xls  
VV SO 10-13.1.xls  
VV SO 10-14.1.xls



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013