


PŮDORYS - VJEZDOVÝ PORTÁL
1:100



POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE ZŘÍZENA OCHRANA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ. PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE TATO OCHRANA ODSTRANĚNA.
- EVENTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST ODVODŇOVAČŮ V PORTÁLOVÝCH ZDECH; TYTO ODVODŇOVAČE PROČISTIT
- VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ PODÉL TRATĚ
- KAMENNÁ KLENBA PORTÁLOVÉHO PASU P1, KTERÁ JE NYNÍ PORUŠENA TRHLINAMI, BUDE STATICKY ZAJIŠTĚNA POMOCÍ CELOZÁVITOVÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ Ø 25 mm. VZDÁLENOST TRHLIN OD PORTÁLOVÉHO LÍMCE BYLA URČENA PŘÍBLIŽNĚ. JE NUTNÉ OVĚŘIT SPRÁVNOU DÉLKU TYČE I VRTU PŘED ZAPOČETÍM VRTNÝCH PRACÍ.
- JEDNOTLIVÉ VRTY BUDOU PROVÁDĚNY Z PŘEDPORTÁLÍ P1 A TO DO KAMENNÉHO LÍMCE PORTÁLOVÉHO PASU. VRT MUSÍ BÝT UMÍSTĚN UPROSTŘED KAMENE A NE DO SPÁRY. VZDÁLENOST VRTŮ – VIZ POHLED NA PORTÁL P1. ROZTEČ VRTŮ SE MŮŽE PŘÍZPŮSOBIT V NÁVAZNOSTI NA POLOHU SPÁRY MEZI KAMENY LÍMCE.
- PO OTRYSKÁNÍ OSTĚNÍ A ZJIŠTĚNÍ POČTU A ROZSAHU TRHLIN V KAMENNÉM ZDIVU BUDE DÁLE ROZHODNUTO O PŘÍPADNÉM SEŠÍTÍ TRHLIN NAVÍC POMOCÍ DODATEČNĚ VLEPOVANÉ VÝZTUŽE – VIZ TZ.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|
| Vyracoval: Ing. Alice Wellerová | | Zodp. projeklanl: Ing. Jaroslav Lacina | | Kontroloval: Ing. Vlastimil Horák | | | | | |
| Kraj: Jihomoravský | | | Traťový úsek/Obec: Žďár nad Sázavou – Tišnov | | | | | | |
| Investor SŽDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1 | | | | | | | | | |
| AKCE: OCHRANA TRATI PŘED PÁDEM HORNINY – LOKALITA PRUDKÁ Stavební objekt: SO.04–SANACE PORTÁLŮ TUNELU č.216 DOUBREVNICKÉHO Obsah výkresu: PŮDORYS – VJEZDOVÝ PORTÁL | | | | | | | | | |
| | | | | | | Formát | | 3A4 | |
| | | | | | | Datum | | 03/2017 | |
| | | | | | | Účel | | P | |
| | | | | | | Č. zakázky | | E617–S–182/2017 | |
| Změna | | Č. kopie | | | | | | | |
| Měřítko 1:100 | | | | | | | | | |
| Část dokumentace E.1.5.21 | | | | | | | | | |