

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby:

(NAŠE ZN: 10300/2017-SŽDC-SŽG OLC)

Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Navrátilík)

Za SPPK bez připomínek.

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. P. Bělehrad)

Připomínky ke stavebním objektům:

SO.01 až 03 – při terénních úpravách a opravě palisády nesmí dojít k poškození bodů ŽBP. Pokud to vzhledem k charakteru stavebních prací nebude možné, požadujeme obnovu zničených bodů s použitím původního materiálu (žulový kámen M2 + ochranná tyč), který bude během stavby uložen tak, aby bylo možné jeho další využití. Obnovu stabilizace zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.

SO.05 – opravou propustku dojde ke zničení bodu ŽBP 832. Požadujeme obnovit hřebovou stabilizaci při betonáži nové římsy (umístění hřebu bude totožné jako před stavbou). Zaměření zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.

Připomínka k opravě tunelových portálů:

SO.04 – požadujeme do obou portálů zabudovat čpovou nivelační značku do výšky cca 0,50 m nad úroveň střešního lože. Materiál zajistí SŽG nebo zhotovitel stavby po dohodě se správcem ŽBP

Nivelační značka GPN2

Freehosting PIPNI - <http://www.pipni.cz/>

délka 100 mm
průměr 16 mm



V rámci připomínkového řízení k projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin - Lokalita Prudká" byla konzultována s Ing. Lacinou (AMBERG Engineering Brno a.s) možnost osazení nivelačních značek do obou portálů tunelu. Výše je uvedena jedna z možných stabilizací, která by se osadila přibližně 0.50 m nad úroveň štěrkového lože do zdiva portálu. Ing. Laciná nevidí v osazení těchto značek do tunelových portálů problém. Žádám o zahrnutí požadavku na osazení tohoto typu nivelačních značek již do projektu stavby tunelových portálů.

ZAPRACOVÁNO

Připomínky Odd. investiční geodézie : (Ing. J. Karas).

Geodetická dokumentace Projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin – Lokalita Prudká" neodpovídá směrnici generálního ředitele č. 11/2006.

V dokumentaci není řešena část I.2 Majetkoprávní část (nedostatečné), I.3 Návrh vytyčovací sítě, I.5 Obvod stavby. Do koordinačního vytyčovacího výkresu doplnit body vytyčovací sítě.

Požadujeme přepracování geodetické dokumentace PS dle přílohy č. 2 ke směrnici generálního ředitele č. 11/2006.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání

kompletní I- Geodetická dokumentace

Tištěná dokumentace bude ověřena ÚOZI zhotovitele projektové dokumentace.

Digitální dokumentace bude předána na CD v otevřené formě (*.dgn a *.xls).

S pozdravem

Ing. Jaroslav Eichler

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční geodézie Olomouc

vedoucí oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC

Mobil: 724 932 340

www.szdc.cz

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby:

(NAŠE ZN: 10300/2017-SŽDC-SŽG OLC)

Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Navrátilík)

Za SPPK bez připomínek.

*odp. k SO.05 a SO.06 - TOP CON SERVIS s.r.o., Ing. Matěj Mikšovský, 731 108 108, miksovsky@topcon.cz
SO.01, SO.02 a SO.03 – Ing. Holý*

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. P. Bělehrad)

Připomínky ke stavebním objektům:

SO.01 až 03 – při terénních úpravách a opravě palisády nesmí dojít k poškození bodů ŽBP. Pokud to vzhledem k charakteru stavebních prací nebude možné, požadujeme obnovu zničených bodů s použitím původního materiálu (žulový kámen M2 + ochranná tyč), který bude během stavby uložen tak, aby bylo možné jeho další využití. Obnovu stabilizace zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.

- vzato na vědomí

odp. k SO.05 a SO.06 - TOP CON SERVIS s.r.o., Ing. Matěj Mikšovský, 731 108 108, miksovsky@topcon.cz

SO.05 – opravou propustku dojde ke zničení bodu ŽBP 832. Požadujeme obnovit hřebovou stabilizaci při betonáži nové římsy (umístění hřebu bude totožné jako před stavbou). Zaměření zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.


Požadavek byl doplněn do technické zprávy. Připomínka zapracována.

Připomínka k opravě tunelových portálů:

SO.04 – požadujeme do obou portálů zabetonovat čepovou nivelační značku do výšky cca 0,50 m nad úroveň štěrkového lože. Materiál zajistí SŽG nebo zhotovitel stavby po dohodě se správcem ŽBP.

Nivelační značka GPN2

délka 100 mm
průměr 16 mm



V rámci připomínkového řízení k projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin - Lokalita Prudká" byla konzultována s Ing. Lacinou (AMBERG Engineering Brno a.s) možnost osazení nivelačních značek do obou portálů tunelu. Výše je uvedena jedna z možných stabilizací, která by se osadila přibližně 0,50 m nad úroveň štěrkového lože do zdiva portálu. Ing. Lacina nevidí v osazení těchto značek do tunelových portálů problém. Žádám o zahrnutí požadavku na osazení tohoto typu nivelačních značek již do projektu sanace tunelových portálů.

Připomínky Odd. investiční geodézie : (Ing. J. Karas)

Geodetická dokumentace Projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin – Lokalita Prudká" neodpovídá směrnicí generálního ředitele č. 11/2006.

V dokumentaci není řešena část I.2 Majetkoprávní část (nedostatečné), I.3 Návrh vytyčovací sítě, I.5 Obvod stavby. Do koordinačního vytyčovacího výkresu doplnit body vytyčovací sítě.

Požadujeme přepracování geodetické dokumentace PS dle přílohy č. 2 ke směrnicí generálního ředitele č. 11/2006.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání

kompletní I- Geodetická dokumentace

Tištěná dokumentace bude ověřena ÚOZI zhotovitele projektové dokumentace.

Digitální dokumentace bude předána na CD v otevřené formě (*.dgn a *.xls).

S pozdravem

Ing. Jaroslav Eichler

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční geodézie Olomouc

vedoucí oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC

Mobil: 724 932 340

www.szdc.cz

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby:

(NAŠE ZN: 10300/2017-SŽDC-SŽG OLC)

Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Navrátilík)

Za SPPK bez připomínek.

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. P. Bělehrad)

Připomínky ke stavebním objektům:

SO.01 až 03 – při terénních úpravách a opravě palisády nesmí dojít k poškození bodů ŽBP. Pokud to vzhledem k charakteru stavebních prací nebude možné, požadujeme obnovu zničených bodů s použitím původního materiálu (žulový kámen M2 + ochranná tyč), který bude během stavby uložen tak, aby bylo možné jeho další využití. Obnovu stabilizace zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.

odp. k SO.05 a SO.06 - TOP CON SERVIS s.r.o., Ing. Matěj Mikšovský, 731 108 108, miksovsky@topcon.cz

SO.05 – opravou propustku dojde ke zničení bodu ŽBP 832. Požadujeme obnovit hřbovou stabilizaci při betonáži nové římsy (umístění hřebu bude totožné jako před stavbou). Zaměření zajistí SŽG Olomouc nebo zhotovitel stavby podle pokynů správce ŽBP.

Požadavek byl doplněn do technické zprávy. Připomínka zapracována.


Připomínka k opravě tunelových portálů:

SO.04 – požadujeme do obou portálů zabetonovat čepovou nivelační značku do výšky cca 0,50 m nad úroveň šterkového lože. Materiál zajistí SŽG nebo zhotovitel stavby po dohodě se správcem ŽBP.

Nivelační značka GPN2

Freehosting PIPNI - <http://www.pipni.cz/>

délka 100 mm
průměr 16 mm



V rámci připomínkového řízení k projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin - Lokalita Prudká" byla konzultována s Ing. Lacinou (AMBERG Engineering Brno a.s) možnost osazení nivelačních značek do obou portálů tunelu. Výše je uvedena jedna z možných stabilizací, která by se osadila přibližně 0,50 m nad úroveň štěrkového lože do zdiva portálu. Ing. Lacina nevidí v osazení těchto značek do tunelových portálů problém. Žádám o zahrnutí požadavku na osazení tohoto typu nivelačních značek již do projektu sanace tunelových portálů.

Připomínky Odd. investiční geodézie : (Ing. J. Karas)

Geodetická dokumentace Projektu stavby "Ochrana trati před pádem hornin – Lokalita Prudká" neodpovídá směrnici generálního ředitele č. 11/2006.

V dokumentaci není řešena část I.2 Majetkoprávní část (nedostatečné), I.3 Návrh vytyčovací sítě, I.5 Obvod stavby. Do koordinačního vytyčovacího výkresu doplnit body vytyčovací sítě.

Požadujeme přepracování geodetické dokumentace PS dle přílohy č. 2 ke směrnici generálního ředitele č. 11/2006.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání

kompletní I- Geodetická dokumentace

Tištěná dokumentace bude ověřena ÚOZI zhotovitele projektové dokumentace.

Digitální dokumentace bude předána na CD v otevřené formě (*.dgn a *.xls).

S pozdravem

Ing. Jaroslav Eichler

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční geodézie Olomouc

vedoucí oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC

Mobil: 724 932 340

www.szdc.cz