

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 17841/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 09.08.2017

Modernizace ŽST Cheb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 195:

Při kontrole výkazů výměr jsme objevili některé nesrovnalosti:

PS 10-10 - PS obsahuje položky dodávek, ale v těchto sloupcích nejsou žádné vzorce – oddíl **Kabelizace**

- položky 114 – 121 neobsahují ve vzorci pro celkově montáže funkci zaokrouhlení na 2 desetinná místa

SO 10-12 - součet za oddíl **Komunikace** neobsahuje položku č. 100 (řádek 20)

SO 10-13 - součet za oddíl **Silnoproud** neobsahuje položku č. 109 (řádek 58)

SO 10-14 - ve výkazu výměr se nachází dvě položky se stejným číslem (105), dále součet za oddíl **Ostatní konstrukce a práce** neobsahuje položku č. 105 (řádek 48)

SO 10-20 - součet za oddíl **Základy** neobsahuje položku č. 12 (řádek 29)

SO 10-40 - součet za oddíl **Ostatní konstrukce a práce** neobsahuje položku č. 72 (řádek 108)

SO 20-20 - sloupec montáž celkem ve vzorci neobsahuje funkci zaokrouhlení na 2 desetinná místa

SO 20-21 - sloupec montáž celkem ve vzorci neobsahuje funkci zaokrouhlení na 2 desetinná

SO 20-22 - sloupec montáž celkem ve vzorci neobsahuje funkci zaokrouhlení na 2 desetinná

SO 20-40 - sloupec montáž celkem ve vzorci neobsahuje funkci zaokrouhlení na 2 desetinná

SO 30-70 - součet za oddíl **ŽST Cheb – provizorní stavy** je zaokrouhlen na 4 desetinná místa (řádek 28)

- součet za oddíl **Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV** je zaokrouhlen na 4 desetinná místa (řádek 34)

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto dotazů ve výkazech výměr, jelikož nám nepřísluší toto opravovat.


Odpověď:

Opraveno, v příloze přikládáme opravené soubory soupisu prací.

Přílohy:

- PS_10_10_sp_ZD21.xlsm
- SO_10_12_sp_ZD21.xls
- SO_10_13_sp_ZD21.xls

- SO_10_14_sp_ZD21.xls
- SO_10_20_sp_ZD21.xls
- SO_10_40_sp_ZD21.xls
- SO_20_20_sp_ZD21.xls
- SO_20_21_sp_ZD21.xls
- SO_20_22_sp_ZD21.xls
- SO_20_40_sp_ZD21.xls
- SO_30_70_sp_ZD21.xls



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013