

NAŠE ZN: 16485 /2017-SZDC-SSV-Ú3/Maj
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/ 18. 10. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Jaroměř

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 159:

Zadavatel poskytl v zadávací dokumentaci kromě jiného i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
(4_OP_RED_BOOK_SZDC.pdf (ZABEZPEČENÝ).

Žádáme zadavatele o poskytnutí hesla k odemčení daného souboru anebo alespoň zaslání souboru, ve
kterém bude odstraněné zabezpečení a dokument bude možné vytisknout.

Odpověď k dotazu č. 159:

Obecné podmínky FIDIC RED BOOK jsou k dispozici pouze pro čtení na webových stránkách SZDC
(sekce Modernizace dráhy). Vlastníkem autorských práv tohoto dokumentu je Mezinárodní federace
konzultačních inženýrů – FIDIC. Pokud má uchazeč zájem si text vytisknout, musí si vyhotovení
nejdříve sám zakoupit, protože, citujeme z publikace: „Oprávněný kupující Smluvních podmínek
nebo jiné publikace má právo si vyhotovit kopii zakoupené publikace pro vlastní účely.“

Dotaz č. 160:

Některé zadané soupisy prací nemají nastavené správné oblasti tisku. Jedná se například o
soupisy prací:

SO 11-06-01, SO 11-06-02, SO 11-06-03, SO 11-06-04, SO 11-06-05, SO 11-06-06, SO 11-
06-07, SO 11-06-09, SO 11-05-02, PS 11-14-05, SO 11-16-01.1

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

*„Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do
kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění
formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).“*

Žádáme o opravu formátování soupisů prací tak, aby se tisk provedl jednotně u všech
zadaných soupisů prací pouze po sloupec "K".

Odpověď k dotazu č. 160:

*Soupisy prací výše uvedených objektů SO 11-06-01, SO 11-06-02, SO 11-06-03, SO 11-06-
04, SO 11-06-05, SO 11-06-06, SO 11-06-07, SO 11-06-09, PS 11-14-05, SO 11-16-01.1
jsou opraveny. Kromě SO 11-05-02, který není v objektové skladbě.*

Příloha:

SO_11-06-01_SP_b.xls
SO_11-06-02_SP_b.xls
SO_11-06-03_SP_b.xls
SO_11-06-04_SP_a.xls
SO_11-06-05_SP_a.xls
SO_11-06-06_SP_a.xls
SO_11-06-07_SP_b.xls
SO_11-06-09_SP_a.xls
PS_11-14-05_SP_a.xls
SO_11-16-01.1_SP_a.xls

Dotaz č. 161:

Některé zadané soupisy prací mají výslednou cenu zaokrouhlenou na celé Koruny, jiné mají výslednou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

”Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, **nemění vzorce**, apod.).”

Žádáme zadavatele o sjednocení všech zadaných soupisů prací tak, aby výsledná cena byla zaokrouhlená na dvě desetinná místa, jak požaduje zadávací dokumentace.

Odpověď k dotazu č. 161:

Zadavatel v příloze vydává opravené tyto soupisy prací:

SO_11-15-05_SP_a.xls
SO_11-15-06_SP_a.xls
SO_11-30-01_SP_a.xls
PS_10-14-01_SP_a.xls
PS_11-14-01_SP_a.xls
PS_11-14-02_SP_a.xls
PS_11-14-03_SP_b.xls
PS_11-14-05_SP_a.xls
PS_11-14-06_SP_a.xls
PS_11-14-09_SP_b.xls
PS_11-14-10_SP_a.xls
PS_11-14-11_SP_b.xls
PS_11-14-12_SP_a.xls
SO_11-17-01_SP_c.xls
SO_11-06-01_SP_a.xls
SO_11-06-01_SP_b.xls
SO_11-06-02_SP_b.xls
SO_11-06-03_SP_b.xls
SO_11-06-04_SP_a.xls
SO_11-06-05_SP_a.xls
SO_11-06-06_SP_a.xls
SO_11-06-07_SP_b.xls
SO_11-06-09_SP_a.xls
SO_11-15-03_SP_c.xls
SO_11-15-04_SP_b.xls

SO_11-15-07_SP_b.xls

SO_11-16-01.1_SP_a.xls

SO_11-16-02_SP_b.xls

SO_11-19-01_SP_b.xls

SO_11-19-02_SP_b.xls

PS_11-28-01_SP_b.xlsm

V případě, že budou zjištěny jiné chybné soupisy prací než výše uvedené opravené soupisy prací, zadavatel vydá tyto soupisy prací další dodatečnou informací.

Dotaz č. 162:

SO 11-19-01 – zadaný soupis prací neobsahuje vzorec.

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

”Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).”

Žádáme o doplnění.

Odpověď k dotazu č. 162:

Soupis prací objektu SO 11-19-01 byl již opraven a vydán pod DI č.8

Dotaz č. 163:

„SO111503_13_EL_SP_Akt_6_10_2017.xls“ – upozorňujeme na chybu ve výpočtu celkové ceny za oddíl 703, kam se nezapočítávají všechny položky. Tento objekt je zadán duplicitně ještě v listu v souboru „SO111503_12_SP_Akt_6_10_2017.xls“, kde je tento vzorec správně.

Žádáme o vyjasnění, co vlastně ocenit a vytisknout a případně opravu vzorce.

Odpověď k dotazu č. 163:

Soupis prací objektu SO 11-15-03 je opraven a přiložen.

Příloha: SO_11-15-03_SP_c.xls

Dotaz č. 164:

SO 11-19-01 Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561:

Žádáme zadavatele o informaci, které výhybky se týkají práce uvedené na položkách č. 17 (512550), 18 (533273-R-Mik), 19 (545122), 28 (965010), 29 (965021) a 30 (965211) a ve kterém stavebním postupu mají být práce realizované? Nejsou tyto práce duplicitní s pracemi v SO 11-17-01 Žst. Jaroměř železniční svršek? V případě, že jsou duplicitní s SO 11-17-01, žádáme o jejich zrušení.

Odpověď k dotazu č. 164:

ANO došlo k duplicitě. Soupis prací objektu SO 11-19-01 je opraven a přiložen.

Příloha: SO_11-19-01_SP_b.xls

Dotaz č. 165:

SO 11-15-03

107 | 9990001_R

| D+M výstražných a bezpečnostních tabulek

| m2

| 20,000

SO 11-15-07

95	9990001_R	D+M výstražných a bezpečnostních tabulek	m2	15,000
----	-----------	--	----	--------

Je měrná jednotka správně uvedená? Nemá být MJ kus?

Odpověď k dotazu č. 165:

Soupis prací objektu SO 11-15-03 a SO 11-15-07 je opraven a přiložen.

Příloha: SO_11-15-03_SP_c.xls

SO_11-15-07_SP_b.xls

Dotaz č. 166:

V dodatečných informacích č. 5 byly uchazečům poskytnuty aktualizované výkazy výměr na objekty SO 11-15-03, SO 11-15-04 a SO 11-15-07. V objektech SO 11-15-03 a SO 11-15-07 jsou dublované výkazy výměr na profese EI, HR, VZT a ZTI (jednou jako samostatné výkazy výměr a podruhé jsou v souborech SO111503_12_SP_Akt_6_10_2017 resp. SO111507_09_SP_Akt_6_10_2017). Jak má uchazeč tyto rozpočty ocenit? Má ocenit všechny poskytnuté výkazy výměr.

Odpověď k dotazu č. 166:

Uchazeč ocení „sdružené“ soupisy prací objektů SO 11-15-03, SO 11-15-04 a SO 11-15-07. Samostatné výkazy podobjektů neoceňujte, tyto slouží pouze jako příloha či součást těchto podobjektů v projektové dokumentaci a byly do nich zaznamenávány změny vlivem soutěže na zhotovitele milně respektive správně, ale současně se měly opravovat i soutěžní soupisy prací a to se tak nedělo. Až od DI č.7 se takto dělo.

Dotaz č. 167:

V dodatečných informacích č. 4, Dotaz č. 42, bylo upraveno množství v poplatku za likvidaci odpadů na množství 47,5 t. Ovšem v nově zaslaných výkazech výměr je množství likvidovaného odpadu opět v původní výši. Žádám Vás o úpravu výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 167:

V DI č. 7 byl vydán opravený SP kde byla uvedena tonáž 47,5. Soupis prací objektu SO 11-15-04 je opraven a přiložen znovu.

Příloha: SO_11-15-04_SP_b.xls

Dotaz č. 168:

U následujících PS a SO je Cena za objekt namísto na 2 zaokrouhlena na 0 desetinných míst:

- PS 11-14-06_SP_o1
- PS111409_VV_Akt_6_10_2017
- PS 11-14-10SP_o1
- PS101401_SP_Akt_4_10_2017
- PS111401_SP_Akt_4_10_2017
- PS111402_05_SP_Akt_4_10_2017
- PS111403_10_VV_Akt_4_10_2017
- PS111405_10_VV_Akt_4_10_2017
- PS111411_10_VV_Akt_4_10_2017
- PS111412_VV_Akt_4_10_2017
- SO 11-06-05_SP_Akt_9_10_2017

- SO 11-06-06_SP_Akt_9_10_2017
- SO 11-06-09_SP_ol
- SO110601_SP_Akt_9_10_2017
- SO110602_SP_Akt_9_10_2017
- SO110603_SP_Akt_9_10_2017
- SO110604_SP_Akt_9_10_2017
- SO110607_SP_Akt_9_10_2017

Odpověď k dotazu č. 168:

Soupisy prací výše uvedených objektů jsou opraveny.

Příloha:

PS_11-14-06_SP_a.xls

PS_11-14-09_SP_b.xls

PS_11-14-10_SP_a.xls

PS_10-14-01_SP_a.xls

PS_11-14-01_SP_a.xls

PS_11-14-02_SP_a.xls

PS_11-14-03_SP_b.xls

PS_11-14-05_SP_a.xls

PS_11-14-11_SP_b.xls

PS_11-14-12_SP_a.xls

SO_11-06-05_SP_a.xls

SO_11-06-06_SP_a.xls

SO_11-06-09_SP_a.xls

SO_11-06-01_SP_b.xls

SO_11-06-07_SP_b.xls

SO_11-06-03_SP_b.xls

SO_11-06-04_SP_a.xls

SO_11-06-02_SP_b.xls

Dotaz č. 169:

PS 11-14-07, PS 11-14-08, PS 11-13-01_SP:

- chybí vzorec pro dodávky a pro celkovou sumu za dodávky

Odpověď k dotazu č. 169:

V případě kdy je zavzorčován pouze sloupec „montáž“ ceňte i dodávky do tohoto sloupce.

V následném převodu do formátu XC4 se kterým následně investor i stavba pracuje je uváděna pouze cena jedna.

Dotaz č. 170:

PS 11-14-10_SP_ol:

- vzorec v buňce I50 nezahrnuje pol. č. 1 – 24

Odpověď k dotazu č. 170:

Soupis prací objektu PS 11-14-10 je opraven.

Příloha: PS_11-14-10_SP_a.xls

Dotaz č. 171:

PS111401_SP_Akt_4_10_2017:

- u pol. č. 29 a 56 je místo vzorce pro dodávka celkem „natvrdo“ 0

Odpověď k dotazu č. 171:

Soupis prací objektu PS 11-14-01 je opraven.

Příloha: PS_11-14-01_SP_a.xls

Dotaz č. 172:

V zadávací dokumentaci

Odd. 12. OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK

části

12.3 Nabídka bude předložena v následující struktuře:

a bodu požadujete

- Oceněný Soupis prací včetně Rekapitulace ceny dle PS a SO, které jsou obsaženy v Dílu 4 zadávací dokumentace.

Součástí Dílu 4 zadávací dokumentace je i soupis prací ve formátu XC4 (Aspe).

Poskytne zadavatel pro splnění tohoto bodu aktualizovaný soupis prací ve formátu XC4 (Aspe) pro jednotné zpracování cenové nabídky?

Odpověď k dotazu č. 172:

Soupis prací ve formátu XC4 je obsažen v Dílu 4 zadávací dokumentace, ale pro ocenění použijí uchazeči soupisy prací ve formátu .xls, které jsou rovněž obsaženy v Dílu 4 zadávací dokumentace.

Upravený soupis prací ve formátu XC4 ubdrží vítězný uchazeč po ukončení výběrového řízení dle bodu 5.1 SoD, která je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 173:

SO 11-15-06:

Výkres hovoří o opravě (výměna + broušení + impregnace) dřevěných stěn v rozsahu do 25%, výkaz však toto neobsahuje.

Jak má být toto řešeno?

Odpověď k dotazu č. 173:

Byly doplněny položky do soupisu prací. Soupis prací objektu SO 11-15-06 je opraven.

Příloha: SO_11-15-06_SP_a.xls

Dotaz č. 174:

PS 11-28-01

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není zapracována odpověď na dotaz č.86 a 87.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 174:

Soupis prací objektu PS 11-28-01 je opraven.

Příloha: PS_11-28-01_SP_b.xlsm

Dotaz č. 175:

SO 11-16-02

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není zapracována odpověď na dotaz č.52.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 175:

Soupis prací objektu PS 11-16-02 je opraven.

Příloha: SO_11-16-02_SP_b.xls

Dotaz č. 176:

PS 11-14-09

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není stále doplněna měrná jednotka do položky č.9.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 176:

Soupis prací objektu PS 11-14-09 je opraven.

Příloha: PS_11-14-09_SP_b.xls

Dotaz č. 177:

Všeobecné položky

10. Měření bludné proudy KPL 1,000

Nerozumíme odpovědi na dotaz č. 104:

„ Na vytipovaných úložných zařízeních je třeba před zahájením stavby a po jejím dokončení provést korozní měření pro zdokumentování možné změny korozní situace.“

Žádáme zadavatele o jasné určení těchto míst. Bez tohoto určení není možné stanovit cenu za měření.

Odpověď k dotazu č. 177:

Požadavek na měření vychází z provedeného „Korozního průzkumu“ a výsledky by měly vypovědět o provedení rekonstrukce, o tom, zda naměřené hodnoty splňují hodnoty požadované ČSN 03 8375 a ČSN EN 50122-2 a je splněna bezpečnost a ochrana kovových potrubí dle ČSN 03 8375 a TKP staveb Státních drah.

Doporučujeme provést měření v rozsahu dle Korozního průzkumu:

Seznam měřicích bodů

Označení MB	Identifikace MB	Provedená měření
MB A	žkm 39,087, přejezd P5225 v obvodu žst. Jaroměř	Intenzita bludných proudů v zemi
MB B	žkm 39,561, propustek, vlevo ve směru staničení	Intenzita bludných proudů v zemi
MB C	žkm 39,729, nový podchod, vlevo ve směru staničení	Intenzita bludných proudů v zemi
MB D	žkm 40,234, výhybka č. 40	Intenzita bludných

		proudů v zemi
MB 01	žkm 33,140, žst. Smiřice, před výpravní budovou	Rezistivita půdy
MB 02	žkm 35,068, přejezd P5223 u zast. Černožice	Rezistivita půdy
MB 03	žkm 35,669, přejezd P5224 v ul. Revoluční	Rezistivita půdy
MB 04	žkm 39,087 přejezd P5225 v obvodu ŽST Jaroměř	Rezistivita půdy
MB 05	žkm 39,561, stávající propustek, vlevo ve směru staničení	Rezistivita půdy
MB 06	žkm 39,561, stávající propustek, vpravo ve směru staničení	Rezistivita půdy
MB 07	žkm 39,630, trafostanice NA 0441	Rezistivita půdy
MB 08	žkm 39,632, parčík u nádraží	Rezistivita půdy
MB 09	žkm 39,729, nový podchod, vlevo ve směru staničení	Rezistivita půdy
MB 10	žkm 39,729, nový podchod, vpravo ve směru staničení	Rezistivita půdy
MB 11	žkm 40,234, výhybka č. 40	Rezistivita půdy
MB 12	žkm 40,566 na trati Jaroměř – Liberec	Rezistivita půdy
MB 13	žkm 0,400 na trati Jaroměř – Trutnov	Rezistivita půdy

Měřicí místa na úložných zařízeních pro korozní měření

Místo	Měřené zařízení
trafostanice NA 0441 v žst Jaroměř	uzemnění trafostanice
ROV 5, ŽST Jaroměř	ochranný vodič
KS 28, ŽST Jaroměř	ochranný vodič
trafostanice u č. p. 96, ul. Na Škvárově	uzemnění trafostanice
trafostanice u č. p. 41, ul. Hradecká	uzemnění trafostanice
čerpací stanice LPG, ul. Hradecká	uzemnění ČS
čerpací stanice Benzina, ul. Hradecká	uzemnění CS
VTL plynovod u čerpací stanice Benzina, ul. Hradecká	potrubí
trafostanice NA 0638, ul. Na Trati	uzemnění trafostanice
Bulharská 344	ochranný vodič distribuční sítě
plyn „STL Jaroměř“, ul. Rudé armády, u soutoku Labe a Metuje	potrubí

areál ČOV

ochranný vodič distribuční sítě

Případná doplnění měření po realizaci stavby mohou být upřesněna správcí zařízení.

Dotaz č. 178:

Předpokládáme správně, že schválená zadávací dokumentace a výkazy výměr na informační zařízení nejsou zpracovány dle Směrnice SZDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, která nabyla účinnosti od 14. 7. 2017?

Odpověď k dotazu č. 178:

*V době zpracování projektu stavby nebyla Směrnice SZDC č.118 ještě schválená.
Uchazeč nacení tento SO podle odevzdané PD.*

Dotaz č. 179:

Předpokládáme správně, že v případě, že schválená zadávací dokumentace a výkazy výměr na informační zařízení nejsou zpracovány dle Směrnice SZDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, která nabyla účinnosti od 14. 7. 2017, bude se v realizaci postupovat dle schválené zadávací dokumentace a nikoliv podle nové směrnice s účinností od 14. 7. 2017?

Odpověď k dotazu č. 179:

*V době zpracování projektu stavby nebyla Směrnice SZDC č.118 ještě schválená.
Uchazeč nacení tento SO podle odevzdané PD.*

Dotaz č. 180:

V soupisu prací pro SO 11-16-02 , nástupiště, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č.7 ze dne 13.10.2017 se opět objevily dvě chyby už jednou opravované, a to v položce pořadové číslo 35 – lavičky s područkami je v množství uvedeno opět 12ks a správně má být 5ks , a v položce pořadové číslo 37 – odpadkové koše je v množství uvedeno opět 6ks a správně má být 4ks. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď k dotazu č. 180:

*Soupis prací objektu SO 11-16-02 je opraven.
Příloha: SO_11-16-02_SP_b.xls*

Dotaz č. 181:

V TZ pro SO 11-30-01 je uvedena ve výkazu výměr u náhradní výsadby 5-ti letá následná péče, toto není uvedeno v soupisu prací. Znamená to, že se má nacenit jen náhradní výsadba a následná péče bude v režii budoucího správce?

Odpověď k dotazu č. 181:

*Nacenění má zohlednit náhradní výsadbu, vč. následné péče. Následná pětiletá péče nebude v režii budoucího správce. Soupis prací objektu SO 11-30-01 byl opraven a přiložen.
Příloha: SO_11-30-01_SP_a.xls*

Dotaz č. 182:

Žádáme zadavatele, aby při vkládání opravovaných soupisů prací sjednotil označení změn (jednou je to označováno jako oprava, pak je to označováno jako aktualizace a po té je to označováno písmenem „a“), díky tomu to začíná být velmi nepřehledné a zmatečné. Proto navrhuje, aby opravený soupis byl označen číslem stavebního objektu a u něho uvedeno pořadové číslo změny (například SO 11-17-01-SP-3.změna, SO 11-17-05-SP-1.změna...). Současně žádáme zadavatele, aby při vložení posledního Vysvětlení, změně a doplnění byly jeho součástí všechny aktualizované soupisy prací označené dle výše navrhovaného systému.

Odpověď k dotazu č. 182:

Aktuálně jsou soupisy prací indexovány malými písmeny abecedy a z, podle toho kolikrát se přistoupilo ke změně u daného soupisu prací. Na každém vloženém Vysvětlení je uveden soupis příloh.

Dotaz č. 183:

Na základě zadavatelem postoupených vysvětlení/změny/doplnění č. 1 až 7 žádáme tímto o zajištění termínu organizované prohlídky místa plnění veřejné zakázky a jeho okolí za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění údajů nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Provedení prohlídky považujeme za nezbytné a účelné.

Odpověď k dotazu č. 183:

Na žádost uchazeče proběhne prohlídka místa plnění a jeho okolí za účelem, zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů nezbytných pro zpracování nabídky. Schůzka proběhne dne 23.10.2017 v 9:00 hod ve vstupní hale žst. Jaroměř. Účastníci budou mít s sebou Občanský průkaz, oprávnění „Vstup do ŽDC“, reflexní vestu a pevnou obuv.

V případě zájmu žádám uchazeče o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění a to na níže uvedenou kontaktní osobu do 23.10.2017 do 7 hodin.

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Hryzbiel, e-mail: hryzbiel@szdc.cz


Ing. Karel Kohout, e-mail: kohoutK@szdc.cz

Dotaz č. 184:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací pro SO 11-19-02 Podchod jsou uvedeny tyto položky:

2	Základy			
5	227850-R-Mik	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ do 12m KOMPL, vč. Výdrevy, kotev, dřev zábradlí	M	255,000

Výkres 2.3.1. Výkopy - I. Etapa, u záporové stěny v koleji č. 1 je uvedeno zajištění římsy z dřevěných hranolů 180/150, zasunutých mezi pražce s dřevěnou podlahou z desek.



V dokumentaci není specifikováno množství hranolů ani desek. V popisu položky je pouze dřevěné zábradlí.

Žádáme zadavatele o specifikování druhů a množství dřevěných konstrukcí a o specifikaci tloušťky dřevěného pažení mezi záporami HEA 140 a HEB 200.

Odpověď k dotazu č. 184:

Soupis prací objektu PS 11-19-02 je opraven.

Příloha: SO_11-19-02_SP_b.xls

Dotaz č. 185:

V zadavatelem postoupeném vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 5, v odpovědi na dotaz č. 52, bylo upraveno množství u pol. č. 35 na 5 kusů a u položky č. 37 na 4 kusy.

V postoupeném vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 7 je v postoupeném soupisu prací pro tento SO ale uvedeno množství, které bylo v původních soupisech prací.

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda byly položky vráceny na původní hodnoty nebo zda byl zaslán nesprávný soupis prací.

Odpověď k dotazu č. 185:

Ano byl zaslán nesprávný SP. Soupis prací objektu SO 11-16-02 je opraven.

Příloha: SO_11-16-02_SP_b.xls

Dotaz č. 186:

So 15-11-04


20	3899992_R	Mobilní protihluková stěna dl.5,0m, v.4,5m, pronájem, montáž, doprava	kus	1,000
----	-----------	---	-----	-------

Protihlukovou stěnu s takovými rozměry již není možné vyrobit jako „mobilní“, pro stěnu bude nutné vytvořit základ, ke kterému bude nutné tuto stěnu přikotvit.

Jak má být oceněno?

Odpověď k dotazu č. 186:

Projektant zadavatele vycházel z následujícího řešení, kde je zřejmé, že i mobilní PHS takové výšky se vyrábí a dodává se vč. kotevního bet. bloku.



Dotaz č. 187:

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu
Poř. číslo položky 3, zasklívací těsnění, je uvedena jednotka v m2, dle propočtů by mělo jít spíše o metry běžné-bm, než o čtvereční. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

Odpověď k dotazu č. 187:

Soupis prací objektu SO 11-15-05 je opraven a přiložen.

Příloha: SO_11-15-05_SP_a.xls

Dotaz č. 188:

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu
Poř. číslo položky 33, střešní plášť z trapézového plechu. Uvedeno 662m2, dle VD jsme napočítali 711m2. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

Odpověď k dotazu č. 188:

Platí soupis prací a uvedená výměra 662 m2.

Dotaz č. 189:

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu
Poř. číslo položky 56, D+M kotevní šroub do M20 s kotevní hlavou..., 36ks
a
Poř. číslo položky 60, D+M kotevní šroub do M32 s kotevní hlavou..., 16ks

- dle podkladů uvažujeme u kotev do M20 celkem o 68ks (4ks zastřešení u výpravní budovy, 16ks zastřešení ostrovních nástupišť a 48ks u výtahových šachet – jedna výtahová šachta má 4ks sloupů po 3ks kotvení + 2ks sloupů po 2ks kotvení, tj celkem 16kotev pro jednu výtahovou šachtu).
 - dle podkladů uvažujeme u kotev do M32 celkem o 32ks
- Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

Odpověď k dotazu č. 189:

Platí soupis prací a uvedená výměry 36 a 16 ks.

Dotaz č. 190:

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu
Poř. číslo položky 75, střešní plášť sklo 88,4, dle podkladů zjištěno 121m² na místo 114m² uvedených ve výkaze. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

Odpověď k dotazu č. 190:

Platí soupis prací a uvedená výměra 114 m².

Dotaz č. 191:

SO 11-17-01
Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8” došlo k odstranění opravy množství podle odpovědi na dotaz č.100.

Odpověď k dotazu č. 191:

*Soupis prací objektu SO 11-17-01 je opraven.
Příloha: SO 11-17-01_SP_c.xls.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 10. 2017 na den 6. 11. 2017, tedy o 5 pracovních dnů.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2017 v 10:15 hod.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevírání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: Dle textu

V Praze dne 18. 10. 2017

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 01.06.2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace